

**DADOS GERAIS:**

DATA:	20/10/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1298566
UNIDADE:	CARAPICUIBA	VISTORIADOR:	PHILIFE NACARATO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	FORD FUSION AWD GTDI
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2013	COR:	BRANCA
PLACA:	FBX0339	CIDADE:	SANTANA DE PARNAÍBA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3FA6P0D9XDR135707	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	DR135707
Nº DO CHASSI NA BIN:	3FA6P0D9XDR135707	Nº DO MOTOR NA BIN:	DR135707
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3FA6P0D9XDR135707	Nº DO MOTOR NO CRLV:	DR135707
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	obs/sem acesso	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	não consta	KM:	95792

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**NADA CONSTA****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

PHILIFE NACARATO - 0000000000000
Vistoriador

GLEICE LANDIN DA SILVA - 412061636
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISÃO CARAPICUIBA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA- EPP e CNPJ: 23007866000120 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1298566

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PHILIPPE NACARATO - 0000000000000
Vistoriador

GLEICE LANDIN DA SILVA - 412061636
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISÃO CARAPICUÍBA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA- EPP e CNPJ: 23007866000120 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1298566

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA




LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



PHILIPPE NACARATO - 0000000000000
Vistoriador

GLEICE LANDIN DA SILVA - 412061636
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISÃO CARAPICUÍBA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA- EPP e CNPJ: 23007866000120 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 23.007.866/0001-20

PLACA: FBX0339

DATA/HORA: 20/10/2021 17:32:23

Restrições	✓	Leilão	✓	Índice de Sinistro	✓
Histórico de Roubo e Furto	✓	Furto	✓		
Outras Informações Sinistro	✓	IPVA	✓		

Não consta - ✓ Consta Informação- ✗

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	FBX0339	CHASSI	3FA6P0D9XDR135707
RENAVAM	531427439	Dt. ÚLTIMA ATU.	03/06/2019
MUNICÍPIO	SANTANA DO PARNAIBA	MARCA/MODELO	I/FORD FUSION AWD GTDI
PROCEDÊNCIA	ESTRANGEIRA	TIPO	AUTOMOVEL
ANO FAB	2012	ANO MODELO	2013
COR	BRANCA	CARROCERIA	N APLICA
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	ESPÉCIE	PAS
CAP. PASSAG.	5	POTÊNCIA	240
CAP. CARGA		CMT	
CILINDRADA	1999	EIXOS	2
PBT	2,08	REMARC. CHASSI	NORMAL
MOTOR	DR135707	SITUAÇÃO VEIC.	CIRCULACAO
CÂMBIO			

INFORMAÇÕES/BASE ESTADUAL

PLACA	FBX0339	MUNICÍPIO	SANTANA DE PARNAIBA
FABRICAÇÃO	2012/2013	MARCA/MODELO	I/FORD FUSION AWD GTDI
COR	BRANCA	RENAVAM	00531427439
CHASSI	3FA6P0D9XDR135707	MOTOR	DR135707

PROPRIETÁRIO

ATUAL	WHITE LIMO SERVICES EIRELI
ANTERIOR	VITOR CARVALHO TEIXEIRA 45071491850

MULTAS

As multas do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas. Para consulta de multas e débitos, favor consultar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

IPVA/DPVAT

DÉBITOS IPVA 0,00

DÉBITOS DPVAT N/I

LICENCIAMENTO

DATA LICENC. 03/06/2019

EXERCÍCIO LICENC. 2019

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

FURTO NADA CONSTA

BLOQ. GUINCHO NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

RESTR. JUDICIAL NADA CONSTA

TRIBUTÁRIA NADA CONSTA

BLOQ. JUDICIAL NÃO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

RESTR. FINANC. Nada Consta

RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

DETRAN SP

PLACA FBX0339

RESTR. GUINCHO NADA CONSTA

RENAVAM 00531427439

RESTR. JUDICIAL NADA CONSTA

BLOQ. RF NADA CONSTA

ULT LICENCIAMENTO EXERCICIO 2019

RESTR. FINANC. NADA CONSTA

INSP. VEICULAR ANO

TRIBUTÁRIA NADA CONSTA

INSP. GNV NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

LICENCIAMENTO EXERCICIO 2019

IPVA NADA CONSTA

MULTAS TOTAL NADA CONSTA

RENAJUD DETALHADO

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

GRAVAME

RESTR. FINANC. GRAVAME NÃO CADASTRADO NA BASE

INTENÇÃO DE GRAVAME

TIPO TRANSAÇÃO

TIPO RESTRIÇÃO

NOME AGENTE

INCLUSÃO ITEN.

COMUNICAÇÃO DE VENDAS

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDAS

DATA COMUNIC.

DATA VENDA

DECODIFICADOR DE PLACA

PLACA FBX0339

EMPLACAMENTO SÃO PAULO

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI	3FA6P0D9XDR135707	VEÍCULO	FORD/FUSION
MONTADORA	FORD	ANO MODELO	2013
COMBUSTÍVEL	D	QTDE. EIXOS	
TIPO CARROCERIA	SEDAN	PAÍS	MEXICO
REGIÃO GEOGR	COSTA RICA / MEXICO / TRINIDAD	LOCAL FÁBRICA	N/I

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTRO

NADA CONSTA

RECALL DE VEÍCULO

VEICULO NÃO POSSUI REGISTRO

ROUBO E FURTO - ATIVO

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

NÃO EXISTE OFERTA PARA ESTE VEÍCULO

BASE 1  BASE 2  BASE 3 

VEICULO NÃO OFERTADO 

VEICULO OFERTADO 

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.