

**DADOS GERAIS:**

| | | | |
|----------|------------|--------------|--------------------|
| DATA: | 20/08/2021 | STATUS: | APROVADO |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ | Nº DO LAUDO: | 1165792 |
| UNIDADE: | JABAQUARA | VISTORIADOR: | RAFAEL PERES AMORE |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| FABRICANTE/MARCA: | HYUNDAI | MODELO/VERSÃO: | SANTA FE 3.5 |
| ANO FAB./MODELO: | 2010 / 2011 | COR: | PRATA |
| PLACA: | EMR7054 | CIDADE: | SÃO PAULO |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | KMHSH81GDBU640012 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | G6DCAS579242 |
| Nº DO CHASSI NA BIN: | KMHSH81GDBU640012 | Nº DO MOTOR NA BIN: | G6DCAS579242 |
| Nº DO CHASSI NO CRLV: | KMHSH81GDBU640012 | Nº DO MOTOR NO CRLV: | G6DCAS579242 |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: | BDAEAU360469 | COMBUSTÍVEL: | GASOLINA |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN: | n/c | KM: | 101545 |

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**✓ COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN
✓ NÃO CADASTRADA NA BIN**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIAANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIAANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RAFAEL PERES AMORE - 344768867
VistoriadorJUSSARA DE PAULA SANTOS - 354369854
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JABAQUARA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 09488162000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1165792

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



RAFAEL PERES AMORE - 344768867
Vistoriador

JUSSARA DE PAULA SANTOS - 354369854
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JABAQUARA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 09488162000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1165792

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



RAFAEL PERES AMORE - 344768867
Vistoriador

JUSSARA DE PAULA SANTOS - 354369854
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JABAQUARA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 09488162000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

**DADOS GERAIS:**

| | | | |
|----------|------------|--------------|--------------------|
| DATA: | 20/08/2021 | Nº DO LAUDO: | 1165792 |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ | VISTORIADOR: | RAFAEL PERES AMORE |
| UNIDADE: | JABAQUARA | | |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| FABRICANTE/MARCA: | HYUNDAI | MODELO/VERSÃO: | SANTA FE 3.5 |
| ANO FAB./MODELO: | 2010 / 2011 | COR: | PRATA |

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

| ITEM | ITEM |
|-------------------------------|-----------------------|
| ✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO | ✓ BANCO ELÉT. PASSAG. |
| ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA | ✓ CHAVE DE RODA |
| ✓ RETROVISORES ELÉTRICOS | ✓ RODAS DE LIGA LEVE |
| ✓ ACEND. DE CIGARROS | ✓ AR CONDICIONADO |
| ✓ ALARME | ✓ TRAVAS ELÉTRICAS |
| ✓ AR QUENTE | ✓ TÉRMICO TRASEIRO |
| ✓ BANCO ELÉT. MOTORISTA | ✓ AIR BAG PASSAGEIRO |
| ✓ CD PLAYER | ✓ BANCO DE COURO |
| ✓ ESTEPE | ✓ COMP. DE BORDO |
| ✓ MACACO | ✓ FAROL DE MILHA |
| ✓ RÁDIO | ✓ TAPETES |
| ✓ VIDROS ELÉTRICOS | ✓ TRIÂNGULO |
| ✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS. | |
| ✓ AIR BAG MOTORISTA | |
| ✓ ANTENA ELÉTRICA | |
| ✓ BANCO BI-PARTIDO | |

RAFAEL PERES AMORE - 344768867
Vistoriador

JUSSARA DE PAULA SANTOS - 354369854
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JABAQUARA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 09488162000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1165792

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



RAFAEL PERES AMORE - 344768867
Vistoriador

JUSSARA DE PAULA SANTOS - 354369854
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JABAQUARA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 09488162000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!