



DATA REALIZAÇÃO: 16/07/2021 10:48 - DATA IMPRESSÃO: 21/07/2021 10:59

### DADOS DO VEÍCULO

<b>Nº LAUDO:</b> 619940	<b>QUILOMETRAGEM:</b> 153011 KM
<b>Nº CHASSI:</b> 935FCKFVYCB517680	<b>COR:</b> PRATA
<b>Nº MOTOR:</b> 10DBS50153429	<b>COMBUSTIVEL:</b> ALCOOL/GASOLINA
<b>PLACA:</b> SP EZH0986	<b>ANO FABRICAÇÃO:</b> 2011
<b>MARCA:</b> CITROEN	<b>ANO MODELO:</b> 2012
<b>MODELO:</b> C3 GLX 14 FLEX	<b>SITUAÇÃO CHASSI:</b> EM CIRCULAÇÃO

### PARECER FINAL



**CONFORME**

172



### SITUAÇÃO GERAL

	<b>CONFORME</b>	<b>172 ITENS</b>
	<b>CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)</b>	<b>3 ITENS</b>
	<b>NÃO CONFORME</b>	<b>0 ITENS</b>

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: RC SERVICOS  
E-MAIL: RAFAEL.SILVA@BMZ.COM.BR  
CPF: 07549352000140  
TELEFONE:

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: 935FCKFYCB517680  
Nº MOTOR: 10DBS50153429  
PLACA: SP EZH0986  
MARCA: CITROEN  
MODELO: C3 GLX 14 FLEX

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2011  
ANO MODELO: 2012  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAL: 00372197507 MUNICÍPIO: COTIA TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5 MONTAGEM: POTÊNCIA: 82	CILINDRADAS: 1360 PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMF: 2644 PBT: 1470 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL
---	--	--

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2012	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.4 8V (75cv / 82cv),	Tipo da Carroceria	Subcompacto Premium
Dígito de conferência do VIN	C3	Tipo de Transmissão	Câmbio Manual
Fabricante	CITROEN	Veículo	C3,
Localização da Fábrica	Porto Real - RJ		
País	Brasil		



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)

### DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00372197507  
 MUNICÍPIO: COTIA  
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 82

CILINDRADAS: 1360  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EXOS:  
 CMT: 2644  
 PBT: 1470  
 CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2012	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.4 8V (75cv / 82cv),	Tipo da Carroçaria	Subcompacto Premium
Digito de conferência do VIN	C3	Tipo de Transmissão	Câmbio Manual
Fabricante	CITROEN	Veículo	C3,
Localização da Fábrica	Porto Real - RJ		
País	Brasil		



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



RENAJUD

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RC SERVICOS E-MAIL: RAFAEL.SILVA@BMZ.COM.BR CPF: 07549352000140 TELEFONE:	Nº CHASSI: 935FCKFVYCB517680 Nº MOTOR: 10DBS50153429 PLACA: SP EZH0986 MARCA: CITROEN MODELO: C3 GLX 14 FLEX	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2011 ANO MODELO: 2012 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

### MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: SP	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	<b>906,05</b>	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD: 2
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	<b>CONSTA RESTRICÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA</b>	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	6		

### MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	NÃO APLICÁVEL
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 153011

### HISTÓRICO DE RECALL

O GRUPO PSA PEUGEOT CITROËN DO BRASIL ANUNCIOU HOJE (2) UM RECALL PARA OS PROPRIETÁRIOS DO MODELO C3. A RAZÃO PARA O CHAMADO ESTÁ NA POSSIBILIDADE DAS PLACAS DOS TAMBORES DO FREIO TRASEIRO TRINCAREM. A EMPRESA CONSTATOU O APARECIMENTO DE TRINCAS NAS PLACAS DOS TAMBORES DOS FREIOS TRASEIROS E, COM A DEGRADAÇÃO DESSES COMPONENTES, O VEÍCULO PODE SOFRER REDUÇÃO DA EFICIÊNCIA DE FREIAGEM. A PEÇA DEVERÁ SER VERIFICADA E, SE NECESSÁRIO, TROCADA, SEGUNDO A CITROËN. O RECALL ENVOLVE 19.433 VEÍCULOS, INCLUINDO OS MODELOS C3 1.4 LITROS (ANO 2008 E 2009) E 1.5 (2009). VEJA A LISTA DOS MODELOS CONVOCADOS PARA O RECALL: C3 1.4I ANO/MODELO 2008, CHASSIS DE 9B500207 A 9B568476, C3 1.4I ANO/MODELO 2009, CHASSIS DE 9B500001 A 9B517713, C3 1.6I ANO/MODELO 2009, CHASSIS DE 9B500684 A 9B517699. SEGUNDO O PROCÓN, HÁ VEÍCULOS ENTRE OS INTERVALOS ACIMA QUE NÃO ESTÃO INCLUIDOS NO RECALL. POR ISSO É PRECISO CONFIRMAR A PARTICIPAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA CITROËN, PELO TELEFONE 0800 011 8088 OU PELO SITE: WWW.CITROEN.COM.BR. A CITROËN CONVOCA

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RC SERVICOS  
E-MAIL: RAFAEL.SILVA@BMZ.COM.BR  
CPF: 07549352000140  
TELEFONE:

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 935FCKFVYCB517680  
Nº MOTOR: 10DBS50153429  
PLACA: SP EZH0986  
MARCA: CITROEN  
MODELO: C3 GLX 14 FLEX

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2011  
ANO MODELO: 2012  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## MODULO - ESTRUTURA



### ESTRUTURA

### NADA CONSTA

#### ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINADIREITA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
LONGARINAESQUERDA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

#### ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLUNADIANTEIRA	OK
COLUNACENTRAL	OK
COLUNATRASEIRA	OK
CAIXADE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

#### ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXADO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

#### ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLUNADIANTEIRA	OK
COLUNATRASEIRA	OK
COLUNACENTRAL	OK
CAIXADE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

#### TETO

TETO	OK
------	----

#### ASSOALHO

ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RC SERVICOS  
 E-MAIL: RAFAEL.SILVA@BMZ.COM.BR  
 CPF: 07549352000140  
 TELEFONE:

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 935FCKFVYCB517680  
 Nº MOTOR: 10DBS50153429  
 PLACA: SP EZH0986  
 MARCA: CITROEN  
 MODELO: C3 GLX 14 FLEX

COR: PRATA  
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2011  
 ANO MODELO: 2012  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



**VERDE**  
 (Espessura de acordo com o padrão original)



**AMARELO**  
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




**VERMELHO**  
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



**DADOS DO CLIENTE**CLIENTE: RC SERVICOS  
E-MAIL: RaFaEL.SILVa@BMZ.COM.BR  
CPF: 07549352000140  
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 935FCKFVYCB517680  
Nº motor: 10DBS50153429  
Placa: SP EZH0986  
Marca: CITROEN  
Modelo: C3 GLX 14 FLEXCor: Prata  
Combustível: ALCOOL/GASOLINA  
Ano fabricação: 2011  
Ano modelo: 2012  
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

**Histórico de Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

**Informações Adicionais:**

**Roubo e Furto:** Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

**Mecânica, Elétrica e transmissão:** : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**Módulo de Pintura:** Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

**Air-Bag, Controle de tração e estabilidade:** Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

**Numeração da Caixa de cambio:** A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

**Registro de quilometragem:** o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador  
15571 - DARCIZIO ALVES MACHADO

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.

\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,  
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
**Peça ao Vistoriador!**

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA  
Sua Segurança.