



LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano: CHEV/PRISMA 1.0MT ADV/CHEV/PRISMA 1.0MT54.563.032 ANDRIETTI MARCIA DE LIMA FUJIKAWA
Solicitante: ADV PURGANO
2014/ 2015 - BRANCA - ALCOOL/GASOLINA



APROVADO COM RESTRIÇÃO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel	ESPÉCIE: PASSAGEIRO	CRLV: não apresentado
RENAVAM: 01022172759	CATEGORIA: PARTICULAR	HODÔMETRO: 111.925
CHASSI: 9BGKF69B0FG250044	CAPACIDADE: 0	CHASSI: 9BGKF69B0FG250044
MOTOR: GB9036486	PBT: 1,4	MOTOR: GB9036486
CÂMBIO: 14409414	CILINDRADA: 1000	CÂMBIO: SMH487BCM 14 409414
MUNICÍPIO/UF: PARANAÍ/PR	POTÊNCIA: 80	MUNICÍPIO/UF: Paranavaí/PR



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

✓ 019 - VIN - leitura ótica.


Gravação do Motor



✓ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✓ 049 - Gravação identificadora cadastrada parcialmente nos bancos de dados oficiais.

✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✔ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

☐ 090 - Ausente/removida - Necessária a regularização, conforme artigo 6º da Resolução nº 24/98 e 14º da Resolução nº 968/22, ambas do CONTRAN.

VIS do piso/assoalho

✔ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code

✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.






✔ 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

✔ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052



AVALIAÇÃO DE PINTURA




otivas

1 - Envolvente/para choque dianteiro	Repintada
2 - Painel frontal	Original
3 - Para lama dianteiro esquerdo	Original
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Repintada
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Repintada
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Repintada
11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Repintada
12 - Painel traseiro	Original
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
15 - Coluna traseira direita	Original
16 - Porta traseira direita	Original
17 - Coluna média/central direita	Original
18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
19 - Porta dianteira direita	Repintada
20 - Coluna dianteira direita	Original
21 - Para lama dianteiro direito	Repintada
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto/Painel traseiro	Original

4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Reparado
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052





● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

❗ Viemos por meio deste, informar que, a base de REGISTRO DE ACIDENTE (BATEU) não está sendo mais disponibilizada pelo site oficial. Devido a isso a base não sairá em nossas consultas até que o órgão volte a repassar.

4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do assoalho



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



LATERAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



INFORMAÇÃO DA PLACA

Razão Social	UTAX PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA
Estampador	
CNPJ	05.939.501/0001-51
Razão Social	NAVARRO & LONGHINI LTDA
UF	PR
Dados Atuais do Veiculo	
Placa Atual	AYW7A60
Chassi final	50044
UF Jurisdicção	PR
Município	PARANAÍ
Marca/Modelo	CHEV/PRISMA 1.0MT ADV
Ano Fabricação	2014
Ano Modelo	2015
Cor	BRANCA

INFORMAÇÃO DA PLACA

Número de Série QR Code:	201015025493062
Placa:	AYW7A60
Dados da Estampagem	
Placa	AYW7A60
Número de Série do QR Code	201015025493062
UF de Estampagem	PR
Município de Estampagem	PARANAÍ
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	01/12/2020 09:17:49
Responsável pela Lacração	ESTAMPADOR
Fabricante	
CNPJ	30.935.268/0001-86

HABITACULO



4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052



ETIQUETA BATENTE DA PORTA



FRENTE



MEDIDOR PINTURA/MASSA



PORTA MALAS



LONGARINA DIANTEIRA DIRETA



LATERAL ESQUERDA



4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052



COFRE MOTOR



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA



CHASSI OPTICO



4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.



Observações

*A empresa PELUSO PERICIAS E VISTORIAS LTDA. CNPJ: 36.687.563/0001-47, se isenta de responsabilidades quanto a relatar a qualidade e estado de conservação das (PARTES ELÉTRICA/MECÂNICA, PNEUS, ACESSÓRIOS). Por não haver órgãos oficiais que regulamente ou padronize as empresas de pericias e seus métodos utilizados. Ficando este Laudo Cautelar limitado a análise estrutural que comprometa a segurança do condutor e passageiros, autenticidade dos pontos de identificação e informações pertinentes as bases das pesquisas disponíveis para o momento, ficando este laudo de perícia cautelar isento de parecer e apontamentos para os itens não contratos, conforme RCD (RELATORIO DE COLETA DE DADOS). *

***23 OBS:** Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAIF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado sejam confirmados junto ao DETRAN correspondente. *

***24. Atenção:** veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado do Paraná podem haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO) débitos ou bloqueios que só irão contar no prontuário do veículo no momento da transferência.*

EVANDRO NUNES RAMOS

Perito em identificação veicular

EVANDRO NUNES RAMOS

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

4573003.9BGKF69B0FG250044. 19112024111609.787052



QUADRO RESUMO

- ✓ RESTRIÇÕES: NÃO
- ✓ LEILÃO 2: NÃO
- ✓ REMARKETING: NÃO
- ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
- ✓ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO
- ✓ LEILÃO 1: NÃO
- ✓ VENDA DIRETA: NÃO
- ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
- ✓ SINISTRO: NÃO

BIN + RF



PLACA:	AYW7A60
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BGKF69B0FG250044
RENAVAM:	01022172759
NÚMERO DO MOTOR:	GB9036486
MOTOR DE FÁBRICA:	GB9036486

COR	BRANCA	ANO FAB/MOD	2014/2015
MARCA/MODELO	CHEV/PRISMA 1.0MT ADV	UF/MUNICÍPIO	PR/PARANAÍVAI
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	80	TIPO	AUTOMÓVEL
CARROCERIA	NÃO APLICÁVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	14409414	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1000	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1.4/1.4	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	14/11/2024	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	AYW7A60	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BGKF69B0FG250044	MOTOR:	GB9036486
RENAVAM:	01022172759	COR:	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2014/2015	MUNICÍPIO/UF:	PARANAÍVAI/PR

QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	14409414	EIXOS:	0
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	NÃO APLICAVEL	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	CHEV/PRISMA 1.0MT ADV	CMT/PBT:	1.4/1.4
POTÊNCIA:	80	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	1000		

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

DÉBITOS NÃO INFORMADOS, CONSULTE O DETRAN DO ESTADO PARA VALORES

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	GUSTAVO HENRIQUE VAN DAL OLIVEIRA
-----------	---------------	--------	-----------------------------------

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI	9BGKF69B0FG250044	9BGKF69B0FG250044	✓OK
MOTOR	GB9036486	GB9036486	✓OK
COR	BRANCO	BRANCO	✓OK
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓OK

GRAVAME

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:	AYW-7060/PR	ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	0102.217275-9	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO GMAC S A
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	15/10/2014	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	10144259	DATAHORA:	15/10/2014

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:	AYW-7060/SC	ANO FAB/MOD:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	0102.217275-9	DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:	NÃO INFORMADO	CONTRATO:	SIRCAF: SIM 2
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO J.SAFRA S.A.

FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	NÃO INFORMADO
DATA DO GRAVAME:	19/11/2018	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:	08428698	DATAHORA:	19/11/2018

DENATRAN**ROUBO/FURTO ATIVO**

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRICÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NENHUM REGISTRO

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

✓ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

PROPRIETARIOS ANTERIORES (HISTORICO)

UF	ANO	NOME
PR	2014	AMANDA DOS SANTOS MENDES
PR	2015	AMANDA DOS SANTOS MENDES
PR	2016	AMANDA DOS SANTOS MENDES
PR	2017	AMANDA DOS SANTOS MENDES
SC	2018	GEANLUCA DE MEDEIROS

DETRAN

PLACA:	AYW7A60	RENAVAM:	01022172759
TIPO DE FINANCIAMENTO/ RESTRICÇÃO:	NÃO HÁ	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)

ODÔMETRO

DATA	29/01/2021	VALOR	62.358 KM
------	------------	-------	-----------

SEGURANÇA VEÍCULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR:
[HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 36.687.563/0001-47, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 36.687.563/0001-47 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 36.687.563/0001-47 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.



CHEV/PRISMA 1.0MT ADV AYW7060

CARACTERÍSTICAS:

PLACA	AYW7060	CHASSI	9BGKF69B0FG250044	ANO/ FAB	2014
MARCA	GM	MODELO	CHEV/PRISMA 1.0MT ADV	ANO/MOD	2015
COR	BRANCA	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	UF FATURADO	PR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

MOTOR	GB9036486	POTÊNCIA	80
NACIONALIDADE	Nacional	CAPACIDADE PASSAGEIROS	5

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
	100%	
	100%	
	100%	
	100%	

Analizamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveram ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, perícia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.

