



APROVADO


**DADOS GERAIS:**

DATA:	02/01/2025 10:33:28
CLIENTE:	ELVIO OLIVEIRA FERRAZ
UNIDADE:	VISÃO TOTAL LEOPOLDINA MG

STATUS:	APROVADO
Nº DA VISTORIA:	3357539
VISTORIADOR:	PATRICIA DE MELLO RESENDE

**DADOS DO VEÍCULO:**

FABRICANTE/MARCA:	JEEP
ANO FAB/MODELO:	2018/2019
PLACA:	QQX2194
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	98867512WKKJ35395
Nº DO CHASSI NA BIN:	98867512WKKJ35395
Nº DO CHASSI NO CRLV:	98867512WKKJ35395
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	

MODELO/VERSÃO:	JEEP/COMPASS LONGITUDE F
COR:	BRANCA
CIDADE:	ALEM PARAIBA
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	5005257403922288
Nº DO MOTOR NA BIN:	5005257403922288
Nº DO MOTOR NO CRLV:	5005257403922288
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
KM:	97799

**100 - Condição da placa:**

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

**8 - Vidro da porta dianteira direita:**

661-Original/dentro do padrão

**200 - Condição da numeração do motor:**

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

**700 - Condição da estrutura da carroçaria:**

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

**300 - Condição do número do chassi:**

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

**800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:**

806-Nenhum registro encontrado.

**400 - Condição do número do câmbio:**

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

**500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**
**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

**2 - Do batente da porta:**

510-Original

**3 - Do assoalho:**

526-Não obrigatória

**600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**
**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

**2 - Vidro da porta dianteira esquerda:**

613-Original/dentro do padrão

**3 - Vidro da porta traseira esquerda:**

621-Original/dentro do padrão

**5 - Vidro traseiro (vigia):**

637-Original/dentro do padrão

**7 - Vidro da porta traseira direita:**

653-Original/dentro do padrão

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**
**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatiécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL LEOPOLDINA MG, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL LEOPOLDINA MG apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL LEOPOLDINA MG, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

PATRICIA DE MELLO RESENDE-14.584.408

Vistoriador

PATRICIA DE MELLO RESENDE-14.584.408

Auxiliar Conferente

Eu, ELVIO OLIVEIRA FERRAZ declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3357539

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE



HODÔMETRO



VIDRO



VIS TRASEIRO



ETIQUETA\_VIS\_COLUNA



PATRICIA DE MELLO RESENDE-14.584.408

Vistoriador

PATRICIA DE MELLO RESENDE-14.584.408

Auxiliar Conferente

Eu, ELVIO OLIVEIRA FERRAZ declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3357539

ETIQUETA\_VIS\_MOTOR



DIANTEIRA



TRASEIRA - QQX2194



LATERAL\_DIREITA



LATERAL\_ESQUERDA



PLACA TRASEIRA



ASSOALHO



ASSOALHO 1



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PATRICIA DE MELLO RESENDE-14.584.408

Vistoriador

PATRICIA DE MELLO RESENDE-14.584.408

Auxiliar Conferente

Eu, ELVIO OLIVEIRA FERRAZ declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3357539

TORRE AMORT. ESQUERDA



TORRE AMORT. DIREITA



LONGARINA\_TRASEIRA\_ESQUERDA



LONGARINA\_TRASEIRA\_DIREITA




LONGARINA\_DIANTEIRA\_ESQUERDA



LONGARINA\_DIANTEIRA\_DIREITA



CAIXA DE RODA DIANT ESQ



CAIXA DE RODA DIANT DIR



CAIXA\_ESTEPE



PATRICIA DE MELLO RESENDE-14.584.408

Vistoriador

PATRICIA DE MELLO RESENDE-14.584.408


Auxiliar Conferente

Eu, ELVIO OLIVEIRA FERRAZ declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA



## ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANALISE

PATRICIA DE MELLO RESENDE

Vistoriador  
PATRICIA DE MELLO RESENDE (14.584.408)

Auxiliar Conferente  
PATRICIA DE MELLO RESENDE (14.584.408)



Número da Vistoria = **3357539**



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANALISE

PATRICIA DE MELLO RESENDE

Vistoriador

**PATRICIA DE MELLO RESENDE (14.584.408)**

Auxiliar Conferente

**PATRICIA DE MELLO RESENDE (14.584.408)**





MEGA

Código da Consulta: **21012999**



## INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: QQX2194, MG,

Data da Pesquisa: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 - 08:26:01

Data da Impressão: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 - 08:27:04

## DADOS DO VEÍCULO

**JEEP/COMPASS LONGITUDE F**  
**MARCA/MODELO:** JEEP/COMPASS LONGITUDE F  
**ANO FAB/MODELO:** 2018 / 2019  
**RENAVAM:** 01192686427

**COMBUSTIVEL:** ALCOOL/GASOLINA  
**CHASSI:** 98867512WKKJ35395  
**PLACA:** QQX2194  
**COR:** BRANCA  
**CILINDRADAS:** 2000

## KM

## MEGA BASE ESPECIAL

VALIDADOR DE KM  
  
 Placa não encontrada



## RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

- |  |  |
|--|--|
|  ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL |  LEILÃO                       |
|  MULTAS E DÉBITOS                   |  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO   |
|  SINISTRO                           |  HISTÓRICO DE CONSULTAS       |
|  HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR       |  HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR |

## REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

## Descrição

ANO FABRICAÇÃO:	<b>2018</b>	ANO MODELO:	<b>2019</b>
MARCA MODELO:	<b>JEEP/COMPASS LONGITUDE F</b>	COR:	<b>BRANCA</b>
COMBUSTIVEL:	<b>ALCOOL/GASOLINA</b>	ESPÉCIE VEICULO:	<b>MISTO</b>
TIPO VEICULO:	<b>CAMIONETA</b>	CATEGORIA VEICULO:	<b>PARTICULAR</b>

## FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	<b>005</b>	PROCEDÊNCIA VEICULO:	<b>NACIONAL</b>
CILINDRADAS:	<b>2000</b>	POTÊNCIA:	<b>166</b>
CAPACIDADE DE CARGA	<b>00400</b>	CMT/PBT VEÍCULO:	<b>02340 / / 01940</b>
QUANTIDADE DE EIXOS:	<b>00</b>	TIPO CARROCERIA:	<b>INEXIST.</b>

## FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	<b>23/03/2023</b>	DATA LICENCIAMENTO:	<b>NÃO DISPONÍVEL</b>
EXER. LICENCIAMENTO:	<b>2023</b>	RENAVAM:	<b>01192686427</b>
PLACA ATUAL:	<b>QQX2194</b>	MUN. EMPLACAMENTO:	<b>ALEM PARAIBA</b>
UF PLACA:	<b>MG</b>	UF JURISDIÇÃO:	<b>MG</b>
CHASSI	<b>98867512WKKJ35395</b>	SITUAÇÃO VEÍCULO:	<b>CIRCULACAO</b>
		TIPO CHASSI:	<b>NORMAL</b>

## AGREGADOS

Nº MOTOR (ESTADUAL): **5005257403922288**  
 CARROCERIA: **INEXIST.**

## RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 01:	<b>RESTRICAO RENAINF</b>	RESTRIÇÃO 03:	<b>NADA CONSTA</b>
RESTRIÇÃO 02:	<b>NADA CONSTA</b>	RESTRIÇÃO 04:	<b>NADA CONSTA</b>
		DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	<b>NADA CONSTA</b>

## MULTAS/DÉBITOS

LICENCIAMENTO:	<b>NÃO EXISTE DÉBITOS</b>
MULTAS:	<b>NÃO EXISTE DÉBITOS</b>

DPVAT: **NÃO EXISTE DÉBITOS**  
 IPVA: **NÃO EXISTE DÉBITOS**  
 DIVIDA ATIVA: **000000000000 / NADA CONSTA**

### RESTRICÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

### GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

### Descrição

ANO FABRICAÇÃO:	<b>2018</b>	ANO MODELO:	<b>2019</b>
MARCA MODELO:	<b>JEEPJEEP/COMPASS LONGITUDE F/</b>	COR:	<b>BRANCA</b>
COMBUSTIVEL:	<b>ÁLCOOL / GASOLINA</b>	ESPÉCIE VEICULO:	<b>MISTO</b>
TIPO VEICULO:	<b>AUTO</b>	CATEGORIA VEICULO:	<b>NÃO DISPONÍVEL</b>
TIPO MONTAGEM:	<b>NÃO DISPONÍVEL</b>		

### Ficha Técnica

CMT/PBT VEÍCULO:	<b>NÃO DISPONÍVEL / 194</b>	PROCEDÊNCIA VEICULO:	<b>NÃO DISPONÍVEL</b>
PASSAGEIROS:	<b>NÃO DISPONÍVEL</b>	QUANTIDADE DE EIXOS:	<b>0</b>
CAPACIDADE DE CARGA:	<b>40</b>	CILINDRADAS:	<b>2000</b>
POTÊNCIA:	<b>166</b>	TIPO CARROCERIA:	<b>AU - SUVs</b>

### Ficha Cadastral

PLACA ATUAL:	<b>QQX2194</b>	MUN. EMPLACAMENTO:	<b>ALEM PARAIBA</b>
UF JURISDIÇÃO:	<b>MG</b>	UF PLACA:	<b>MG</b>
		RENAVAM:	<b>NÃO DISPONÍVEL</b>
		CHASSI:	<b>98867512WKKJ35395</b>

### AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	<b>NÃO DISPONÍVEL</b>	NÚMERO MOTOR:	<b>5005257403922288</b>
CARROCERIA:	<b>94469723</b>		

### RESTRICOES

RESTRICAO 01:	<b>RESTRICAO RENAINF</b>	RESTRICAO 02:	<b>NADA CONSTA</b>
RESTRICAO 03:	<b>NADA CONSTA</b>	RESTRICAO 04:	<b>NADA CONSTA</b>

## LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: **JULHO** UF EMPLACAMENTO:

## HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

**ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZ(ES)**

DATA/HORA DA CONSULTA: **QUINTA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 2025 - 08:26:01**

## HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

## LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

**LEILÃO BASE 2**

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

**HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA**

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

**HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR ARRENDAMENTO MERCANTIL / LEASING**

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

**HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR LOCADORA / FROTA**

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

**VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA - DETRAN**

VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NA BASE

**CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO**

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

**SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO**

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

**INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL**

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

**HISTÓRICO DE KM**

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

**HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS - ESPECIAL MEGA LAUDO**

**PROPRIETÁRIO ATUAL:**

ELVIO OLIVEIRA FERRAZ

**2025**

ELVIO OLIVEIRA FERRAZ

**HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2**

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

**HISTÓRICO DE RECALL**

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

**HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO**

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

## HISTÓRICO DE CSV

⚠ HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

RECOMENDAMOS VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CSVs, DIRETAMENTE NO SITE [CLICANDO AQUI](#)

## VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## BANCO DE COMPARAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR

### CHASSI

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES PESQUISADAS

### MOTOR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES PESQUISADAS

Fim da Pesquisa

## MEGA LAUDO TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RISCOS E VISTORIAS LTDA

### **ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE**

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vendo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

### **INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS**

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que o veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRLV ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. **Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.**

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais Informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Índicio ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/reparos no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaldo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

**ATENÇÃO:** As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da **ABERTURA DE UM TICKET** (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: [suporte@megalaldo.com.br](mailto:suporte@megalaldo.com.br) ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaldo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaldo NÃO GARANTE o conteúdo das informações da consulta e ISENTO a MegaLaldo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.