



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO Data realização: 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

APROVADO COM RESTRIÇÃO

DADOS DO VEÍCULO



PLACA OVN6853	UF DF - BRASÍLIA	CHASSI 936CLNFNIEB039571	FABRICANTE PEUGEOT
MODELO 208 GRIFFE	COR VERMELHA	ANO FAB 2013	ANO MOD 2014
COMBUSTÍVEL ALCOOL / GASOLINA	KM 80828	RENAVAM 00600510387	MOTOR 10DE080015261
CÂMBIO SEM CAMPO VISUAL			



RESUMO DO LAUDO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO



ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

ENCONTRAMOS FINANCIAMENTOS EM ABERTO



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO **Data realização:** 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242

APROVADO COM RESTRIÇÃO

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR - LAUDO CAUTELAR	ID 170973	DATA 25/08/2021
HORA 08:58	UNIDADE AVALIZ	CLIENTE PARTICULAR
ANALISTA RAFAEL ANTONIO BOMBARDA	VISTORIADOR VANDSON PEREIRA COSTA	

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA OK	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA OK	PAINEL OK
PAINEL CORTA FOGO OK	PARALAMA INTERNO ESQUERDO OK	PARALAMA INTERNO DIREITO OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO OK	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO OK	COLUNA DIANTEIRA DIREITA OK
COLUNA CENTRAL DIREITA OK	COLUNA TRASEIRA DIREITA OK	CAIXA DE AR LADO DIREITO OK
LATERAL TRASEIRA DIREITA OK	COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO OK	COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO OK
COLUNA TRASEIRA ESQUERDA OK	CAIXA DE AR LADO ESQUERDO OK	LATERAL TRASEIRA ESQUERDA OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA OK	LONGARINA TRASEIRA DIREITA OK	PAINEL TRASEIRO OK
TETO ESTRUTURA OK	TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO OK	TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO OK
PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALAS (INTERIOR) OK	CAIXA ESTEPE OK	CAIXA DE RODA ESQUERDA OK
CAIXA DE RODA DIREITA OK		



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO Data realização: 25/08/2021 | 08:58


CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

APROVADO COM RESTRIÇÃO

ESTRUTURA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




PARALAMA INTERNO ESQUERDO



PARALAMA INTERNO DIREITO




PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO PORTA MALAS (INTERIOR)



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO Data realização: 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

APROVADO COM RESTRIÇÃO

ESTRUTURA



FRENTE 45° LADO ESQUERDO




TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO




LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO Data realização: 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30







Telefone: (61) 3264-4242

APROVADO COM RESTRIÇÃO

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: REPINTURA COM MASSA
- 8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: OK
- 10 LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK
- 11 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 12 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 13 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 14 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: OK
- 15 PARA-CHOQUE TRASEIRO: OK



TETO PINTURA

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO ORIGINAL



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO **Data realização:** 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

APROVADO COM RESTRIÇÃO

ETIQUETAS



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PARA-BRISA: NÃO ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

FABRICAÇÃO: 02/13

PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

FABRICAÇÃO: 02/13

LATERAL TRASEIRA DIREITA: NÃO APLICÁVEL

FABRICAÇÃO: 02/13

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: NÃO

APLICÁVEL

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓


Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR
OK

NÚMERO DO CHASSI
OK

PLAQUETA CHASSI
NÃO APLICÁVEL



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO Data realização: 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

APROVADO COM RESTRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

PLAQUETA CARROCERIA
NÃO APLICÁVEL

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA
ORIGINAL



NÚMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO **Data realização:** 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

APROVADO COM RESTRIÇÃO

VEÍCULO

MODELO PEUGEOT/208 GRIFFE	CHASSI 936CLNFNYEB039571	PLACA OVN6853	ESTADO DF
FABRICANTE PEUGEOT	COMBUSTÍVEL ALCOOL / GASOLINA	ANO FAB 2013	ANO MOD 2014
COR VERMELHA	NÚMERO DO MOTOR 10DE080015261	NÚMERO DO CÂMBIO SEM CAMPO VISUAL	QUILOMETRAGEM 80828
RENAVAM 00600510387			



Parecer Técnico:

**APROVADO COM
RESTRIÇÃO**



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO **Data realização:** 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242

APROVADO COM RESTRIÇÃO

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

VEÍCULO

Observações:

TERMO DE RESPONSABILIDADE:

Eu, contratante na qualidade de cliente e/ou proprietário do veículo analisado em conformidade a este laudo de vistoria veicular, DECLARO, ter lido e compreendido todas as informações impressas e expostas no laudo de vistoria, dou ciência que recebi as informações necessárias, explicadas no ato final do laudo de vistoria, assim como compreendo que:

(i) A Vistoria Cautelar se restringe apenas em uma análise "visual" do veículo. O Laudo de Vistoria Cautelar possui caráter analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia ou a inspeção técnica veicular.

(ii) O Parecer Técnico emitido possui caráter particular, obtido por regras internas, únicas e exclusivas da Avaliz e traduz mera opinião da empresa sobre as informações contidas no Laudo de Vistoria Cautelar, não podendo ser considerado como definitivo em hipótese alguma, ficando o julgamento sobre a aprovação ou reprovação do veículo, único e exclusivamente a cargo do cliente de acordo com os seus próprios critérios. A Avaliz portanto, apenas tem o dever de apontar a sua real situação do veículo no momento exato da realização da vistoria.

(iii) A validade do Laudo de Vistoria Cautelar se restringe ao exato momento da realização da vistoria no veículo identificado acima, portanto, a Avaliz não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores a este exato momento, realizadas no veículo.

(iv) A Avaliz não se responsabiliza por airbag's, adulteração de hodômetro, aceitação por companhia de seguros ou financeiras, divergência de valor de mercado, débitos ou restrições e demais informações apresentadas na consulta em bancos de dados.

(v) A análise da parte elétrica e mecânica do veículo não é contemplada pela Vistoria Cautelar convencional.

(vi) A qualidade da análise visual das estruturas pode ser afetada devido a falta de luminosidade do ambiente e/ou superfícies sujas ou molhadas.

(vii) O retorno dos débitos do veículo depende da atualização diária de bancos de dados realizada por diversos órgãos competentes (Detran, DER, DNIT, PRF, PRE, prefeituras e demais agentes de



Razão social: AVALIZ BRASIL TECNOLO Data realização: 25/08/2021 | 08:58

CPF/CNPJ: 38.407.063/0001-30

Telefone: (61) 3264-4242


APROVADO COM RESTRIÇÃO

Endereço: SCIA Quadra 14 Conjunto 5, 10 - Zona Industrial (Guará), Brasília - DF

VEÍCULO

trânsito/fiscalizadores) portanto, não é possível garantir que 100% dos débitos sejam apresentados na consulta tendo em vista a enorme quantidade de fontes de dados possíveis e tampouco é possível garantir o pleno funcionamento desses órgãos no tocante a atualização diária tempestiva desses bancos de dados.

FOTOS ADICIONAIS



CRV-DUT



DECISÃO CERTA

VEÍCULO

MARCA / MODELO:
PEUGEOT / 208 GRIFFEFABRICAÇÃO /
MODELO:
2013 / 2014COR:
VERMELHAEMPLACAMENTO:
BRASÍLIA - DF

CONSULTA

ENTRADA:
OVN6853DATA REALIZAÇÃO:
25/08/2021 09:57USUÁRIO:
RAFAEL ANTONIO
BOMBARDASOLICITADO POR:
AVALIZCÓDIGO DA CONSULTA:
1086701TOKEN DA CONSULTA:
E5277500-4DC4-43B7-9CAC-563312C8AA6F

ANÁLISE DE MERCADO



*FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

PEUGEOT / 208

PREÇO FIPE:
R\$ 38,926.00PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 37,660.90PREÇO MERCADO BR:
R\$ 37,758.22PREÇO MERCADO DF
R\$ 37,649.23

RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS

PONTOS DE
ATENÇÃO

ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL

NADA CONSTA

DADOS ESTADUAIS: MULTAS

NADA CONSTA

DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS

NADA CONSTA

HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO

NADA CONSTA

ROUBO/FURTO ATIVO

NADA CONSTA

DECODIFICAÇÃO

NADA CONSTA

DUPLICIDADE DE MOTOR

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NADA CONSTA

REMARKETING

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS:

REGISTROS ENCONTRADOS: 1

DADOS NACIONAIS:

RESTRIÇÕES

REGISTROS ENCONTRADOS: 1

RESTRIÇÕES

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	OVN6853	CHASSI	936CLNFNYEB039571
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	10DE080015261	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	10DE080015261
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	122
CILINDRADAS	1587	RENAVAM	00600510387
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	25/08/2021
MUNICÍPIO / UF	BRASILIA/DF	CPF/CNPJ FATURADO	NÃO INFORMADO

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	PEUGEOT/208 GRIFFE	COR	VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO	2013	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2014	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	AUTO	SUBSEGMENTO	AU - HATCH PEQUENO

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	HELICIO FELYPE ROCHA MARQUES
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	1.58	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	1.98	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NÃO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NÃO INFORMADO
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	OVN6853	CHASSI	936CLNFNYEB039571
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	10DE080015261	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	122	CILINDRADAS	1587
RENAVAM	00600510387	DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	17/05/2020
MUNICÍPIO / UF	BRASILIA/DF	CPF/CNPJ FATURADO:	02.457.732/0002-11

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	PEUGEOT/208 GRIFFE	ANO FABRICAÇÃO	2013
ANO DO MODELO	2014	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
COR	VERMELHA	ESPÉCIE	AUTOMOVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	005		

DADOS DE IMPORTAÇÃO

PROCEDÊNCIA	NACIONAL	SITUAÇÃO VEÍCULO	CIRCULACAO
IMPORTAÇÃO	NÃO INFORMADO	DATA DI	NÃO INFORMADO
NÚMERO DI	NÃO INFORMADO		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	1,58	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	1,98
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

COMUNICAÇÃO DE VENDA

INDICADOR COMUNICAÇÃO VENDA	NÃO INFORMADO
-----------------------------	---------------

DADOS NACIONAIS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA

NENHUM REGISTRO DE OCORRÊNCIA JUNTO A SEGURADORAS FOI ENCONTRADO.

VIN - DECODE

9 3 6 C L N F N Y E B 0 3 9 5 7 1

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI	936CLNFNYEB039571	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	PORTO REAL - RJ
VEÍCULO	208 PREMIER 1.6 16V VVT FLEX(ALC./GAS.) 4P	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	PEUGEOT	TIPO DE CARROCERIA	HATCHBACK
COMBUSTÍVEL	FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA	PAÍS DE ORIGEM	BRASIL
FABRICANTE	PEUGEOT	MODELO	208 PREMIER 1.6 16V VVT FLEX(ALC./GAS.) 4P
VERSÃO	PREMIER	MOTOR	1.6 16V VVT
ANO MODELO	2014	ANO FABRICAÇÃO	2013
PORTAS	4	CÓDIGO FIPE	024198-9
REGIÃO GEOGRÁFICA	AMERICA DO SUL	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE INREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3





NADA CONSTA

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 48.648,00	R\$ 47.432,00	R\$ 43.078,00	R\$ 39.661,00	R\$ 40.220,00
OKM	↓ -2.49%	↓ -9.17%	↓ -7.93%	↑ 1.39%
	↓ -2.49%	↓ -11.44%	↓ -18.47%	↓ -17.32%
2019	2020	2021		
R\$ 37.161,00	R\$ 35.677,00	R\$ 38.945,00		
↓ -7.60%	↓ -3.99%	↑ 8.40%		
↓ -23.61%	↓ -26.66%	↓ -19.94%		

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)

	NOME: HELICIO FELYPE ROCHA MARQUES	DOCUMENTO: CPF - NÃO INFORMADO	DATA DE PROCESSAMENTO: 2021-08-25
	NOME: FIGUEIREDO E PERRUSI COM DE VEICULO LTDA	DOCUMENTO: CPF - NÃO INFORMADO	DATA DE PROCESSAMENTO: 2019-07-31
	NOME: LEINER ANDRE PRIMO TEIXEIRA	DOCUMENTO: CPF - NÃO INFORMADO	DATA DE PROCESSAMENTO: 2019-04-11
	NOME: GERALDO ALVES DOS SANTOS	DOCUMENTO: CPF - NÃO INFORMADO	DATA DE PROCESSAMENTO: 2015-06-10

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 03804905-3

MARCA	PEUGEOT	MODELO	208
CÓDIGO	03804905-3	ANO	2014
CAMBIO	AUTOMÁTICO	COMBUSTIVEL	FLEX
CONFIGURACAO	HATCHBACK COMPACTO	POTENCIA	122
ACESSORIO	BASICO	VERSAO	GRIFFE 1.6 16V AT FLEXSTART
PORTA	4	PRECO	R\$ 37.795,00

VERSÃO 2: 03804909-0

MARCA	PEUGEOT	MODELO	208
CÓDIGO	03804909-0	ANO	2014
CAMBIO	MECÂNICO	COMBUSTIVEL	FLEX
CONFIGURACAO	HATCHBACK COMPACTO	POTENCIA	122
ACESSORIO	COMPLETO	VERSAO	GRIFFE 1.6 16V AT FLEXSTART
PORTA	4	PRECO	R\$ 38.551,00

VERSÃO 3: 03804912-0

MARCA	PEUGEOT	MODELO	208
CÓDIGO	03804912-0	ANO	2014
CAMBIO	MECÂNICO	COMBUSTIVEL	FLEX
CONFIGURACAO	HATCHBACK COMPACTO	POTENCIA	122
ACESSORIO	BLINDADON3	VERSAO	GRIFFE 1.6 16V AT FLEXSTART
PORTA	4	PRECO	R\$ 37.795,00

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

O laudo, ora apresentado, é realizado por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui ao presente laudo a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer lado emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas no presente laudo são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão deste laudo.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de o presente laudo ser utilizado para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando o presente laudo para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.