

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

| | |
|-------------------|---------------------|
| NO. LAUDO: | 4199165 |
| DATA DE VISTORIA: | 02/11/2024 16:39:19 |
| MARCA: | CITROEN |
| MODELO: | C4CACTUS FEEL BU |
| COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2019 |
| ANO MODELO: | 2019 |
| PLACA: | BPZ9240 |
| RENAVAM: | 01187718642 |
| KM: | 46225 |
| COMBUSTÍVEL: | FLEX |
| UNIDADE: | SHOPPING GLOBAL |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ |

RESUMO DE STATUS

| | |
|--|---|
| OK CHASSI . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO. |
| OK MOTOR . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR. |
| OK CÂMBIO . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL. |
| OK ETA'S | ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS. |
| OK PLACAS | VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA. |
| OK VIDROS | ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS. |
| OK ESTRUTURA VEICULAR | ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS. |
| OK HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/: | O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS. |
| OK DOCUMENTAÇÃO | VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV. |

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**BPZ9240**

4199165

WWW.SUPERVISA0.COM

CHASSI 

| | |
|--------------------------|-------------------|
| NO. CHASSI NA BIN: | 9350WNFNYKB527307 |
| NO. CHASSI NO VEÍCULO: | 9350WNFNYKB527307 |
| NO. CHASSI NO DOCUMENTO: | 9350WNFNYKB527307 |

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

| | |
|----------------------------|--|
| NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : | DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE |
| CHAPA SUPORTE : | REGIÃO ÍNTEGRA |

MOTOR 

| | |
|-------------------------|---------------|
| NO. MOTOR NA BIN: | 10DGAH0040283 |
| NO. MOTOR NO VEÍCULO: | 10DGAH0040283 |
| NO. MOTOR NO DOCUMENTO: | 10DGAH0040283 |

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO 

| | |
|------------------------|-------------|
| NO. CÂMBIO NA BIN: | GE862754209 |
| NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: | GE862754209 |

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO É A MESMA DA BIN / COINCIDE PARCIALMENTE
 DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

ETA'S 
• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---------------------------|--|
| ETA MOTOR : | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA BATENTE DA PORTA : | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA ASSOALHO : | NÃO OBRIGATÓRIO |
| PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : | NÃO OBRIGATÓRIO |

PLACAS 
• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS 
• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

| | |
|------------------------------------|---|
| PARABRISA : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. ESQ. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |



| | |
|------------------------------------|---|
| VIGIA TRASEIRO. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. DIR. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

| | |
|--|-----------------------|
| LONGARINA DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA DIANTEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL CORTA FOGO. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE: | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX (PARAFUSADO) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

| | |
|--|-----------------------|
| LONGARINA TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRASEIRO . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA): | SEM AVARIAS APARENTES |

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : | REPARADO |
| FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR DIREITA . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR ESQUERDA . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (A) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (B) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (C) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (A) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (B) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (C) . : | SEM AVARIAS APARENTES |

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

| | |
|--|--------------------------------------|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS): | SEM AVARIAS APARENTES |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . : | NÃO APLICADO |
| ESTRUTURA DO TETO . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO 

FOLHA DA LATERAL TRASEIRA DIREITA E SUPORTE DO FAROL TRASEIRO DIREITO COM REPARO.

OBSERVAÇÕES GERAIS 

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



BPZ9240

4199165

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e cnpj: 24.583.837/0001-79 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AV. DOS ESTADOS - PARQUE CAPUAVA - TEL: (11) 49779097

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 02/11/2024 16:39:19, conforme horário oficial de Brasília, por SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: VICTOR LOPES LEÃO - 475059086
Conferido por: NATALIA CRISTINA AMARO DA SILVA - 486633305

Veículo vistoriado, você despreocupado!



BPZ9240

4199165

WWW.SUPERVISAO.COM




DADOS DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 271-AUTOCORP LEILAO COMPLETA

DADOS UTILIZADOS: PLACA: BPZ9240

Nº DA CONSULTA: 6603153

DATA | HORA: 02/11/2024 11:40



QUADRO DE AVISOS



NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL.



INDÍCIO DE SINISTRO: NADA CONSTA



RESTRIÇÕES: INDISPONÍVEL



LEILÃO: NADA CONSTA



HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NADA CONSTA

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:

CITROEN/C4CACTUS FEEL

BU

ANO FABR./MODELO:

2019/2019

COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL /

GASOLINA

PLACA: BPZ9240

CHASSI: 9350WNFNYKB527307

N. MOTOR: 10DGAH0040283

AGREGADOS

MARCA/MODELO: CITROEN/C4CACTUS FEEL BU

UF: SP

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2019/2019

Nº DI: 0

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 5 ANOS

QUANTIDADE EIXOS: 2

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

Nº MOTOR: 10DGAH0040283

PLACA: BPZ9240

PBT: 161

CHASSI: 9350WNFNYKB527307

POTÊNCIA: 118

CAMBIO: GE862754209

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CAPACIDADE CARGA: 0

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5

CILINDRADA: 1587

SITUAÇÃO DO CHASSI: N

CMT: 196

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

Nº FATURADO: 67405936000173

COR: BRANCA

MONTAGEM: 1

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - SENATRAN

MARCA/MODELO: CITROEN/C4CACTUS FEEL BU

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2019/2019

MUNICÍPIO: SANTO ANDRE

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 5 ANOS

UF: SP

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

QUANTIDADE EIXOS: 2

PLACA: BPZ9240

Nº MOTOR: 10DGAH0040283

CHASSI: 9350WNFNYKB527307

PBT: 161

SITUAÇÃO: INDISPONIVEL

POTÊNCIA: 118

CAMBIO: GE862754209

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CAPACIDADE CARGA: 0

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5

CILINDRADA: 1587

SITUAÇÃO DO CHASSI: N

CMT: 196

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

MONTAGEM: AUTOMOVEL

COR: BRANCA

DATA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2019

RESTRIÇÕES

⊕ RESTRIÇÃO: **INDISPONIVEL**

CSV

INDISPONÍVEL

MULTAS RENAINF

INDISPONÍVEL

RECALL

INDISPONÍVEL

RENAJUD

INDISPONÍVEL

⚠ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

DADOS DOS LEILÕES REALIZADOS

ITENS VERIFICADOS NA CONSULTA LEILÃO

 CLASSIFICAÇÃO DE AVARIA LEILÕES PRESENCIAIS CLASSIFICAÇÃO PARA ACEITE SECURITÁRIO LEILÕES ON-LINE CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE VISTORIA LEILÕES JUDICIAIS SINISTRO DE PEQUENA MONTA LEILÕES DE SEGURADORAS SINISTRO DE MÉDIA MONTA LEILÕES DE BANCOS E FINANCEIRAS

! NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

PERDA TOTAL

! Nenhum registro encontrado. Nada consta.

ALERTAS/NOTIFICAÇÕES

! Nenhum registro encontrado. Nada consta.

PARECER TÉCNICO (AVANÇADO)

CLASSIFICAÇÃO **A**

CLASSIFICAÇÕES DISPONÍVEIS: A, AB, B, CD, D



abs Verde

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

! Nenhum registro de histórico de roubo e furto encontrado.

HISTORICO DE PROPRIETÁRIOS - BASE HISTÓRICA

! INFORMAÇÃO NÃO LOCALIZADA NA BASE CONSULTADA

⚠ Atenção: Informação cortesia proveniente de base histórica/estática, podendo não refletir no histórico completo dos proprietários.

INDÍCIO DE SINISTRO DETALHADO

! Nenhum registro encontrado até a presente data

⚠ Atenção: As informações de Indício de Sinistro Detalhado são oriundas de terceiros tais como: seguradoras, lojas de salvados, órgãos oficiais, entre outros. Podendo, alguns casos, serem restritas do informante sem divulgação. Orientamos a conciliar essa consulta com a Radar Securitário e checagem do veículo fisicamente para confirmação dos mesmos.

PROPRIETARIO ATUAL

MARCA/MODELO: CITROEN/C4CACTUS FEEL BU

CHASSI: 9350WNFNYKB527307

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2019/2019

COR: BRANCA

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 5 ANOS

MUNICIPIO: SANTO ANDRE

PLACA: BPZ9240

UF: SP

RENAVAM: 01187718642

PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ: 61999296672

NOME: SERGIO VERSIANO DA CRUZ

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.

DADOS DA CONSULTA


TIPO DE CONSULTA: 277-INFORMACAO VEICULAR PLUS

DADOS UTILIZADOS: PLACA: BPZ9240

Nº DA CONSULTA: 6606839

DATA | HORA: 04/11/2024 13:22

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:

CITROEN/C4CACTUS FEEL

BU

ANO FABR./MODELO:

2019/2019

COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL:

ALCOOL/GASOLINA

PLACA: BPZ9240

CHASSI: 9350WNFNKYKB527307

N. MOTOR:

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - SENATRAN

MARCA/MODELO: CITROEN/C4CACTUS FEEL BU

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2019/2019

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 5 ANOS

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

PLACA: BPZ9240

RENAVAM: 1187718642

CHASSI: 9350WNFNKYKB527307

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

CAPACIDADE CARGA: 0

CILINDRADA: 1587

CMT: 1.96

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

COR: BRANCA

EMPLACAMENTO: 2019-04-11

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

MUNICIPIO: SANTO ANDRE

UF: SP

QUANTIDADE EIXOS: 2

PBT: 1.61

POTÊNCIA: 118

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL

DATA EMISSÃO CRV: 2019-04-11

COMUNICAÇÃO DE VENDA: NADA CONSTA

INDICADOR DE MULTA RENAINF: NADA CONSTA

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NADA CONSTA

INDICADOR RECALL 1: NADA CONSTA

INDICADOR RECALL 2: NADA CONSTA

INDICADOR RECALL 3: NADA CONSTA

INDICADOR RECALL MONTADORA: 0

INDICAÇÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA: NADA CONSTA

RESTRIÇÕES

NAO CONSTAM RESTRIÇÕES

CSV

NAO CONSTAM INFORMAÇÕES SOBRE CSV

MULTAS RENAINF

RECALL

NAO CONSTAM INFORMAÇÕES SOBRE MULTAS

NAO CONSTAM INFORMAÇÕES SOBRE RECALL

RENAJUD

NAO CONSTAM INFORMAÇÕES SOBRE RENAJUD

⚠️ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.