



Ultra Vision Pericias Veiculares Praia Grande Ltda

CNPJ: 41.317.524/0001-98

Laudo de pericia cautelar



APROVADO

Realizado em: 20/08/2021

OS N°: 1303335451

Perito: LUIS RODRIGO BEZERRA


DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome Cliente Nao Selecionado	
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO


PLACA FVZ6577	Marca/Modelo CITROEN / CITROEN/C3 120A EXCLUSIV		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2016 / 2017	Quilometragem 065035		
Cidade PRAIA GRANDE			ESTADO SP
CRLV	N° do lacre da placa	Tipo de lacre	Renavam 01080216011

Chassi BIN 935SLNFN2HB500481	Chassi ATUAL 935SLNFN2HB500481
Motor BIN 10DGAF0013642	Motor ATUAL 10DGAF0013642
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN BRANCA	Cor ATUAL BRANCA
Câmbio BIN TS742973070	Câmbio ATUAL TS742973070





CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PLACA TRASEIRA



PLACA




FOTOS ADICIONAIS

QUESTÕES DE VISTORIA

<p>✓ - 01 Motor</p> <p>01.1 Motor sem vestígio de adulteração</p>	<p>✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA</p> <p>04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL</p>
<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS</p> <p>05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL</p>	<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS</p> <p>05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL</p>
<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS</p> <p>05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL</p>	<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS</p> <p>05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL</p>
<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS</p> <p>05.6 VIDRO LATERAL DIREITO : ORIGINAL</p>	<p>✓ - 07 ESTRUTURA</p> <p>07.1 ORIGINAL</p>
<p>✓ - CHASSI</p> <p>"APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."</p>	<p>✓ 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL</p>
<p>✓ 2017 - A numeração identificadora do motor</p> <p>Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.</p>	<p>✓ 18021 - Reparos estruturais da carroçaria</p> <p>Original/Dentro dos padrões do fabricante.</p>

Croqui do veículo



1 Paralamas dianteiro esquerdo
PINTURA ORIGINAL

2 Porta Dianteira
PINTURA ORIGINAL

37 Porta-malas
PINTURA ORIGINAL

34 Capô
PINTURA ORIGINAL

46 Paralamas traseiro
PINTURA ORIGINAL

44 Porta traseira
PINTURA ORIGINAL

36 Teto
PINTURA ORIGINAL

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Perito responsável: LUIS RODRIGO BEZERRA

Emitido por: Ultra Vision Pericias Veiculares Praia Grande Ltda

AVISOS IMPORTANTES!

O Laudo é válido por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

O presente laudo possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).