



DATA REALIZAÇÃO: 05/11/2021 16:53 - DATA IMPRESSÃO: 07/11/2021 21:08

DADOS DO VEÍCULO


Nº LAUDO: 661244	QUILOMETRAGEM: 254779 KM
Nº CHASSI: 8AJFR22G574523702	COR: PRETA
Nº MOTOR: 2KD7383200	COMBUSTIVEL: DIESEL
PLACA: CE JQY7258	ANO FABRICAÇÃO: 2007
MARCA: TOYOTA	ANO MODELO: 2007
MODELO: HILUX CD4X4	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



NÃO CONFORME

SITUAÇÃO GERAL




	CONFORME	161 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	11 ITENS
	NÃO CONFORME	2 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: MULTAS: R\$ 260,32. GRADE D DIANTEIRA REPARADA. VEICULO COM PENDENCIA DE RECALL NO DENATRAN. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOAQUIM MAGALHAES BEZERRA FILHO
E-MAIL: EDUARDO.SOARES@BMZ.COM.BR
CPF: 35260548353
TELEFONE:

Nº CHASSI: 8AJFR22G574523702
Nº MOTOR: 2KD7383200
PLACA: CE JQY7258
MARCA: TOYOTA
MODELO: HILUX CD4X4

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

COR: PRETA
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2007
ANO MODELO: 2007
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00934501424
 MUNICÍPIO: FORTALEZA
 TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 102

CILINDRADAS: 2494
 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT:
 PBT: 270
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2007		
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Tipo da Carroçaria	Pcape
Fabricante	TOYOTA	Veículo	Hilux,
Localização da Fábrica	Argentina	Versão	CD 4x4 2.5 Turbo (Nova Série)
País	Argentina		
Região Geográfica	América do Sul		



ADICIONAL 2



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 3




ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA EA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00934501424
 MUNICÍPIO: FORTALEZA
 TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 102

CILINDRADAS: 2494
 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT:
 FBT: 270
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)


Ano Fabr/Mod a partir de 99	2007		
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Tipo da Carroçaria	Ficape
Fabricante	TOYOTA	Veículo	Hilux,
Localização da Fábrica	Argentina	Versão	CD 4x4 2.5 Turbo (Nova Série)
País	Argentina		
Região Geográfica	América do Sul		



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



CRLV

Dados informados

Código RENAVAM: 00934501424
 Placa: J017258
 CPF/CNPJ: 352.605.483-93

Dados do Veículo: Indicadores de Situação do Veículo

Restrição-1:	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existe ocorrência de furto/roubo ativa?	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENANF?	Sim
Existe recall?	Sim
Ostenta placa novo padrão?	Não

Ativar o Windows
 Acesse as configurações
 ativar o Windows.

RENAJUD

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: JOAQUIM MAGALHAES BEZERRA FILHO E-MAIL: EDUARDO.SOARES@BMZ.COM.BR CPF: 35260548353 TELEFONE:	Nº CHASSI: 8AJFR22G574523702 Nº MOTOR: 2KD7383200 PLACA: CE JQY7258 MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX CD4X4	COR: PRETA COMBUSTÍVEL: DIESEL ANO FABRICAÇÃO: 2007 ANO MODELO: 2007 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: CE	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	CONSTA DÉBITO MULTAS	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD: 2
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	CONSTA RESTRICÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	NÃO HOUE EMPLACAMENTO APÓS 2012		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	NÃO APLICÁVEL
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 254779

HISTÓRICO DE RECALL

AVISO DE RISCO CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MARCA TOYOTA, MODELOS HILUX, HILUX SW4 E COROLLA MODELO HILUX VERSÃO HILUX CD CHASSIS ENVOLVIDOS CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJER32G*** ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI 964005365 - 0B4038443 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJFR22G*** ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI 164506605 - 8B4554421 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJFX22G*** ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI 506004455 - 006004735 DATA DE FABRICAÇÃO 27/01/2006 A 14/10/2011, MODELO HILUX VERSÃO HILUX SRV CHASSIS ENVOLVIDOS CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJEZ39G*** ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI X62503480 - X62533007 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJFZ29G*** ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI 756016762 - 9B8145340 DATA DE FABRICAÇÃO 26/01/2006 A 14/10/2011, MODELO HILUX VERSÃO HILUX SR CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJEX32G*** ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI 194016192 - 9B4031884 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJEZ32G*** ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI 461001077 - XA1008009 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJFZ22G*** ÚLTIMOS 9 DÍGITOS DO CHASSI 965001843 - 5B5018326 DATA DE FABRICAÇÃO 26/01/2006 A 23/09/2011, MODELO SW4 VERSÃO SW4 SR CÓDIGO ALFANUMÉRICO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOAQUIM MAGALHAES BEZERRA FILHO
 E-MAIL: EDUARDO.SOARES@BMZ.COM.BR
 CPF: 35260548353
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 8AJFR22G574523702
 Nº MOTOR: 2KD7383200
 PLACA: CE JQY7258
 MARCA: TOYOTA
 MODELO: HILUX CD4X4

COR: PRETA
 COMBUSTIVEL: DIESEL
 ANO FABRICAÇÃO: 2007
 ANO MODELO: 2007
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA



ESTRUTURA

| ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA |

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	REPARADO
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINADIREITA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	REPARADO
LONGARINAESQUERDA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	REPARADO
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLUNADIANTEIRA	OK
COLUNACENTRAL	OK
COLUNATRASEIRA	REPARADO
CAIXADE AR	REPARADO
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXADO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	COM CORTE E SOLDA
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLUNADIANTEIRA	OK
COLUNATRASEIRA	REPARADO
COLUNACENTRAL	OK
CAIXADE AR	REPARADO
OBSERVAÇÃO	

TETO

TETO	AMASSADO
------	----------

ASSOALHO

ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOAQUIM MAGALHAES BEZERRA FILHO
E-MAIL: EDUARDO.SOARES@BMZ.COM.BR
CPF: 35260548353
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 8AJFR22G574523702
Nº MOTOR: 2KD7383200
PLACA: CE JQY7258
MARCA: TOYOTA
MODELO: HILUX CD4X4

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2007
ANO MODELO: 2007
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO



CAIXADO ESTEPE



COLUNA DIANTEIRA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOAQUIM MAGALHAES BEZERRA FILHO
 E-MAIL: EDUARDO.SOARES@BMZ.COM.BR
 CPF: 35260548353
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 8AJFR22G574523702
 Nº MOTOR: 2KD7383200
 PLACA: CE JQY7258
 MARCA: TOYOTA
 MODELO: HILUX CD4X4

COR: PRETA
 COMBUSTÍVEL: DIESEL
 ANO FABRICAÇÃO: 2007
 ANO MODELO: 2007
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



COLUNA TRASEIRA



COLUNA CENTRAL



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTAMALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: JOAQUIM MAGALHAES BEZERRA FILHO E-MAIL: EDUARDO.SOARES@BMZ.COM.BR CPF: 35260548353 TELEFONE:	Nº CHASSI: 8AJFR22G574523702 Nº MOTOR: 2KD7383200 PLACA: CE JQY7258 MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX CD4X4	COR: PRETA COMBUSTÍVEL: DIESEL ANO FABRICAÇÃO: 2007 ANO MODELO: 2007 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	COLUNA VERMELHA, PEÇAS TRASEIRAS EM VERMELHO, PEÇAS DIANTEIRAS EM VERMELHO, MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO
--	----------------	---

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: JOAQUIM MAGALHAES BEZERRA FILHO
E-MAIL: EDUARDO.SOARES@BMZ.COM.BR
CPF: 35260548353
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 8AJFR22G574523702
Nº motor: 2KD7383200
Placa: CE JQY7258
Marca: TOYOTA
Modelo: HILUX CD4X4Cor: Preta
Combustível: DIESEL
Ano fabricação: 2007
Ano modelo: 2007
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
15107 - BRENO QUINTINO LIMA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.



*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

DEKRA
Sua Segurança.

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévia aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.