

**DADOS GERAIS:**

DATA:	16/09/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1218781
UNIDADE:	JARDINS	VISTORIADOR:	HERICK LOPES

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	MODELO/VERSÃO:	HB20 1.6A COMF
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	BRANCA
PLACA:	GFB9273	CIDADE:	SANTANA DE PARNAÍBA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BHBG51DBGP527839	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	F4FAFU018775
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BHBG51DBGP527839	Nº DO MOTOR NA BIN:	F4FAFU018775
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BHBG51DBGP527839	Nº DO MOTOR NO CRLV:	F4FAFU018775
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NAFYCS364995	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NAFYCS364995	KM:	64564

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIAANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIAANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIAANTEIRA DIREITA
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO DA PORTA DIAANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIAANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

HERICK LOPES - 408973237
VistoriadorDAYANE DE CARVALHO SOUZA - 032957452
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS LTDA e CNPJ: 36199838000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1218781

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



HERICK LOPES - 408973237
Vistoriador

DAYANE DE CARVALHO SOUZA - 032957452
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS LTDA e CNPJ: 36199838000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

Confidencial para CNPJ:
36.199.838/0001-01
Realizada em: **16/09/2021**
14:26:49

Placa: **GFB9273**
Modelo: **HYUNDAI/HB20**
1.6A COMF



Dados do Veículo

Placa: GFB9273	Renavam: 01082323648
Chassi: 9BHBG51DBGP527839	Município/UF: SANTANA DE PARNAIBA/SP
Marca/Modelo: HYUNDAI/HB20 1.6A COMF	Nº do Motor: F4FAFU018775
Ano Fabricação: 2015	Ano Modelo: 2016
Tipo: AUTOMOVEL	Espécie: PASSAGEIRO
Cor: BRANCA	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Procedência: NACIONAL	Tipo de Montagem: COMPLETA
Cap. de Passageiro: 005	Capac. de Carga: 00000
Potência: 128	Cilindrada: 1591
PBT: 00153	Eixos: 02
CMT: 00193	N.º da Carroceria: N/C
N.º de Câmbio: NAFYCS364995	Tipo de Carroceria: INEXIST.
N.º do Eixo: N/C	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: N/C
Quantidade de Eixos:	
Situação: CIRCULA	Remarc. Chassi: NORMAL

Dados do proprietário

Nome do Proprietário: FERNANDA RIBEIRO SCHREINER	Proprietário Anterior: CHS MOTORS VEIC PECAS E SERV LTDA
---	---

Outros proprietários

Débitos

Multa:	133,77	IPVA:	0,00
Licenciamento:	0,00	DPVAT:	0,00
Total:	133,77		

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**

Data do Licenciamento: **03/03/2021**

Emissão CRV: **31/03/2016**

Restrições

NADA CONSTA

Gravame

NADA CONSTA

Intenção de Gravame

NADA CONSTA

Comunicação de Venda

NADA CONSTA

Detalhes de Bloqueio do Detran

NADA CONSTA

Detalhes Bloqueios Renajud

NADA CONSTA

Sinistro

NADA CONSTA

Indício de Sinistro

NADA CONSTA

Histórico de Roubo/Furto

NADA CONSTA

Leilão

NADA CONSTA

Recall

NADA CONSTA
