



Laudo de Vistoria Cautelar



Placa
EZR-1976

Laudo nº
OBJ0000313

Data/Hora
28/09/2021 14:48

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente: DWEL PROCOPIO FERNANDES
Marca: I
Modelo: HYUNDAI SANTA FE 3.3
Ano/Fabricação: 2011
Ano/Modelo: 2012
Cor: PRETA

SP Chassi: KMHDH1G0K1816443
SP Motor: G4NCH452208
Cidade/UF: DIADEMA/SP


Foto da dianteira 45°



Foto da traseira 45°



ELEMENTOS ESTRUTURAIS



Este laudo tem para fins de verificação dos elementos estruturais e agregados do veículo, quanto para quem compra, quanto para quem vende, análise detalhada do veículo como um todo, detectando: cortes, soldas, massas de funilaria, exames estruturais e outros pontos que são relevantes para se verificar a originalidade do veículo.

IMPORTANTE: Sr(s) Cliente(s), este Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito, e não substitui em hipótese alguma a vistoria Oficial do Instituto Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a **OBJETIVA VISTORIA VEICULAR EIRELI** não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, como: Danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio e outros.

A **OBJETIVA VISTORIA VEICULAR EIRELI** não se responsabiliza por quaisquer modificações fornecidas pela empresa de consulta, não se responsabilizando pelos mesmos. Informamos aos clientes que ficam cientes que podem existir por parte de companhia de seguro, outras empresas de vistorias utilizarem métodos diferentes de avaliação da aceitação ou não dos automóveis, informamos que os critérios da **OBJETIVA VISTORIA VEICULAR EIRELI** pode ocorrer diferença na interpretação dos critérios adotados por estas outras empresas.

Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

EZR-1976

Laudo nº

OBJ0000311

Data/Hora

28/09/2021 14:48

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente: IWEL PROCVPIO FERNANDES
 Marca: I
 Modelo: HYUNDAI SANTA FE 3.5
 Ano Fabricação: 2011
 Ano-Modelo: 2013
 Cor: PRETA

RC Class: EM0508100CL3M443
 RP Motor: GACRBA72198
 Cidade/UF: DIADIMA/SP

Informações da vistoria cautelar

1.0.0 - PLACA E TARJETA

1.1.0 - A Placa e a Tarjeta encontravam-se:

1.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

2.0.0 - LACRE / QR-CODE DA PLACA

2.1.0 - O Lacre da Placa encontrava-se:

2.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

3.0.0 - GRAVAÇÃO DO NÚMERO "VIN" NOS VIDROS

3.1.0 - Para-brisa:

3.1.1 - Original.

3.2.0 - Porta Dianteira Esquerda:

3.2.1 - Original.

3.3.0 - Porta Traseira Esquerda:

3.3.1 - Original.

3.4.0 - Porta Dianteira Direita:

3.4.1 - Original.

3.5.0 - Porta Traseira Direita:

3.5.1 - Original.

3.6.0 - Lateral Traseira Esquerda:

3.6.1 - Original.

3.7.0 - Lateral Traseira Direita:

3.7.1 - Original.

3.8.0 - Traseiro:

3.8.1 - Original.

4.0.0 - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO "EIA"

4.1.0 - Do Batente da Porta:

4.1.1 - Original.

4.2.0 - Do Piso:

4.2.1 - Original.

4.3.0 - Do Compartimento do Motor:

4.3.1 - Original.

5.0.0 - NÚMERO DO MOTOR

5.1.0 - O número do Motor encontrava-se:

5.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

6.0.0 - NÚMERO DO CÂMBIO

6.1.0 - O número do Câmbio encontrava-se:

6.1.1 - Sem visualização suficiente para a realização do exame.

7.0.0 - PINTURA DO CHASSI

7.1.0 - A Pintura na região do Chassi encontrava-se:

7.1.1 - Com características originais.

8.0.0 - NÚMERO DO CHASSI

8.1.0 - O número do Chassi encontrava-se:

8.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

EZR-1976

Laudo nº

OJ00000313

Data Hora

28/09/2021 14:48

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente: IWEI PROCÓPIO FERNANDES
 Marca: I
 Modelo: HYUNDAI SANTA FE 3.3
 Ano-Fabricação: 2011
 Ano-Modelo: 2012
 Cor: PRETA

SP Chassi: KMHDH81G0C3U816443
 Pl Motor: G6KCB6715508
 Chassi UF: DIADEMA SP

9.0.0 - REPAROS ESTRUTURAIS:

9.1.0 - Situação Estrutural:

9.1.1 - O veículo examinado não apresenta corte, que visasse a caracterizar lesão na sua estrutura.

10.0.0 - CINTO DE SEGURANÇA

10.1.0 - Cinto de Segurança encontrava-se:

10.1.1 - Original, com data e dados do fabricante.

11.0.0 - PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA CARROCERIA

11.1.0 - Plaqueta de identificação da Carroceria encontrava-se:

11.1.2 - Não localizada.

12.0.0 - PESQUISA DE COMERCIALIZAÇÃO DE LEILÃO

12.1.0 - Pesquisa de Comercialização em LEILÃO:

12.1.1 - Foi realizada a pesquisa do comércio do veículo em Leilão nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

13.0.0 - PESQUISA DE SINISTRO

13.1.0 - Pesquisa de Comercialização de SINISTRO:

13.1.1 - Foi realizada a pesquisa de Sinistrados nesta data, e não foi encontrado nenhum registro de sinistro do veículo examinado.

14.0.0 - PESQUISA DE INDÍCIOS DE SINISTRO

14.1.0 - Pesquisa de Comercialização de INDÍCIOS DE SINISTRO:

14.1.1 - Foi realizada a pesquisa de Índices de Sinistro nesta data, e não foi encontrado nenhum registro do veículo examinado.

15.0.0 - CRV / CRLV - AUTENTICIDADE

15.1.0 - CRV / CRLV do veículo encontravam-se:

15.1.1 - Original.

16.0.0 - COMBUSTÍVEL

16.1.0 - Combustível do veículo atual:

16.1.2 - Gasolina.

17.0.0 - COR PREDOMINANTE DO VEÍCULO

17.1.0 - Cor predominante do veículo atual:

17.1.1 - De acordo com o CRV / CRLV.

18.0.0 - ITENS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS

18.1.0 - Itens de segurança encontravam-se:

18.1.1 - Conforme/Existentes.

20.0.0 - HODÔMETRO DO VEÍCULO

20.1.0 - Hodômetro do veículo atual:

20.1.1 - "A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE DO HODÔMETRO DO VEÍCULO".

Resultado do laudo

APROVADO

Vistoriador: ALYSON PASQUALE DOS SANTOS



Fotos do Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

EZR-1976

Laudo nº

OBJ0000313

Data/Hora

28/09/2021 14:48

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente: JUEL PROCOPIO FERNANDES
 Marca: 1
 Modelo: HYUNDAI SANTA FE 3.3
 Ano-Fabricação: 2011
 Ano-Modelo: 2012
 Cor: PRETA

Nº Chassi: KMHSR10DCU016443
 Nº Motor: G6DCBA752508
 Cidade/UF: DIADEMA/SP

Fotos


CHASSI



MOTOR



CÂMBIO



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



Fotos do Laudo de Vistoria Cautelar



Placa

EZR-1976

Laudo nº

OBJ0000313

Data/Hora

28.09/2021 14:48

Resultado do Laudo

APROVADO

Vistoria Base

Informações cadastrais coletadas

Cliente: IWEL PROCOPIO FERNANDES
Marca: I
Modelo: HYUNDAI SANTA FE 3.5
Ano-Fabricação: 2011
Ano-Modelo: 2012
Cor: PRETA

Nº Chassi: KMHS8H1GDCU816443
Nº Motor: G6DCBA752508
Cidade/UF: DIADEMA/SP

CRLV/CRV



HODOMETRO



ETIQUETA ETA



NUMERO VIS

