



CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 7.772.760/0001-66

PLACA: FOA2528

DATA/HORA: 20/9/2021 9:40:19

Restrições	✓	Leilão	✓	Índice de Sinistro	✓
Histórico de Roubo e Furto	✓	Furto	✓	Parecer Técnico	✓
Outras Informações Sinistro	✓	IPVA	✓		

Não consta - ✓ Consta Informação- ✗

**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	FOA2528	CHASSI	9BWAL45Z0H4032290
RENAVAM	01112244147	Dt. ÚLTIMA ATU.	18/02/2021
MUNICÍPIO	SANTA ISABEL	MARCA/MODELO	VW/FOX PEPPER SFV
PROCEDÊNCIA	NACIONAL	TIPO	AUTOMOVEL
ANO FAB	2017	ANO MODELO	2017
COR	VERMELHA	CARROCERIA	
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CAP. PASSAG.	5	POTÊNCIA	120
CAP. CARGA	0.0	CMT	1.92
CILINDRADA	1598	EIXOS	2
PBT	1.52	REMARC. CHASSI	NORMAL
MOTOR	CNX097858	SITUAÇÃO VEIC.	CIRCULACAO
CÂMBIO			

**INFORMAÇÕES/BASE ESTADUAL**

PLACA	FOA2528	MUNICÍPIO	SANTA ISABEL
FABRICAÇÃO	2017/2017	MARCA/MODELO	VW/FOX PEPPER SFV
COR	VERMELHA	RENAVAM	01112244147
CHASSI	9BWAL45Z0H4032290	MOTOR	CNX097858

**PROPRIETÁRIO**

ATUAL	VTS SERIPLASTCHI INDUSTRIA LTDA ME
ANTERIOR	SILVANA KASSAB SCARPANTE MIRANDA

**MULTAS**

As multas do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas. Para consulta de multas e débitos, favor consultar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

## IPVA/DPVAT

DÉBITOS IPVA 0,00

DÉBITOS DPVAT N/I

## LICENCIAMENTO

DATA LICENC. 02/05/2021

EXERCÍCIO LICENC. 2021

## RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

FURTO NADA CONSTA

BLOQ. GUINCHO NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

RESTR. JUDICIAL NADA CONSTA

TRIBUTÁRIA NADA CONSTA

BLOQ. JUDICIAL NÃO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

RESTR. FINANC. Nada Consta

## RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

## DETRAN SP

PLACA FOA2528

RESTR. GUINCHO NADA CONSTA

RENAVAM 01112244147

RESTR. JUDICIAL NADA CONSTA

BLOQ. RF NADA CONSTA

ULT LICENCIAMENTO EXERCICIO 2021

RESTR. FINANC. NADA CONSTA

INSP. VEICULAR ANO

TRIBUTÁRIA NADA CONSTA

INSP. GNV NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

LICENCIAMENTO EXERCICIO 2021

IPVA NADA CONSTA

MULTAS TOTAL R\$ 394,94

## RENAJUD DETALHADO

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

## GRAVAME

RESTR. FINANC. GRAVAME NÃO CADASTRADO NA BASE

## INTENÇÃO DE GRAVAME

TIPO TRANSAÇÃO

TIPO RESTRIÇÃO

NOME AGENTE

INCLUSÃO ITEN.

## COMUNICAÇÃO DE VENDAS

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDAS

DATA COMUNIC.

DATA VENDA

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

## DECODIFICADOR DE PLACA

PLACA FOA2528

EMPLACAMENTO SÃO PAULO

## DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI 9BWAL45Z0H4032290

VEÍCULO VOLKSWAGEN/NOVO FOX/ NOVO CROSSFOX

MONTADORA VOLKSWAGEN

ANO MODELO 2017

COMBUSTÍVEL F

QTDE. EIXOS

TIPO CARROCERIA

PAÍS BRASIL

REGIÃO GEOGR BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

LOCAL FÁBRICA N/I

## INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

## OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTRO

NADA CONSTA

## RECALL DE VEÍCULO

VEICULO NÃO POSSUI REGISTRO

## ROUBO E FURTO - ATIVO

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

## PARECER TÉCNICO



Verde

## HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

NÃO EXISTE OFERTA PARA ESTE VEÍCULO

BASE 1  BASE 2  BASE 3 

VEICULO NÃO OFERTADO 

VEÍCULO OFERTADO 

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	20/09/2021	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	1224636
UNIDADE:	ARUJÁ	VISTORIADOR:	KELVIN STRAVINO

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	FOX PEPPER SFV
ANO FAB./MODELO:	2017 / 2017	COR:	VERMELHA
PLACA:	FOA2528	CIDADE:	SANTA ISABEL
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAL45Z0H4032290	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CNX097858
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAL45Z0H4032290	Nº DO MOTOR NA BIN:	CNX097858
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWAL45Z0H4032290	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CNX097858
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	-	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	-	KM:	62250

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASOALHO  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
BATENTE DA PORTA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
DIANTEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:****NADA CONSTA****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

KELVIN STRAVINO - 329133639  
VistoriadorFELIPE COSTA DA CRUZ - 508703566  
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1224636

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA




PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



KELVIN STRAVINO - 329133639  
Vistoriador

FELIPE COSTA DA CRUZ - 508703566  
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1224636

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



KELVIN STRAVINO - 329133639  
Vistoriador

FELIPE COSTA DA CRUZ - 508703566  
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



**DADOS GERAIS:**

DATA:	20/09/2021	Nº DO LAUDO:	1224636
CLIENTE:		VISTORIADOR:	KELVIN STRAVINO
UNIDADE:	ARUJÁ		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	FOX PEPPER SFV
ANO FAB./MODELO:	2017 / 2017	COR:	VERMELHA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
------	------

KELVIN STRAVINO - 329133639  
Vistoriador

FELIPE COSTA DA CRUZ - 508703566  
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



Número do Laudo: 1224636

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



KELVIN STRAVINO - 329133639  
Vistoriador

FELIPE COSTA DA CRUZ - 508703566  
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**