



# Ultra Vision Pericias Veiculares Praia Grande Ltda

CNPJ: 41.317.524/0001-98

Laudo de pericia cautelar



REPROVADO

Realizado em: 09/09/2021

OS N°: 1303344045

Perito: LUIS RODRIGO BEZERRA

## DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome Cliente Nao Selecionado	
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

## DADOS DO VEÍCULO

PLACA jpm1e03	Marca/Modelo GM / CORSA ST	 CHEVROLET	Tipo Caminhonete
Fabricação/Modelo 2003 / 2003	Quilometragem 193541		
Cidade SAO VICENTE			ESTADO SP
CRLV	N° do lacre da placa 0037388	Tipo de lacre VERDE	Renavam 800046188

Chassi BIN 9BGST80N03B157361	Chassi ATUAL 9BGST80N03B157361
Motor BIN 4J0005523	Motor ATUAL 4J0005523
Combustível BIN Gasolina	Combustível ATUAL Gasolina
Cor BIN Prata	Cor ATUAL Prata
Câmbio BIN V000842820	Câmbio ATUAL V000842820





CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




PLACA




LACRE




CRLV



FOLHA DA PORTA LADO DIREITO



CAPO DIANTEIRO



PAINEL CORTA FOGO



LONGARINA TRASEIRA



TAMPAO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO




TORRE DO AMORTECEDOR

☰ QUESTÕES DE VISTORIA

<p>✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL</p>	<p>! - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS 05.1 VIDRO PARA BRISA : AUSENTE</p>
<p>! - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS 05.4 VIDRO LATERAL ESQUERDO : AUSENTE</p>	<p>✓ - 06 LACRE NUMERO 06.1 ORIGINAL</p>
<p>✓ - 07 ESTRUTURA 07.1 ORIGINAL</p>	<p>✓ - CHASSI "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."</p>
<p>✓ 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL</p>	<p>✓ 2024 - A numeração identificadora do motor Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).</p>
<p>✓ 5010 - Compartimento do motor Original/Dentro dos padrões do fabricante.</p>	<p>✓ 18021 - Reparos estruturais da carroçaria Original/Dentro dos padrões do fabricante.</p>

**Croqui do veículo**



<p><b>34 Capô</b> Repintado com massa.</p>	<p><b>37 Porta-malas</b> Repintado com massa.</p>
<p><b>39 Paralama dianteiro esquerdo</b> Repintado com massa.</p>	<p><b>42 Porta Dianteira</b> Repintado com massa.</p>
<p><b>44 Porta traseira</b> Repintado com massa.</p>	<p><b>46 Paralama traseiro</b> Repintado com massa.</p>

## OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

---

Perito responsável: LUIS RODRIGO BEZERRA

---

Emitido por: Ultra Vision Pericias Veiculares Praia Grande Ltda

## AVISOS IMPORTANTES!

O Laudo é válido por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► **Vistoria Cautelar**

O presente laudo possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).