



VIMAN HISTÓRIAS VEICULARES
LTDA-ME
CNPJ: 22.089.947/0001-22
Vistorias

Número de Laudo = 2115200
VISTORIA CAUTELAR
Resultado:
APPROVADO

Cliente : =
Cidade Estado: = - SP
Data: = 07/10/2021 15:09:22

DADOS DO VEICULO

Marca/Modelo	= NISSAN I/NISSAN SENTRA 20SV CVT - 2014 / 2014 - PRETA
Placa	= FU7961
Cidade	= SAO PAULO
Nº do Chassi do veículo	= 3N1BB7AD3EY206930
Nº do Motor no Veículo	= MR20886493H
Nº do Carr. no Veículo	= 0
Nº do Câmbio no Veículo	= 0
Nº do Carr. na BIN	=
Nº da Câmbio na BIN	=

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e brônca em conformidade (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

2-DO BATEANTE DA PORTA:

Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Original/Dentro dos padrões

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrões

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrões

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro dos padrões

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrões

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrões

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Possui averia e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LENTÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observação:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística e Engenharia de Tráfego, para fins legais. Este registro ao estar monitorado da realização dos exames em razão do que a VIMAN HISTÓRIAS VEICULARES LTDA-ME não se responsabiliza por quaisquer danos materiais, morais e/ou indenizações por eventuais falhas nas realizações realizadas, desde que não decorram de negligência ou culpa, má-fé, má-fé e/ou culpa da VIMAN HISTÓRIAS VEICULARES LTDA-ME, bem como, danos que afetem a segurança do veículo.

CEZAR AUGUSTO FERREIRA VASCONCELOS
(12.345.678-9)
Vistoriador

CEZAR AUGUSTO FERREIRA VASCONCELOS
(12.345.678-9)
Auxiliar Cliente

Cliente: =
Cidade Estado: = - SP
Data: = 07/10/2021 15:09:22

DADOS DO VEICULO

Marca/Modelo	= NISSAN NISSAN SENTRA 20SV CVT - 2014 / 2014 - PRETA		
Placa	= FUY7961	Cidade	= SAO PAULO
Nº do Chassi do veículo	= 3N1BB7AD3EV206930	Nº do Motor no Veículo	= MR20886498H
Nº do Chassi no Cadastro	= 3N1BB7AD3EV206930	Nº do Motor no Cadastro	= MR20886498H
Nº do Carr. no Veículo	= 0	Nº da Câmbio no Veículo	= 0
Nº do Carr. na BIN	=	Nº da Câmbio na BIN	=

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e veículo em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide C/ a numeração que consta no motor.

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

2-DO BATERIA DA PORTA:

Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

1-VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA):

Original/Dentro das padões

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro das padões

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro das padões

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro das padões

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro das padões

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro das padões

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Possui avaria e/ou reparo que não atenda a estrutura da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEMBAO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observação:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não abrange, em hipótese alguma, qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos, químicos, elétricos, mecânicos, estruturais ou quaisquer outros danos que possam ocorrer no futuro, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS
(12.345.678-9)
Vistoriador

CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS
(12.345.678-9)
Auxiliar Contábil

FRENTE



MOTOR



PLACA/LADRE



TRASEIRA



CHASSI



HODOMETRO



CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS (12.345.878-9)
Vistoriador

CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS (12.345.878-9)
Auxiliar Conferente

(11) 2615-6326



Vistorian
Vistorias

VMAN VISTORIAS
CNPJ: 22.859.547/0001-22

Número do Laudo = 21115200



APROVADO

LONGARINA DIANT ESQ



LONGARINA DIANT DIR



LONGARINA TRAS ESQ




LONGARINA TRAS DIR



Vistorador
CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS (12.345.678-9)

Admitir Confiante
CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS (12.345.678-9)

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS

[Signature]
Vistoriador
CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS (12.345.678-9)

[Signature]
Auxiliar Condutor
CEZAR AUGUSTO PEREIRA VASCONCELOS (12.345.678-9)



INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: FUY7961, SP,

Data de Pesquisa: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 - 14:23:52

Data da Impressão: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 - 14:26:23

DADOS DO VEICULO

/NISSAN SENTRA 205V CVT
 MARCA/MODELO: /NISSAN SENTRA 205V CVT
 ANO FAB/MODELO: 2014 / 2014
 RENAVALM: 01018501689

COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
 CHASSI: 3N1BB7ADBE7206930
 PLACA: FUY7961
 COR: PRETA
 QUINDRADAS: 1997

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

- RESTRIÇÕES ESTADUAL LEILÃO
- MULTAS E DEBITOS HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- SINISTRO ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
- HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEICULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2014
 MARCA/MODELO: /NISSAN SENTRA 205V CVT
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
 TIPO VEICULO: AUTOMOVEL

ANO MODELO: 2014
 COR: PRETA
 ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO
 CATEGORIA VEICULO: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: 5
 QUINDRADAS: 1997
 CAPACIDADE DE CARGA: 0,00
 QUANTIDADE DE EIXOS: 2

PROCEDENCIA VEICULO: IMPORTADA
 POTENCIA: 140
 CMV/PBT VEICULO: 176 // 176

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CIVV: 24/12/2020

DATA LICENCIAMENTO: 06/01/2021

EXER. LICENCIAMENTO: 2011
PLACA ATUAL: FU77961
UF PLACA: SP
CHASSI: 3N1B87AD3E7206930

RENAVAM: 01018501689
MUN. EMPILACAMENTO: SAO PAULO-SP
UF JURISDIÇÃO: SP
SITUAÇÃO VEICULO: CIRCULACAO
TIPO CHASSI: NORMAL

AGREGADOS
CAIXA DE CAMBIO: NAO INFORMADO PELO ORGAO

Nº MOTOR (ESTADUAL): MR20886498H

RESTRICÇÕES

BIQUILIBRIO DE FURTO: NADA CONSTA
BIQUILIBRIO DE QUINCHO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA

JUDICIAL: NADA CONSTA
TRIBUTARIA: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: NAO EXISTE DÉBITOS
DER: NAO EXISTE DÉBITOS
DENSA: NAO EXISTE DÉBITOS
CETESB: NAO EXISTE DÉBITOS
LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DÉBITOS
DÍVIDA ATIVA: NAO EXISTE DÉBITOS

MUNICIPAIS: NAO EXISTE DÉBITOS
POL. RODO. FEDERAL: NAO EXISTE DÉBITOS
RENAVAM F: NAO EXISTE DÉBITOS
IPVA: NAO EXISTE DÉBITOS

RESTRIÇÃO (RENAUD)

NADA CONSTA

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NAO TARIFADA/CORTESIA)

NAO HA REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NAO TARIFADA/CORTESIA)

NAO HA REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

GRAVAME (NAO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA: NAO DISPONIVEL
NÚMERO DO CONTRATO: NAO DISPONIVEL
ARRENDATARIO FINANC.: NAO DISPONIVEL/NAO DISPONIVEL
NOME DO AGENTE: NAO DISPONIVEL

EGG FINANCEIRA: NAO DISPONIVEL
VIGENCIA DO CONTRATO: NAO DISPONIVEL
INFORMANTE FINANC.: NAO DISPONIVEL
DT. INCLUSÃO FINANC.: NAO DISPONIVEL

REGISTRO DO VEICULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2014
MARCA MODELO: NISSAN/NISSAN SENTRA 20SV CVT/
COMBUSTIVEL: ALCOOL / GASOLINA
TIPO VEICULO: AUTO
TIPO MONTAGEM: NAO DISPONIVEL

ANO MODELO: 2014
COR: PRETA
ESPECIE VEICULO: PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO: NAO DISPONIVEL

FIGHA TÉCNICA

CAT/PRT VEICULO: NAO DISPONIVEL / 176
PASSAGEIROS: NAO DISPONIVEL
CAPACIDADE DE CARGA: 0
POTENCIA: 140

PROCEDENCIA VEICULO: NAO DISPONIVEL
QUANTIDADE DE EIXOS: 2
QUILOMETROS: 1997
TIPO CARROCERIA: AU - SEDAN MEDIO

FIGHA CADASTRAL

PLACA ATUAL: FU77961
UF JURISDIÇÃO: SP

MUN. EMPILACAMENTO: SAO PAULO
UF PLACA: SP
RENAVAM: NAO DISPONIVEL
CHASSI: 3N1B87AD3E7206930

AGREGADOS

CAIXA DE CAMBIO: NAO DISPONIVEL
CARROCEIRA: NAO DISPONIVEL

NÚMERO MOTOR: MR20886498H

EXER. LICENCIAMENTO: 2021
PLACA ATUAL: FUY7961
UF PLACA: SP
CHASSI: 3N1BB7AD3EY206930

RENAVAM: 01018501689
MUN. EMPILACAMENTO: SAO PAULO-SP
UF JURISDIÇÃO: SP
SITUAÇÃO VEICULO: CIRCULACAO
TIPO CHASSI: NORMAL

AGREGADOS
CAIXA DE CAMBIO: NÃO INFORMADO PELO ORGAO

Nº MOTOR (ESTADUAL): MR20886498H

RESTRICÇÕES
BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA

JUDICIAL: NADA CONSTA
TRIBUTARIA: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS
DETRAN: NÃO EXISTE DÉBITOS
DER: NÃO EXISTE DÉBITOS
DEPSA: NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB: NÃO EXISTE DÉBITOS
LICENCIAMENTO: NÃO EXISTE DÉBITOS
DÍVIDA ATIVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

MUNICIPAIS: NÃO EXISTE DÉBITOS
POL. ROBO. FEDERAL: NÃO EXISTE DÉBITOS
RENAVAM: NÃO EXISTE DÉBITOS
IPVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

RESTRICÇÃO (RENAUD)
NADA CONSTA

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)
FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE: NÃO DISPONÍVEL

CGC FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL
VIGÊNCIA DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL
INFORMANTE FINANC.: NÃO DISPONÍVEL
DI. INCLUSÃO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO
ANO FABRICAÇÃO: 2014
MARCA/MODELO: NISSAN/NISSAN SENTRA 205V CMT/
COMBUSTIVEL: ALCOOL / GASOLINA
TIPO VEICULO: AUTO
TIPO MONTAGEM: NÃO DISPONÍVEL

ANO MODELO: 2014
COR: PRETA
ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL

FICHA TÉCNICA
CMT/PRT VEICULO: NÃO DISPONÍVEL / 176
PASSAGEIROS: NÃO DISPONÍVEL
CAPACIDADE DE CARGA: 0
POTENCIA: 140

PROCEDENCIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
QUANTIDADE DE EXOS: 2
CILINDRADAS: 1997
TIPO CARROCERIA: AU - SEDAN MEDIO

FICHA CADASTRAL
PLACA ATUAL: FUY7961
UF JURISDIÇÃO: SP

MUN. EMPILACAMENTO: SAO PAULO
UF PLACA: SP
RENAVAM: NÃO DISPONÍVEL
CHASSI: 3N1BB7AD3EY206930

AGREGADOS
CAIXA DE CAMBIO: NÃO DISPONÍVEL
CARROCERIA: NÃO DISPONÍVEL

NÚMERO MOTOR: MR20886498H

RESTRICÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA
JUDICIAL: NADA CONSTA
RENAUO: NADA CONSTA

BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MES LICENCIAMENTO: ABRIL

UF EMPILACAMENTO: SP

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZ(ES)
DATA/HORA DA CONSULTA: QUINTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2021 - 14:23:52

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE

CRIV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDÍCIO DE SINISTRO/LEILÃO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS - ESPECIAL MEGA LAUDO

PROPRIETÁRIO ATUAL:

LOURDES SUMICA SIMOTO OISHI

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:
NIROKU OISHI

2021

LOURDES SUMICA SIMOTO OISHI

2019

NIROKU OISHI

2018

NIROKU OISHI

2017

NIROKU OISHI

2015

NIROKU OISHI

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

ANEXO 1 - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE
Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais segura pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especificamente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, sendo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privada detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excludas, como por exemplo apontamentos de registros de leião, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leloeiros, Associações, Órgãos de Tráfego, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de **RESTRIÇÃO** ou **Observado** no CRV (também como Restrição Administrativa, Veitada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O. ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRVL ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alargamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre seguradora e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dados ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. **Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.**

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regulamentações ou siglas "REM", "DA", "D" e demais informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Indício ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leião, Evento Corporativo (quando constatado avarias/repairs no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abrange a consulta aos sites do Detran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assessoria de se buscadas através da numeração do chassi. Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Tráfego detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a Megalau do disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenças que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "há unidade/cortesia" somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "historical" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET pelo próprio Sistema de Laudo, pelo e-mail: suporte@megalau do com.br ou ainda pelo telefone (11) 4128 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a Megalau do não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele momento, assim sei que a Megalau do NÃO GARANTE o conteúdo das informações da consulta e ISENTO a Megalau do de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.