



## DADOS GERAIS:

DATA:	10/04/2024	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	56880
UNIDADE:	VILA CARRÃO	VISTORIADOR:	HUMBERTO LUIZ DE LIRA

## DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	FIESTA 16SE AT
ANO FAB./MODELO:	2017/2017	COR:	BRANCA
PLACA:	CUU6000	CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BFZD55P5HB575747	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	UWJBH575747
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BFZD55P5HB575747	Nº DO MOTOR NA BIN:	UWJBH575747
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BFZD55P5HB575747	Nº DO MOTOR NO CRLV:	UWJBH575747
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	70315

### 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:

101 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES (OK)

### 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

### 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

409 - NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

### 500.1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

### 500.2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

### 500.3 - DO ASSOALHO:

526 - NÃO OBRIGATÓRIA

### 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

### 600.1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

660 - NÃO ORIGINAL/OUTRO TIPO

### 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

704 - APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROÇARIA.

706 - APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO DIREITA DA CARROÇARIA.

### 800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

## OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

LATERAL TRASEIRA DIREITA E ESQUERDA AVARIADO/REPARADO  
CAIXA DE AR LADO DIREITO AVARIADO/REPARADO  
PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA DIREITA AVARIADO/REPARADO  
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA AVARIADO/REPARADO  
PARALAMA DIANTEIRO DIREITO AVARIADO/REPARADO  
ARCO DA PORTA TRASEIRA DIREITA AVARIADO/REPARADO

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RETA VISTORIA VEICULAR LTDA, não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA  
Digitador

HUMBERTO LUIZ DE LIRA  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA, e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISTORIA CAUTELAR: 56880

DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



LACRE



CINTO DE SEGURANÇA



VIDRO - GRAVAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



**ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA**  
Digitador

**HUMBERTO LUIZ DE LIRA**  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISTORIA CAUTELAR: 56880

FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



LONGARINA 1



LONGARINA 2



LONGARINA 3



LONGARINA 4



PORTA MALA



ASSOALHO EXTERNO



ESTEPE



CAIXA DE RODA TRASEIRA 1



CAIXA DE RODA TRASEIRA 2



CAIXA DE RODA DIANTEIRA 1



**ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA**  
Digitador

**HUMBERTO LUIZ DE LIRA**  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISTORIA CAUTELAR: 56880

CAIXA DE RODA DIANTEIRA 2



AVARIA

TORRE AMORTECEDOR DIREITA



AVARIA

TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



AVARIA



AVARIA



AVARIA



AVARIA



AVARIA



AVARIA



PLACA TRASEIRA



**ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA**  
Digitador

**HUMBERTO LUIZ DE LIRA**  
Vistoriador


Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.




## VISTORIA CAUTELAR: 56880

ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR

ETIQUETA BATENTE DA PORTA



## ANÁLISE DE PINTURA



ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA  
Digitador


HUMBERTO LUIZ DE LIRA  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISTORIA CAUTELAR: 56880

ANÁLISE ESTRUTURAL



ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA  
Digitador

HUMBERTO LUIZ DE LIRA  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



CÓDIGO: 2123135  
DATA: 10/04/2024 14:37  
IMPRESSÃO: 10/04/2024 14:39

Confidencial p/ 40.501.910/0001-72

**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: CUU6000**



**BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO:	<b>2017</b>	ANO MODELO:	<b>2017</b>
MARCA / MODELO:	<b>FORD/FIESTA 16SE AT</b>	COR:	<b>BRANCA</b>
COMBUSTÍVEL:	<b>ALCOOL/GASOLINA</b>	ESPÉCIE:	<b>PASSAGEIRO</b>
TIPO VEÍCULO:	<b>AUTOMOVEL</b>	CATEGORIA:	<b>PARTICULAR</b>

**FICHA TÉCNICA**

PASSAGEIROS:	<b>5</b>	PROCEDÊNCIA:	<b>NACIONAL</b>
CILINDRADAS:	<b>1597</b>	POTÊNCIA:	<b>128</b>
CAPAC. DE CARGA:	<b>0,00</b>	CMT/PBT:	<b>155/155</b>
QTD. DE EIXOS:	<b>0</b>		

**FICHA CADASTRAL**

DATA EMISSÃO CRV:	<b>19/03/2020</b>	DT LICENCIAMENTO:	<b>26/03/2024</b>
MUNICÍPIO PLACA:	<b>SAO PAULO-SP</b>	RENAVAM:	<b>1138095378</b>
CHASSI:	<b>9BFZD55P5HB575747</b>	SITUAÇÃO VEICULO:	<b>CIRCULACAO</b>
TIPO CHASSI:	<b>NORMAL</b>		

**AGREGADOS (ESTADUAL)**

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	<b>UWJBH575747</b>
------------------	-----------	--------------------

**AGREGADOS (FÁBRICA)**

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	<b>UWJBH575747</b>
CARROCERIA:		

**RESTRIÇÕES (ESTADUAL)**

BLOQUEIO FURTO:	<b>NADA CONSTA</b>	JUDICIAL:	<b>NADA CONSTA</b>
BLOQUEIO GUINCHO:	<b>NADA CONSTA</b>	FINANCEIRA:	<b>NADA CONSTA</b>
ADMINISTRATIVA:	<b>NADA CONSTA</b>	RENAJUD:	<b>NADA CONSTA</b>
TRIBUTÁRIA:	<b>NADA CONSTA</b>		

**RESTRIÇÕES (NACIONAL)**

RESTRIÇÃO 1:	<b>NADA CONSTA</b>	RESTRIÇÃO 2:	<b>NADA CONSTA</b>
--------------	--------------------	--------------	--------------------

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

#### MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	130,16
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	130,16
LICENCIAMENTO:	160,22		

#### INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

#### PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: FLAVIA DOMINGOS TROEIRA  
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: JOSE OLIVEIRA TROEIRA

#### COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

#### GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

#### INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

### BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	CUU6000	CHASSI:	9BFZD55P5HB575747
MARCA/MODELO:	FORD/FIESTA 16SE AT	ANO FAB/MODELO:	2017/2017
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Automovel	ESPÉCIE:	Passageiro
MUNICÍPIO / UF:	SAO PAULO / SP	UF ORIGEM:	SP

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	UWJBH575747	POTÊNCIA:	128
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	155.0
CILINDRADAS:	1597	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	155.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	0.0
NUM. EIXO TRAS.:			

### RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	SIM	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

#### OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

### RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

## OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**RETA VISTORIA VEICULAR LTDA.**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada.**

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.