

**DADOS GERAIS:**

DATA:	09/11/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1347108
UNIDADE:	MOEMA	VISTORIADOR:	GUILHERME ALMEIDA PIRES

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	BMW	MODELO/VERSÃO:	I/BMW 328I 3A51
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	AZUL
PLACA:	DVN9979	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	WBA3A5101EF972830	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	A4890491N20B20A
Nº DO CHASSI NA BIN:	WBA3A5101EF972830	Nº DO MOTOR NA BIN:	A4890491
Nº DO CHASSI NO CRLV:	WBA3A5101EF972830	Nº DO MOTOR NO CRLV:	A4890491
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	.	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	.	KM:	66891

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES

⚠️ COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGIDO REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASSOALHO**

✓ NÃO OBRIGATÓRIA

BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013

DIANTEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013

TRASEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013

TRASEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/2013

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2013

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

GUILHERME ALMEIDA PIRES - 38521723
VistoriadorLARISSA CRISTINA CRUZ FREITAS TEIXEIRA - 421785354
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1347108

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



GUILHERME ALMEIDA PIRES - 38521723
Vistoriador

LARISSA CRISTINA CRUZ FREITAS TEIXEIRA - 421785354
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1347108

LACRE




FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



GUILHERME ALMEIDA PIRES - 38521723
Vistoriador

LARISSA CRISTINA CRUZ FREITAS TEIXEIRA - 421785354
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



DADOS GERAIS:

DATA:	09/11/2021	Nº DO LAUDO:	1347108
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	GUILHERME ALMEIDA PIRES
UNIDADE:	MOEMA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	BMW	MODELO/VERSÃO:	I/BMW 328I 3A51
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	AZUL

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ AR CONDICIONADO
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	
✓ AR QUENTE	
✓ CD PLAYER	
✓ TETO SOLAR	
✓ VIDROS ELÉTRICOS	
✓ AIR BAG MOTORISTA	

GUILHERME ALMEIDA PIRES - 38521723
Vistoriador

LARISSA CRISTINA CRUZ FREITAS TEIXEIRA - 421785354
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1347108

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



GUILHERME ALMEIDA PIRES - 38521723
Vistoriador

LARISSA CRISTINA CRUZ FREITAS TEIXEIRA - 421785354
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

CONSULTA Nº: 2695733

CONFIDENCIAL PARA: Aeroporto Vistoria
 Veicular - Eireli - Me

REALIZADA EM: 09/11/2021 às 14:37



328i 3a51



Informações do veículo - Base Nacional

Placa: DVN-9979

Marca/Modelo: BMW / I/BMW 328i 3A51

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: A4890491

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1997

Peso bruto(CMT): 200

Capacidade de carga: 0

Eixo Traseiro Dif: 0

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: Importado

Chassi: WBA3A5101EF972830 **Normal**

Renavam: 00548632430

Cor: AZUL

Espécie: Passageiro

Peso bruto(PBT): 201

Potência: 245

Eixo: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi

Chassi : WBA3A5101EF972830

Região : ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA

Categoria : AUTOMOVEL

Modelo : 328i

Carroceria : SEDAN

Chassi tratado: WBA3A5101EF972830

Retorno: Marca/Modelo/Ano Identificados

Origem : IMPORTADO

País : ALEMANHA

Marca : BMW

Ano : 2014

Motor : 2.0

Combustível : Gasolina

 Base estadual (Cortesia)

Placa: DVN-9979

Marca/Modelo: I/BMW 328i 3A51

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

Chassi: WBA3A5101EF972830 **NORMAL**

Renavam: 00548632430

Cor: AZUL

Potência: 245

Peso bruto(PBT): 2,01

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0

Nº carroceria: 999

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: A4890491

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1997

Peso bruto(CMT): 2,00

Capacidade de carga: 0,00

Carroceria: NENHUMA

 Informações de proprietário

Proprietário Atual: RITA DE CASSIA JERONIMO

Proprietário anterior: OSVALDO ERNESTO PAEZ

 Débitos do veículo

Débito de multas: NÃO EXISTE DEBITO DE MULTA

Débito Multas: R\$ 0,00

Débitos de IPVA: NÃO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débitos de Licenciamento: NÃO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débitos de DPVAT: NÃO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Débito DER: R\$ 0,00

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito municipais: R\$ 0,00

Débito RENAINF: R\$ 0,00

 LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 09/04/2018

Data de licenciamento: 09/11/2021

Ano de exercício do licenciamento: 2021

 Restrições

Roubo e Furto: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Comunicação de Venda: Não Consta Comunicação de Vendas

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Não Consta Bloqueio Judicial - Renajud

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular 'OK'

Informações do DETRAN (Cortesia)

Multas: NADA CONSTA

IPVA: NADA CONSTA - PAGO

Licenciamento do Ano: em dia (prazo para licenciamento vencerá no próximo ano).

Último licenciamento efetuado: exercício 2021

Inspeção GNV: NADA CONSTA

Inspeção Veicular:

Licenciamento Digital - Acesso permitido: Não

Renavam: 00548632430

MULTAS SSP

Bloqueio de Furto: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição financeira: NADA CONSTA

Restrição por veículo guinchado: NADA CONSTA

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfsss

SENATRAN - Para maiores informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

Comunicação de venda

NÃO EXISTE

Divida Ativa (Cortesia)

VEÍCULO

Placa: DVN9979

Renavam: 00548632430

Marca/Modelo: I/BMW 328i 3A51

Faixa de IPVA: 1141440

Ano/Fabricação: 2013

Município: São Paulo

Combustível: GASOLINA

Espécie: PASSAGEIRO

Categoria: PARTICULAR

Tipo: AUTOMOVEL

Passageiros: 5

Carroceria: INEXISTENTE

Último licenciamento: 2020

IPVA 2021

[1] - Valor base: 81.686,00

[2] - Alíquota: 4,0

[3] - IPVA Apurado: 3.267,44

[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---

[5] - IPVA devido: 3.267,44

[6] - Pagamento efetuado: 3.169,42

[7] - Descontos e abatimentos: 98,02


[8] - Saldo: 0,00

[9] - Acréscimos legais: ---

[10] - Valor a pagar: 0,00

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**NADA CONSTA****DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)****NADA CONSTA****TAXAS****Licenciamento atual:** Licenciamento 2021**Mês de vencimento:** 2021/11**Taxa Devida**▷ **Valor 98,91****Valor a Pagar**▷ **Valor: 98,91****MULTAS****NADA CONSTA****Total Débitos: 98,91****Recall****Não encontrado recall****Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****Parecer técnico (Cortesia)**

 **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA DVN9979 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA DVN-9979 NAS BASES CONSULTADAS** **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA DVN9979 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA DVN-9979 NAS BASES CONSULTADAS** **Divida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.** **Ações trabalhista (Cortesia)****Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>****Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **Fim desta pesquisa.** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.206.488/0001-24** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.206.488/0001-24 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.206.488/0001-24 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.