



Contato Pericia Ltda

CNPJ: 39.743.161/0001-00



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

✓ APROVADO

Realizado em: 11/12/2024

OS Nº: 1106935815

Vistoriador: EDUARDO LEITE APOLONIO

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome PARTICULAR	000000000
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO

PLACA NSC0114	Marca/Modelo FIAT / PALIO WK ADVEN FLEX		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2013 / 2014	Quilometragem 165438		
Cidade DOURADOS			ESTADO MS
CRLV	Nº do lacre da placa 0000	Tipo de lacre CONVENCIONAL	Renavam 549972129

Chassi BIN
9BD373175E5038276

Chassi ATUAL
9BD373175E5038276

Motor BIN
370A00112478070

Motor ATUAL
370A00112478070

Combustível BIN
Alcool-Gasol

Combustível ATUAL
ALCO/GASOL

Cor BIN
PRETA

Cor ATUAL
PRETA

Câmbio BIN
Não Informado

Câmbio ATUAL
Não informado



CONTATO PERICIA LTDA
CNPJ:39.743.161/0001-00
contatovistoria_dourados@hotmail.com tel: (67) 3308-0599

R Coronel Ponciano De Mattos Pereira, Nº
2375
Bairro Vila Industrial
Dourados - MS, CEP: 79840-230



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



FRENTE DIREITA



FRENTE ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PAINEL INTERNO



HABITÁCULO



ETIQUETA ETA




ETIQUETA ETA

QUESTÕES DE VISTORIA

✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.4 VIDRO LATERAL ESQUERDO :ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.6 VIDRO LATERAL DIREITO : ORIGINAL	✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL
✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL	✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL
✓ - 07 ESTRUTURA: 07.1 ORIGINAL	✓ - CHASSI: "apresenta características originais."
✓ - CHASSI: (compartimento de assoalho e batente da porta) todos originais - dentro dos padrões do fabricante	✓ - Chassi: + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.
✓ 5010 - Compartimento do motor: Original/Dentro dos padrões do fabricante.	

Croqui do veículo



<p>34 Capô Componente original</p>	<p>35 Vidro dianteiro Substituído</p>
<p>36 Teto Componente original</p>	<p>37 Porta-malas Componente original</p>
<p>39 Paralamas dianteiro esquerdo Componente original</p>	<p>41 Soleira Componente original</p>
<p>42 Porta Dianteira Componente original</p>	<p>44 Porta traseira Recuperado</p>
<p>46 Paralamas traseiro Recuperado</p>	<p>48 Longarina Componente original</p>
<p>49 Coluna superior Componente original</p>	<p>50 Coluna A Componente original</p>
<p>51 Travessa de reforço A Componente original</p>	<p>52 Coluna B Componente original</p>
<p>53 Travessa de reforço B Componente original</p>	<p>54 Coluna C Componente original</p>
<p>55 Paralamas dianteiro Componente original</p>	<p>57 Soleira Componente original</p>
<p>58 Porta dianteira Componente original</p>	<p>60 Porta traseira Componente original</p>
<p>62 Paralamas traseiro Componente original</p>	<p>64 Longarina Componente original</p>
<p>65 Coluna superior Componente original</p>	<p>66 Coluna A Componente original</p>
<p>67 Travessa de reforço A Componente original</p>	<p>68 Coluna B Componente original</p>
<p>69 Travessa de reforço B Componente original</p>	<p>70 Coluna C Componente original</p>
<p>71 Longarina traseira Componente original</p>	<p>72 Longarina traseira direita Componente original</p>



OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



Vistoriador responsável: EDUARDO LEITE APOLONIO

Emitido por: Contato Perícia Ltda

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).