



CONSULTA Nº: 7163647

CONFIDENCIAL PARA: Contato Perícia Automotiva Ltda

REALIZADA EM: 11/12/2024 às 16:20



PALIO WK ADVEN FLEX

### 🚗 Dados de Fabricação do Veículo

<b>Placa:</b> NSC-0114	<b>Marca/Modelo:</b> FIAT / PALIO WK ADVEN FLEX	
<b>Chassi:</b> 9BD373175E5038276	<b>Motor:</b> 370A00112478070	<b>Combustível:</b> Alcool / Gasolina
<b>Cor:</b> Preta	<b>Tipo de veículo:</b> Automovel	<b>Município/UF:</b> DOURADOS / MS
<b>Ano fabricação:</b> 2013	<b>Ano modelo:</b> 2014	<b>UF de Origem:</b> MS
<b>UF Faturado:</b> MS	<b>Caixa de câmbio:</b>	<b>Situação:</b> CIRCULACAO
<b>Espécie:</b> Passageiro	<b>Lotação:</b> 5	<b>Potência:</b> 132
<b>Carroceria:</b>	<b>Cilindradas:</b> 1800	<b>Procedência:</b> Nacional
<b>Situação Chassi:</b> N	<b>Capacidade carga:</b> 210	<b>Eixo traseiro:</b> 0
<b>Terceiro eixo:</b> 0	<b>Documento importadora:</b>	<b>Identidade importadora:</b> 0
<b>Número DI:</b> 0	<b>Data Registri DI:</b> 0	<b>Fabricante:</b>
<b>Segmento:</b> AU - SW MEDIO	<b>Grupo modelo veículo:</b> PALIO WEEK END	<b>Data limite restrição Trib:</b>
		<b>Capacidade máxima tração:</b>
<b>Peso bruto total:</b> 170	<b>Última atualização:</b> 2013-07-11	

### 🚗 Informações do veículo - Base Nacional

<b>Placa:</b> NSC-0114	<b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO
<b>Marca/Modelo:</b> FIAT / PALIO WK ADVEN FLEX	<b>Tipo de veículo:</b> AUTOMOVEL
<b>Montagem:</b> COMPLETA	<b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2013 / 2014
<b>Procedência:</b> NACIONAL	<b>Município/UF:</b> DOURADOS / MS
<b>Chassi:</b> 9BD373175E5038276 Normal	<b>Motor:</b> 370A00112478070
<b>Renavam:</b> 549972129	<b>Combustível:</b> Alcool-Gasol
<b>Cor:</b> PRETA	<b>Capacidade de passageiros:</b> 5
<b>Espécie:</b> Passageiro	<b>Cilindradas:</b> 1800
<b>Peso bruto(PBT):</b> 1,7	<b>Peso bruto(CMT):</b> 2,1
<b>Potência:</b> 132	<b>Eixo:</b> 0
<b>Eixo Traseiro Dif:</b> Não Informado	<b>Nº carroceria:</b> 70235924
<b>Eixo auxiliar:</b> Não Informado	<b>Número do Câmbio:</b> Não Informado
<b>Número da Carroceria:</b> 70235924	

### 📌 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



## Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

## Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BD373175E5038276	9BD373175E5038276	✓
Motor	370A00112478070	370A00112478070	✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓



## Base estadual (Cortesia)

Placa: NSC-0114

Marca/Modelo: FIAT / PALIO WK ADVEN FLEX

Categoria: PARTIC

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BD373175E5038276 **NORMAL**

Renavam: 00549972129

Cor: PRETA

Potência: 132

Peso bruto(PBT): 170

Espécie: PASSAGEIRO

Carroceria: 70235924

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: DOURADOS / MS

Motor: 370A00112478070

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1800

Peso bruto(CMT): 210

Capacidade de carga:



## Informações de proprietário

Proprietário Atual: PAULA APARECIDA MATTOS KOJIM

A



## Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ \*

IPVA: R\$ \*

Licenciamento: R\$ 0,00

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.meudeTRAN.ms.gov.br/veiculo.php#>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## Recall

**Não encontrado recall**


## Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

## Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## Parecer técnico (Cortesia)



## Informações para comercialização

### OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA NSC0114 NAS BASES CONSULTADAS

### EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA NSC0114 NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA NSC-0114 NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA NSC-0114 NAS BASES CONSULTADAS



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL 

**FIM DESTA PESQUISA.**

### Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 39.743.161/0001-00** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 39.743.161/0001-00 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 39.743.161/0001-00 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.



## Contato Pericia Ltda

CNPJ: 39.743.161/0001-00



### LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

✓ APROVADO

Realizado em: 11/12/2024

OS Nº: 1106935815

Vistoriador: EDUARDO LEITE APOLONIO

#### DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome PARTICULAR	000000000
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

#### DADOS DO VEÍCULO

PLACA NSC0114	Marca/Modelo FIAT / PALIO WK ADVEN FLEX		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2013 / 2014	Quilometragem 165438		
Cidade DOURADOS			ESTADO MS
CRLV	Nº do lacre da placa 0000	Tipo de lacre CONVENCIONAL	Renavam 549972129

Chassi BIN 9BD373175E5038276	Chassi ATUAL 9BD373175E5038276
Motor BIN 370A00112478070	Motor ATUAL 370A00112478070
Combustível BIN Alcool-Gasol	Combustível ATUAL ALCO/GASOL
Cor BIN PRETA	Cor ATUAL PRETA
Câmbio BIN Não Informado	Câmbio ATUAL Não informado



CONTATO PERICIA LTDA  
CNPJ:39.743.161/0001-00  
contatovistoria\_dourados@hotmail.com tel: (67) 3308-0599

R Coronel Ponciano De Mattos Pereira, Nº 2375  
Bairro Vila Industrial  
Dourados - MS, CEP: 79840-230



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



FRENTE DIREITA



FRENTE ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PAINEL INTERNO



HABITÁCULO



ETIQUETA ETA




ETIQUETA ETA

**QUESTÕES DE VISTORIA**

✓ - <b>01 Motor:</b> 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ - <b>04 ETIQUETA ETA COLETADA:</b> 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ - <b>04 ETIQUETA ETA COLETADA:</b> 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL	✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL
✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL	✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL
✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.4 VIDRO LATERAL ESQUERDO :ORIGINAL	✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL
✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.6 VIDRO LATERAL DIREITO : ORIGINAL	✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL
✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL	✓ - <b>06 LACRE NUMERO:</b> 06.1 ORIGINAL
✓ - <b>07 ESTRUTURA:</b> 07.1 ORIGINAL	✓ - <b>CHASSI:</b> "apresenta características originais."
✓ - <b>CHASSI:</b> (compartimento de assoalho e batente da porta) todos originais - dentro dos padrões do fabricante	✓ - <b>Chassi:</b> + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.
✓ <b>5010 - Compartimento do motor:</b> Original/Dentro dos padrões do fabricante.	

Croqui do veículo



<p><b>34</b> Capô Componente original</p>	<p><b>35</b> Vidro dianteiro Substituído</p>
<p><b>36</b> Teto Componente original</p>	<p><b>37</b> Porta-malas Componente original</p>
<p><b>39</b> Paralamas dianteiro esquerdo Componente original</p>	<p><b>41</b> Soleira Componente original</p>
<p><b>42</b> Porta Dianteira Componente original</p>	<p><b>44</b> Porta traseira Recuperado</p>
<p><b>46</b> Paralamas traseiro Recuperado</p>	<p><b>48</b> Longarina Componente original</p>
<p><b>49</b> Coluna superior Componente original</p>	<p><b>50</b> Coluna A Componente original</p>
<p><b>51</b> Travessa de reforço A Componente original</p>	<p><b>52</b> Coluna B Componente original</p>
<p><b>53</b> Travessa de reforço B Componente original</p>	<p><b>54</b> Coluna C Componente original</p>
<p><b>55</b> Paralamas dianteiro Componente original</p>	<p><b>57</b> Soleira Componente original</p>
<p><b>58</b> Porta dianteira Componente original</p>	<p><b>60</b> Porta traseira Componente original</p>
<p><b>62</b> Paralamas traseiro Componente original</p>	<p><b>64</b> Longarina Componente original</p>
<p><b>65</b> Coluna superior Componente original</p>	<p><b>66</b> Coluna A Componente original</p>
<p><b>67</b> Travessa de reforço A Componente original</p>	<p><b>68</b> Coluna B Componente original</p>
<p><b>69</b> Travessa de reforço B Componente original</p>	<p><b>70</b> Coluna C Componente original</p>
<p><b>71</b> Longarina traseira Componente original</p>	<p><b>72</b> Longarina traseira direita Componente original</p>



## OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



Vistoriador responsável: EDUARDO LEITE APOLONIO

Emitido por: Contato Pericia Ltda

### AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

#### ► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).