



DADOS GERAIS:

DATA:	03/01/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1458789
UNIDADE:	JARDINS	VISTORIADOR:	HERICK LOPES

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLVO	MODELO/VERSÃO:	VOLVO XC60 3.0T AWD
ANO FAB./MODELO:	2009 / 2009	COR:	PRETA
PLACA:	EJM9977	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	YV1DX995692027962	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	B6304T05030917124
Nº DO CHASSI NA BIN:	YV1DZ995692027962	Nº DO MOTOR NA BIN:	5030917124
Nº DO CHASSI NO CRLV:	YV1DX995692027962	Nº DO MOTOR NO CRLV:	B6304T05030917124
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	SEM ACESSO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NÃO CONSTA	KM:	121381

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 10/2009
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 10/2009
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 10/2009
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 10/2009

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

HERICK LOPES - 408973237
Vistoriador

DAYANE DE CARVALHO SOUZA - 032957452
Auxiliar Conferente


Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS LTDA e CNPJ: 36199838000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1458789

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



HERICK LOPES - 408973237
Vistoriador

DAYANE DE CARVALHO SOUZA - 032957452
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS LTDA e CNPJ: 36199838000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1458789

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



HERICK LOPES - 408973237
Vistoriador

DAYANE DE CARVALHO SOUZA - 032957452
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS LTDA e CNPJ: 36199838000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município**LAUDO Nº:** SP037900127-67/2022**DATA/HORA :** 06/01/2022 13:50**VALIDADE DO LAUDO:**

07/03/2022

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: THOMAS KATSUO ITO**CPF/CNPJ:** 330.903.588-32**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: EJM9977**MARCA/MODELO:** VOLVO XC60 3.0T AWD**COR:** PRETA**ANO FAB:** 2009**TIPO DE VEÍCULO:** CAMIONETA**ESPÉCIE:** MISTO**ANO MOD:** 2009**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 285**CAP. CARGA:** 0.66**CMT:** 4.44**CILINDRADA:** 2953**PBT:** 2.44

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: B6304T05030917124**KM:** 121427**Nº CHASSI:** YV1DZ995692027962**Nº LACRE:** 0070602

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA




ECV: 306469 - SUPER VISÃO - JARDINS
Local: São Paulo/SP - Data: 06/01/2022 13:46:54
Ponto: Lat:-23.5734291 Lon:-46.6549787

TRASEIRA



ECV: 306469 - SUPER VISÃO - JARDINS
Local: São Paulo/SP - Data: 06/01/2022 13:47:06
Ponto: Lat:-23.5734227 Lon:-46.6549731

HODÔMETRO




ECV: 306469 - SUPER VISÃO - JARDINS
Local: São Paulo/SP - Data: 06/01/2022 13:47:29
Ponto: Lat:-23.5734289 Lon:-46.6549789

LACRE



ECV: 306469 - SUPER VISÃO - JARDINS
Local: São Paulo/SP - Data: 06/01/2022 13:47:15
Ponto: Lat:-23.5734227 Lon:-46.6549731

CHASSI



ECV: 306469 - SUPER VISÃO - JARDINS
Local: São Paulo/SP - Data: 06/01/2022 13:49:20
Ponto: Lat:-23.5734223 Lon:-46.6549641

MOTOR



ECV: 306469 - SUPER VISÃO - JARDINS
Local: São Paulo/SP - Data: 06/01/2022 13:48:34
Ponto: Lat:-23.5734289 Lon:-46.6549724

ECV CREDENCIADA


RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS LTDA**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 306469**NOME DO VISTORIADOR:** HERICK LOPES**MUNICÍPIO :** SAO PAULO

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

Confidencial para CNPJ:
36.199.838/0001-01
Realizada em: **06/01/2022**
14:43:24

Placa: **EJM9977**
Modelo: **I/VOLVO XC60**
3.0T AWD



Dados do Veículo

Placa: EJM9977	Renavam: 00145891259
Chassi: YV1DZ995692027962	Município/UF: SAO PAULO/SP
Marca/Modelo: I/VOLVO XC60 3.0T AWD	Nº do Motor: B6304T05030917124
Ano Fabricação: 2009	Ano Modelo: 2009
Tipo: CAMIONETA	Espécie: MISTO
Cor: PRETO	Combustível: GASOLINA
Procedência: IMPORTADO	Tipo de Montagem: COMPLETA
Cap. de Passageiro: 005	Capac. de Carga: 00066
Potência: 285	Cilindrada: 2953
PBT: 00244	Eixos: 02
CMT: 00444	N.º da Carroceria: N/C
N.º de Câmbio: N/C	Tipo de Carroceria: INEXIST.
N.º do Eixo: N/C	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: N/C
Quantidade de Eixos:	
Situação: CIRCULA	Remarc. Chassi: NORMAL

Dados do proprietário

Nome do Proprietário: **THOMAS KATSUO ITO** Proprietário Anterior: **WST REPRESENTACOES LTDA**

Outros proprietários

HILDA LEONOR SANTOS TOBIAS

Débitos

Multa:	0,00	IPVA:	2012,81
Licenciamento:	0,00	DPVAT:	0,00
Total:	2.012,81		

Observação: EXISTE DÉBITO IPVA.

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**

Data do Licenciamento: **14/01/2021**

Emissão CRV: **01/12/2015**

Restrições

NADA CONSTA

Gravame

NADA CONSTA

Intenção de Gravame

NADA CONSTA

Comunicação de Venda

NADA CONSTA

Detalhes de Bloqueio do Detran

NADA CONSTA

Detalhes Bloqueios Renajud

NADA CONSTA

Sinistro

NADA CONSTA

Indício de Sinistro

NADA CONSTA

Histórico de Roubo/Furto

NADA CONSTA

Leilão

NADA CONSTA

Recall

NADA CONSTA
