

**DADOS GERAIS:**

| | | | |
|----------|-------------|--------------|--------------------------|
| DATA: | 06/10/2021 | STATUS: | APROVADO |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ | Nº DO LAUDO: | 1268505 |
| UNIDADE: | SANTO AMARO | VISTORIADOR: | PEDRO HENRIQUE DOS SANTO |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| FABRICANTE/MARCA: | HONDA | MODELO/VERSÃO: | FIT EXL CVT |
| ANO FAB./MODELO: | 2018 / 2018 | COR: | CINZA |
| PLACA: | FRL0168 | CIDADE: | SÃO PAULO |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | 93HGK5880JZ119782 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | L15Z38319779 |
| Nº DO CHASSI NA BIN: | 93HGK5880JZ119782 | Nº DO MOTOR NA BIN: | L15Z3-8319779 |
| Nº DO CHASSI NO CRLV: | 93HGK5880JZ119782 | Nº DO MOTOR NO CRLV: | L15Z3-8319779 |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: | OBSTRUÍDO | COMBUSTÍVEL: | FLEX |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN: | NADA CONSTA | KM: | 12708 |

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 06/10/2021 14:26:10 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - 491413075;
Conferido por: SIMONE DE OLIVEIRA NUNES - 262422466.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09208677000194 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1268505

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 06/10/2021 14:26:10 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - 491413075;
Conferido por: SIMONE DE OLIVEIRA NUNES - 262422466.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09208677000194 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1268505

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 06/10/2021 14:26:11 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - 491413075;
Conferido por: SIMONE DE OLIVEIRA NUNES - 262422466.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09208677000194 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

| | | | |
|----------|-------------|--------------|--------------------------|
| DATA: | 06/10/2021 | Nº DO LAUDO: | 1268505 |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ | VISTORIADOR: | PEDRO HENRIQUE DOS SANTO |
| UNIDADE: | SANTO AMARO | | |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| FABRICANTE/MARCA: | HONDA | MODELO/VERSÃO: | FIT EXL CVT |
| ANO FAB./MODELO: | 2018 / 2018 | COR: | CINZA |

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

| ITEM | ITEM |
|------|------|
|------|------|



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **06/10/2021 14:26:11 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - 491413075;
Conferido por: SIMONE DE OLIVEIRA NUNES - 262422466.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09208677000194 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1268505

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 06/10/2021 14:26:11 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - 491413075;
Conferido por: SIMONE DE OLIVEIRA NUNES - 262422466.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTOS E REIS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09208677000194 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



MC - Auto Vistoria com RECALL

Confidencial para CNPJ:
09.208.677/0001-94
 Realizada em: **06/10/2021**
14:20:22

Placa: **FRL0168**
 Modelo: **HONDA/FIT EXL**
CVT



Dados do Veículo

| | |
|--|--|
| Placa: FRL0168 | Renavam: 01151592363 |
| Chassi: 93HGK5880JZ119782 | Município/UF: SAO PAULO/SP |
| Marca/Modelo: HONDA/FIT EXL CVT | Nº do Motor: L15Z3-8319779 |
| Ano Fabricação: 2018 | Ano Modelo: 2018 |
| Tipo: AUTOMOVEL | Espécie: PASSAGEIRO |
| Cor: CINZA | Combustível: ALCOOL/GASOLINA |
| Procedência: NACIONAL | Tipo de Montagem: COMPLETA |
| Cap. de Passageiro: 005 | Capac. de Carga: 00000 |
| Potência: 116 | Cilindrada: 1497 |
| PBT: 00152 | Eixos: 00 |
| CMT: 00152 | N.º da Carroceria: N/C |
| N.º de Câmbio: N/C | Tipo de Carroceria: INEXIST. |
| N.º do Eixo: N/C | Nº Eixo Traseiro/Diferencial: N/C |
| Quantidade de Eixos: | |
| Situação: CIRCULA | Remarc. Chassi: NORMAL |

Dados do proprietário

Nome do Proprietário: **TSUNEYUKI OGUIWARA** Proprietário Anterior: **ASCENDANT COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Outros proprietários

Débitos

| | | | |
|----------------|-------------|--------|-------------|
| Multa: | 0,00 | IPVA: | 0,00 |
| Licenciamento: | 0,00 | DPVAT: | 0,00 |
| Total: | 0,00 | | |

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**Data do Licenciamento: **11/01/2021**Emissão CRV: **04/05/2018**

Restrições**NADA CONSTA****Gravame****NADA CONSTA****Intenção de Gravame****NADA CONSTA****Comunicação de Venda****NADA CONSTA****Detalhes de Bloqueio do Detran****NADA CONSTA****Detalhes Bloqueios Renajud****NADA CONSTA****Sinistro****NADA CONSTA****Indício de Sinistro****NADA CONSTA****Histórico de Roubo/Furto****NADA CONSTA****Leilão****NADA CONSTA****Recall****NADA CONSTA**