



DATA REALIZAÇÃO: 22/10/2021 11:21 - DATA IMPRESSÃO: 22/10/2021 13:23

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 656036	QUILOMETRAGEM: 84657 KM
Nº CHASSI: 3C4PFABB5FT634630	COR: PRATA
Nº MOTOR: BFT634630	COMBUSTIVEL: GASOLINA
PLACA: SP FHX6J50	ANO FABRICAÇÃO: 2015
MARCA: FIAT	ANO MODELO: 2015
MODELO: FREEMONT PREC AT6	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

172



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	172 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	2 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. VEÍCULO POSSUÍ HISTÓRICO DE LEILÃO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DIEGO
E-MAIL: LEONARDO.PIROLA@BMZ.COM.BR
CPF: 32181412812
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 3C4PFABB5FT634630
Nº MOTOR: BFT634630
PLACA: SP FHX6J50
MARCA: FIAT
MODELO: FREEMONT PREC AT6

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 01049850138
MUNICÍPIO: SOROCABA
TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 7
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 172

CILINDRADAS: 2400
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
NÚMERO DE EXOS:
CMT: 283
PBT: 238
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2015		
cc Motor	2.4 16V (172cv),		
Combustível	Gasolina	Região Geográfica	Europa
Dígito Verificador	Gerado Automaticamente pelo Sistema	Veículo	Freemont,
Fabricante	FIAT		
Localização da Fábrica	Toluca		



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)

Dados informados	
Código RENAVAM	01049850138
Placa	FHX6J50
CPF/CNPJ	287768 648-70
Dados do Veículo	
Indicadores de Situação do Veículo	
Restrição-1:	Não há
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existe ocorrência de furto/roubo ativa?	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAINF?	Não
Existe recall?	Não
Ostenta placa novo padrão?	Não

RENAJUD



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: DIEGO E-MAIL: LEONARDO.PIROLA@BMZ.COM.BR CPF: 32181412812 TELEFONE:	Nº CHASSI: 3C4PFABB5FT634630 Nº MOTOR: BFT634630 PLACA: SP FHX6J50 MARCA:FIAT MODELO: FREEMONT PREC AT6	COR:PRATA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2015 ANO MODELO:2015 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

✔ VERDE (Conforme)
 ! AMARELO (Conforme com Observações)
 ✘ VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

! PESQUISAS EM BASES DE DADOS	CONFORME COM OBSERVAÇÃO		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP	RESTRIÇÃO O VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	CONSTA OCORRÊNCIA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	4		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

✘ OFERTADO EM LEILÃO	DATA	LEILOEIRO / VENDEDOR	COMITENTE	AVARIAS	BASE
	16/07/2021	N/I	ALLIAZ	A;SEM DANO	1
✔ CRLV	NADA CONSTA				
✔ PLACAS	NADA CONSTA				
✔ VIDROS	NADA CONSTA				
✔ CHASSI	NADA CONSTA				
✔ NR. DO MOTOR	NADA CONSTA				
✔ DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA				
✔ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3				
✔ CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA				
✔ AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.				
✔ QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 84657				

HISTÓRICO DE RECALL

A FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, DANDO CONTINUIDADE À CAMPANHA DE CHAMAMENTO INICIADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2015, CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS FIAT FREEMONT MODELOS 2013, 2014 E 2015, PARA SUA SEGUNDA E ÚLTIMA FASE E, ASSIM, AGENDAREM ATENDIMENTO EM UMA DAS CONCESSIONÁRIAS DA REDE FIAT A PARTIR DE 21 DE MARÇO DE 2016, PARA QUE SEJA PROVIDENCIADA, GRATUITAMENTE, A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO CONTRA A INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS NO CHICOTE DO SISTEMA ABS DE SEU VEÍCULO E, SE NECESSÁRIO, O REPARO DO CHICOTE E/OU A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO ELETRÔNICO. COMO INFORMADO ANTERIORMENTE, FOI DETECTADA A POSSIBILIDADE DE DESATIVAÇÃO DO SISTEMA ABS E/OU DO CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE (ESC) EM RAZÃO DA POSSÍVEL INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS NO CHICOTE DO SISTEMA ABS, LOCALIZADO NO LADO DIREITO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR, PODENDO CAUSAR ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DE FRENAGEM E/OU DE DIRIGIBILIDADE E AUMENTAR O RISCO DE PERDA DE CONTROLE DA DIREÇÃO DO VEÍCULO. TAL SITUAÇÃO, EM CASOS EXTREMOS, PODE PROVOCAR ACIDENTES

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: DIEGO E-MAIL: LEONARDO.PIROLA@BMZ.COM.BR CPF: 32181412812 TELEFONE:	Nº CHASSI: 3C4PFABB5FT634630 Nº MOTOR: BFT634630 PLACA: SP FHX6J50 MARCA:FIAT MODELO: FREEMONT PREC AT6	COR:PRATA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2015 ANO MODELO:2015 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  VERDE (Conforme)  AMARELO (Conforme com Observações)  VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK


DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: DIEGO E-MAIL: LEONARDO.PIROLA@BMZ.COM.BR CPF: 32181412812 TELEFONE:	Nº CHASSI: 3C4PFABB5FT634630 Nº MOTOR: BFT634630 PLACA: SP FHX6J50 MARCA:FIAT MODELO: FREEMONT PREC AT6	COR:PRATA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2015 ANO MODELO:2015 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
✔ VERDE (Espessura de acordo com o padrão original)
 ! AMARELO (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)
 ✘ VERMELHO (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

!	PINTURA	NADA CONSTA
---	---------	-------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: DIEGO
E-MAIL: LEONARDO.PIROLA@BMZ.COM.BR
CPF: 32181412812
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 3C4PFABB5FT634630
Nº motor: BFT634630
Placa: SP FHX6J50
Marca: FIAT
Modelo: FREEMONT PREC AT6Cor: Prata
Combustível: GASOLINA
Ano fabricação: 2015
Ano modelo: 2015
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
16048 - GENIVALDO FERREIRA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

DEKRA
Sua Segurança.

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.