



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO Nº : 867

DATA/HORA : 04/11/2021 - 08:57:28

RENAVAM : 1157846014

ANO/MODELO : 2018 / 2019

MOTOR : U4JEK8722224

HODÔMETRO : 34836

CRLV : 1414913

CPF / CNPJ : 00.000.000/0000-00

UNIDADE : CARAGUATATUBA / SP

CHASSI : 9BFZB55V7K8722224

COMBUSTIVEL : ALCO/GASOL

CAMBIO : 1805126991741

Nº DO LACRE : 251682151

MARCA / MODELO : FORD / FORD/ECOSP

SOLICITANTE : particular



COR : BRANCA

POR OCASIÃO DOS EXAMES, O VEÍCULO ENCONTRAVA-SE COM :

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI :

GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR :

GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO.

NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO :

GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

NUMERAÇÃO NÃO REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES / BIN

ETIQ. COMPARTIMENTO DO MOTOR :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQ. BATENTE DA PORTA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQ. PISO - ASSOALHO :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LACRE DA PLACA :

LACRE SEM VESTÍGIOS DE VIOLAÇÃO

Nada Consta

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE :

DIANTEIRO (PARA - BRISA) :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA ESQUERDA DIANTEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA ESQUERDA TRASEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA DIREITA DIANTEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA DIREITA TRASEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

TRASEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LEILÃO :

REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEÍCULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO.

SINISTRO :

REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEÍCULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO.


ROUBO FURTO :

REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEÍCULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO.



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO Nº : 867





LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO Nº : 867



TRASEIRA



MOTOR



CHASSI



DIANTEIRA



CAMBIO



HODOMETRO



LACRE



VIDRO



PLACA



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO N° : 867

OBSERVAÇÃO :

CARAGUATATUBA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021 - 09:03:19HS

Emitido por: **Alex dos santos pereira**
RG: **302653825**

Vistoriador(a): **ALEX DOS SANTOS PEREIRA**
RG: **302643825**

IMPORTANTE: O presente Laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a **MARIA RUTE DOS SANTOS GOMES**, CNPJ **31.964.276/0001-13** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **MARIA RUTE DOS SANTOS GOMES**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. **O presente laudo é válido por 30 dias.**

Critério de avaliação das seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

A Contratada se compromete a cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos dados pessoais tratados em razão da execução do presente Contrato, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

AVENIDA RIO BRANCO, 968 - INDAIÁ - CEP 11665-600 - CARAGUATATUBA / SP
TELEFONE: (12) 3600-8516



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO Nº : 867

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO			
PLACA	GBE1189	PROCEDÊNCIA	NACIONAL
CHASSI	9BFZB55V7K8722224 (Normal)	Nº MOTOR	U4JEK8722224
RENAVAM	1157846014	MONTAGEM	
COR	BRANCA	FABRICAÇÃO / MODELO	2018 / 2019
FABRICANTE / MARCA	FORD/ECOSPORT TITNAT 2.0	MUNICÍPIO / UF	CARAGUATATUBA / SP
CAP. PASSAGEIRO	5	MODELO	FORD/ECOSPORT TITNAT 2.0
COMBUSTÍVEL	ALCO/GASOL	POTÊNCIA	176
CAPACIDADE / CARGA	0,39	ESPÉCIE	MIS
CARROCERIA	N APLICA	CAIXA / CÂMBIO	NÃo informado
EIXO	Nao Informado	EIXO AUXILIAR	Nao Informado
EIXO TRASEIRO DIF.	Nao Informado	CILINDRADAS	1999
REMARCAÇÃO / CHASSI	Nada consta	PESO BRUTO / CMT	Nao Informado - 2,30
CATEGORIA	Nao informado	TIPO	CAMIONETA
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ULTIMA ATUALIZAÇÃO	08/11/2019

RESTRICÇÕES			
QUEIXA DE ROUBO / FURTO	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO		
RESTRICÇÃO 01	Nao Informado	RESTRICÇÃO 02	
RESTRICÇÃO 03		RESTRICÇÃO 04	

INFORMAÇÕES PÚBLICAS DE MERCADO	
 COMUNICADO / VENDA	NAO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA

RENAJUD DETALHADO	
	VEICULO NAO POSSUI RESTRICAO

RECALL DE VEÍCULO	
	(NAO) EXISTE RECALL PARA O VEICULO

INFORMAÇÕES DE SINISTRO - PT	
NADA CONSTA 04/11/2021	

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS	
NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO.	

INFORMAÇÕES DETRAN - SP			
MULTAS	NADA CONSTA	ULTIMO LICENCIAMENTO	EXERCICIO 2020
IPVA	NADA CONSTA	OBSERVAÇÕES	EM DIA (O PRAZO MAXIMO PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS COM FINAL 9 E 30/11/2021)

RESTRICÇÕES			
BLOQUEIO DE FURTO	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIÁRIA	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO N : 867

TABELA FIPE

MODELO	EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Aut.	MONTADORA	FORD
VALOR	R\$ 82.920,00	COMBUSTIVEL	ALCO/GASOL
ANO MODELO	2019	REFERENCIA	Novembro/2021

DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI	9BFZB55V7K8722224	MONTADORA	FORD
MODELO	ECOSPORT	ANO DE FABRICAÇÃO	2019
VEÍCULO	ECOSPORT	VERSÃO	
MOTOR	2.0	COMBUSTÍVEL	ALCO/GASOL
ANO MODELO	2019	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS	BRASIL	FABRICAÇÃO	BRASIL
SERIAL	OK	TIPO	Completa

GRAVAME

NOME FINANCIADO		AGENTE	
CREDOR		CONTRATO	NÃO Informado
UF		DATA	
STATUS	VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG		

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MARCA / MODELO	FORD/ECOSPORT TITNAT 2.0	MUNICIPIO / UF	CARAGUATATUBA - SP
FABRICAÇÃO	2018 / 2019	COR	BRANCA
PLACA	GBE1189	RENAVAM	01157846014
CHASSI	9BFZB55V7K8722224	MOTOR	U4JEK8722224

RESTRICÕES BASE ESTADUAL

DEBITO MUNICIPAIS	0,00	DEBITO IPVA	0,00
DEBITO RENAINF	0,00	DEBITO DER	0,00
DEBITO DERSA	0,00	DEBITO DETRAN	0,00
DEBITO LICENCIAMENTO	06/12/2020	DEBITO DPVAT	
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTARIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NADA CONSTA
RESTRICÃO 01	NADA CONSTA	RESTRICÃO 02	NADA CONSTA
RESTRICÃO 03	NADA CONSTA	RESTRICÃO 04	NADA CONSTA
RESTRICÃO 05	NADA CONSTA	RESTRICÃO 06	NADA CONSTA

ULTIMO / LICENCIAMENTO

06/12/2020

INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL	ROSEMEIRE LEITE DOS SANTOS PIMPAO	PROPRIETÁRIOS ANTERIOR	SILVA NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
--------------------	-----------------------------------	------------------------	---



ALERTA À BITO

NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO N : 867

 KART VEICULO		NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO VEICULO !	
COR	MOTOR	CHASSI	COMBUSTIVEL

FAROL / PARECER TÉCNICO	
	✓ FACIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO
<small>FAROL principais características: Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado. Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).</small>	

 VENDA DIRETA	NÃO EXISTE OCORRENCIA DE VENDA DIRETA PARA O VEICULO !
---	--

 LEILÃO 01	NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEICULO !
--	---

 LEILÃO 02	NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEICULO !
--	---

 LEILÃO 03	NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEICULO !
--	---