

**DADOS GERAIS:**

DATA:	16/11/2021	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1358257
UNIDADE:	SHOPPING GUARULHOS	VISTORIADOR:	NATA FELIX ANTONIO

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	MODELO/VERSÃO:	HB20 1.0M COMFOR
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2018	COR:	PRATA
PLACA:	GHO6295	CIDADE:	GUARULHOS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BHBG51CAJP871324	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	F3LAHU878709
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BHBG51CAJP871324	Nº DO MOTOR NA BIN:	F3LAHU878709
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BHBG51CAJP871324	Nº DO MOTOR NO CRLV:	F3LAHU878709
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	D37KB0595	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	D37KB0595	KM:	26155

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

**ASSOALHO**  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
**BATENTE DA PORTA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
**COMPARTIMENTO DO MOTOR**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

**DIANTEIRO DIREITO**  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 10/17  
**DIANTEIRO ESQUERDO**  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 10/17  
**TRASEIRO DIREITO**  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 10/17  
**TRASEIRO ESQUERDO**  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 10/17

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

**NADA CONSTA**

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

NATA FELIX ANTONIO - 541854343  
Vistoriador

GABRIEL DE OLIVEIRA - 525558846  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09069796000103 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1358257

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



NATA FELIX ANTONIO - 541854343  
Vistoriador

GABRIEL DE OLIVEIRA - 525558846  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09069796000103 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1358257

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



NATA FELIX ANTONIO - 541854343  
Vistoriador

GABRIEL DE OLIVEIRA - 525558846  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: GUARULHOS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME e CNPJ: 09069796000103 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**

Confidencial para CNPJ:  
**09.069.796/0001-03**  
Realizada em: **16/11/2021**  
**10:19:31**

Placa: **GHO6295**  
Modelo: **HYUNDAI/HB20 1.0M**  
**COMFOR**

**Dados do Veículo**

Placa: <b>GHO6295</b>	Renavam: <b>01150876457</b>
Chassi: <b>9BHBG51CAJP871324</b>	Município/UF: <b>GUARULHOS/SP</b>
Marca/Modelo: <b>HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR</b>	Nº do Motor: <b>F3LAHU878709</b>
Ano Fabricação: <b>2018</b>	Ano Modelo: <b>2018</b>
Tipo: <b>AUTOMOVEL</b>	Espécie: <b>PASSAGEIRO</b>
Cor: <b>PRATA</b>	Combustível: <b>ALCOOL/GASOLINA</b>
Procedência: <b>NACIONAL</b>	Tipo de Montagem: <b>COMPLETA</b>
Cap. de Passageiro: <b>005</b>	Capac. de Carga: <b>00000</b>
Potência: <b>080</b>	Cilindrada: <b>0998</b>
PBT: <b>00142</b>	Eixos: <b>02</b>
CMT: <b>00182</b>	N.º da Carroceria: <b>N/C</b>
N.º de Câmbio: <b>D37KB0595</b>	Tipo de Carroceria: <b>INEXIST.</b>
N.º do Eixo: <b>N/C</b>	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: <b>N/C</b>
Quantidade de Eixos:	
Situação: <b>CIRCULA</b>	Remarc. Chassi: <b>NORMAL</b>

**Dados do proprietário**

Nome do Proprietário: **JAIRO NUNES** Proprietário Anterior: **GRAND SPORT COM DE VEIC E PECAS LTDA**

**Outros proprietários****Débitos**

Multa:	<b>0,00</b>	IPVA:	<b>0,00</b>
Licenciamento:	<b>0,00</b>	DPVAT:	<b>0,00</b>
Total:	<b>0,00</b>		

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**

Data do Licenciamento: **21/09/2021**

Emissão CRV: **26/04/2018**

**Restrições**

**NADA CONSTA**

**Gravame**

**NADA CONSTA**

### **Intenção de Gravame**

**NADA CONSTA**

---

### **Comunicação de Venda**

**NADA CONSTA**

---

### **Detalhes de Bloqueio do Detran**

**NADA CONSTA**

---

### **Detalhes Bloqueios Renajud**

**NADA CONSTA**

---

### **Sinistro**

**NADA CONSTA**

---

### **Indício de Sinistro**

**NADA CONSTA**

---

### **Histórico de Roubo/Furto**

**NADA CONSTA**

---

### **Leilão**

**NADA CONSTA**

---

### **Recall**

**NADA CONSTA**

---