

**DADOS GERAIS:**

DATA:	05/11/2021	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1335675
UNIDADE:	SÃO CAETANO DO SUL	VISTORIADOR:	JOHNNY MORON

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	BMW	MODELO/VERSÃO:	BMW X1 X28I ACTIVEFLEX
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	PRETA
PLACA:	FPW5H40	CIDADE:	SÃO CAETANO DO SUL
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	<a href="#">WBAVM110XFVU30688</a>	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	<a href="#">A5320909N20B20A</a>
Nº DO CHASSI NA BIN:	WBAVM110XFVU30688	Nº DO MOTOR NA BIN:	A5320909
Nº DO CHASSI NO CRLV:	WBAVM110XFVU30688	Nº DO MOTOR NO CRLV:	A5320909
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBST	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	KM:	75254

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASOALHO  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
BATENTE DA PORTA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
DIANTEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA  
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -  
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -  
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

JOHNNY MORON - 421923015  
VistoriadorMARA OBERHOFER TEIXEIRA DIOGENES - 346201408  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1335675

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA




PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA




CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



JOHNNY MORON - 421923015  
Vistoriador

MARA OBERHOFER TEIXEIRA DIOGENES - 346201408  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1335675

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



JOHNNY MORON - 421923015  
Vistoriador

MARA OBERHOFER TEIXEIRA DIOGENES - 346201408  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



**DADOS GERAIS:**

DATA:	05/11/2021	Nº DO LAUDO:	1335675
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JOHNNY MORON
UNIDADE:	SÃO CAETANO DO SUL		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	BMW	MODELO/VERSÃO:	BMW X1 X28I ACTIVEFLEX
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	PRETA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ AR CONDICIONADO
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ ALARME	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ AR QUENTE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ RÁDIO	✓ ANTENA
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ BANCO DE COURO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ COMP. DE BORDO
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ FAROL DE MILHA
	✓ TAPETES
	✓ TRIÂNGULO

JOHNNY MORON - 421923015  
Vistoriador

MARA OBERHOFER TEIXEIRA DIOGENES - 346201408  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



Número do Laudo: 1335675

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



JOHNNY MORON - 421923015  
Vistoriador

MARA OBERHOFER TEIXEIRA DIOGENES - 346201408  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: BTR PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09110653000106 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**