



Nº SOLICITAÇÃO: 32537514197 - DATA REALIZAÇÃO: 13/10/2021 15:49 - DATA IMPRESSÃO: 13/10/2021 16:51

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 652685	QUILOMETRAGEM: 115512 KM
Nº CHASSI: KMHDC51EBBU260251	COR: PRETA
Nº MOTOR: G4GCA820070	COMBUSTIVEL: GASOLINA
PLACA: SP AFT4422	ANO FABRICAÇÃO: 2010
MARCA: HYUNDAI	ANO MODELO: 2011
MODELO: I30 2.0	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



NÃO CONFORME

SITUAÇÃO GERAL



	CONFORME	160 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	9 ITENS
	NÃO CONFORME	4 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.


DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
E-MAIL: NAO@POSSUI.COM
CPF: 30947447881
TELEFONE: 1197251185

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: KMHDC51EBBU260251
Nº MOTOR: G4GC820070
PLACA: SP AFT4422
MARCA: HYUNDAI
MODELO: I30 2.0

COR: PRETA
COMBUSTIVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2010
ANO MODELO: 2011
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAL: 00227254430 MUNICÍPIO: CARAPICUIBA TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5 MONTAGEM: POTÊNCIA: 145	CILINDRADAS: PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO NÚMERO DE EXOS: CMT: PBT: CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO: REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL
--	---	---

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2011	Pais	Coréia do Sul
Carroceria	Hatchback	Região Geográfica	Ásia
cc Motor	2.0 (145cv),	Utilização do Veículo	Passeio
Cinto de Segurança / Tipo de Freio	Ativo	Veículo	130,
DÍGITO DE CONTROLE	Código de Fábrica	Versão	GLS
Fabricante	HYUNDAI		



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



RENAJUD



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RAFAEL CLAUDIO DA SILVA E-MAIL: NAO@POSSUI.COM CPF: 30947447881 TELEFONE: 1197251185	Nº CHASSI: KMHDC51EBBU260251 Nº MOTOR: G4GCA820070 PLACA: SP AFT4422 MARCA: HYUNDAI MODELO: I30 2.0	COR: PRETA COMBUSTÍVEL: GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2010 ANO MODELO: 2011 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
 VERDE (Conforme)
 AMARELO (Conforme com Observações)
 VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA	ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	TRINCADO
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	TRINCADO
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINADIREITA	TRINCADO
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
LONGARINAESQUERDA	REPARADO
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNADIANTEIRA	REPARADO
COLUNACENTRAL	OK
COLUNATRASEIRA	OK
CAIXADE AR	REPARADO
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	AMASSADO
CAIXADO ESTEPE	AMASSADO
LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	PONTADALONGARINATRAS ESQ COM PEQUENO AMASSADO
ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNADIANTEIRA	REPARADO
COLUNATRASEIRA	OK
COLUNACENTRAL	OK
CAIXADE AR	REPARADO
OBSERVAÇÃO	
TETO	
TETO	OK
ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTAMALAS	AMASSADO
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
 E-MAIL: NAO@POSSUI.COM
 CPF: 30947447881
 TELEFONE: 1197251185

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: KMHDC51EBBU260251
 Nº MOTOR: G4GCA820070
 PLACA: SP AFT4422
 MARCA: HYUNDAI
 MODELO: I30 2.0

COR: PRETA
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2010
 ANO MODELO: 2011
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DO ESTEPE



COLUNA DIANTEIRA



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTA-MALAS

DADOS DO CLIENTECLIENTE: RAFAEL CLAUDIO DA SILVA
E-MAIL: NaO@POSSUI.COM
CPF: 30947447881
TELEFONE: 1197251185**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: KMHDC51EBBU260251
Nº motor: G4GCA820070
Placa: SP AFT4422
Marca: HYUNDAI
Modelo: I30 2.0Cor: Preta
Combustível: GASOLINA
Ano fabricação: 2010
Ano modelo: 2011
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas das quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
7684 - CLEBER PERES

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévia aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.