

**DADOS GERAIS:**

DATA:	06/09/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	CARROS RECIFE	Nº DO LAUDO:	1197202
UNIDADE:	RECIFE - AFOGADOS	VISTORIADOR:	CLAUDIONOR BEZERRA DA SI

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	FIT TWIST
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2013	COR:	PRATA
PLACA:	PGH3A93	CIDADE:	RECIFE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93HGH6830DZ103584	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	L15A83412889
Nº DO CHASSI NA BIN:	93HGH6830DZ103584	Nº DO MOTOR NA BIN:	L15A83412889
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93HGH6830DZ103584	Nº DO MOTOR NO CRLV:	N/C
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/C	KM:	044962

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora do serviço abaixo descrito não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora do serviço abaixo descrito, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Crítério de avaliação da seguradoras:
Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

CLAUDIONOR BEZERRA DA SILVA - 6312689
VistoriadorLUCAS CAVALCANTI BARROS - 002570029
Auxiliar Conferente

Eu, CARROS RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: PEVEL SUPERVISAO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME e CNPJ: 35084323000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1197202

CHASSI




MOTOR




FRENTE




TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA




CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



CLAUDIONOR BEZERRA DA SILVA - 6312689
Vistoriador

LUCAS CAVALCANTI BARROS - 002570029
Auxiliar Conferente

Eu, CARROS RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: PEVEL SUPERVISAO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME e CNPJ: 35084323000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1197202

LACRE



FOTO ETA COLUNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA




LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



CLAUDIONOR BEZERRA DA SILVA - 6312689
Vistoriador

LUCAS CAVALCANTI BARROS - 002570029
Auxiliar Conferente

Eu, CARROS RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: PEVEL SUPERVISAO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME e CNPJ: 35084323000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

**DADOS GERAIS:**

09119720220210106

DATA:	06/09/2021	Nº DO LAUDO:	1197202
CLIENTE:	CARROS RECIFE	VISTORIADOR:	CLAUDIONOR BEZERRA DA SI
UNIDADE:	RECIFE - AFOGADOS		

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	FIT TWIST
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2013	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ CHAVE RESERVA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ MANUAL DO VEÍCULO
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ CHAVE DE RODA
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ EXTINTOR
✓ ALARME	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ CD PLAYER	✓ AR CONDICIONADO
✓ ESTEPE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ MACACO	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ BANCO DE COURO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ FAROL DE MILHA
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TAPETES
	✓ TRIÂNGULO

CLAUDIONOR BEZERRA DA SILVA - 6312689
VistoriadorLUCAS CAVALCANTI BARROS - 002570029
Auxiliar Conferente

Eu, CARROS RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: PEVEL SUPERVISAO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME e CNPJ: 35084323000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1197202

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



CLAUDIONOR BEZERRA DA SILVA - 6312689
Vistoriador

LUCAS CAVALCANTI BARROS - 002570029
Auxiliar Conferente

Eu, CARROS RECIFE declaro ter recebido o seguinte da: PEVEL SUPERVISAO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME e CNPJ: 35084323000195 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

06/09/2021

Consulta CONFERI AUTO PERICIA PLUS - PGH3093 - Pevél Vistoria Veicular Ltda

Company Confer
Informação certa, bons negócios

Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº: 2540175

CONFIDENCIAL PARA: Pevél Vistoria
Veicular Ltda

REALIZADA EM: 06/09/2021 às 13:32

**HONDA**

Fit Twist

**Informações do veículo - Base Nacional**

Placa: PGH-3093

Marca/Modelo: HONDA / HONDA/FIT TWIST

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2013

Município/UF: RECIFE / PE

Motor: L15A83412889

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1496

Peso bruto(CMT): 1

Capacidade de carga: 0

Eixo Traseiro Dif: 0

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: Nacional

Chassi: 93HGH6830DZ103584 Normal

Renavam: 00516450727

Cor: PRATA

Espécie: Passageiro

Peso bruto(PBT): 153

Potência: 116

Eixo: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto☒ Não existe queixa de roubo e furto ativa☒ Não existe histórico de roubo e furto**E-Decodificador de chassi**

Chassi : 93HGH6830DZ103584

Região : BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

Categoria : AUTOMOVEL

Modelo : FIT TWIST

Carroceria : MONOVOLUME

Local Fabricação : SUMARE / SP

Combustível : Flex

Origem : NACIONAL

País : BRASIL

Marca : HONDA

Ano : 2013

Motor : 1.5

Chassi tratado: 93HGH6830DZ103584

Retorno: Marca/Modelo/Ano Identificados

 Base estadual (Cortesia)

Placa: PGH-3A93

Marca/Modelo: HONDA/FIT TWIST

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 93HGH6830DZ103584 NORMAL

Renavam: 00516450727

Cor: PRATA

Potência: 116

Peso bruto(PBT): 1.53

Espécie: PASSAGEIRO

Elxo: 0

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2013

Município/UF: RECIFE / PE

Motor: L15A8-3412889

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1496

Peso bruto(CMT): 0.01

Capacidade de carga: 0.0

Carroceria: NÃO APLICAVEL

 Informações de proprietário

Proprietário Atual: RAIMUNDO DE BRITO FILHO

 Débitos do veículo

Débito de multas: NÃO EXISTE DEBITO DE MULTA

Débitos de IPVA: NÃO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débitos de Licenciamento: NÃO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito Multas: R\$ 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débitos de DPVAT: NÃO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito RENAINF: R\$

 LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 17/08/2021

 Restrições

Roubo e Furto: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

 OUTRAS RESTRIÇÕES

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

SEM RESTRICAO

SEM RESTRICAO

SEM RESTRICAO

SEM RESTRICAO

Informações do DETRAN (Cortesia)**INFORMAÇÕES SOBRE O VEICULO**

Placa: PGH3A93

Chassi: 93HGH6830DZ103584

Marca/Modelo: HONDA/FIT TWIST

Cor: PRATA

Ano Fabricação/Modelo: 2013 / 2013

Potência: 116

Cilindradas: 1496

Categoria: PARTIC

Tipo: AUTOMOVEL

Especie: PAS /

Capacidade passageiros: 5

Combustível: ALCO/GASOL

Parcelamento cotas: 3 X 0,00

Restrições: NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

Ano: 2021

Vencimento: LICENCIADO ELETRONICAMENTE

Débito: QUITADO

CRLV: IMPRESSO

ULTIMO CRLV

Nada consta

RESTRIÇÃO

NADA CONSTA

DÉBITOS

Valor total:

Valor total normalizado: 0

Valor parcelado:

Valor parcelado normalizado: 0

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site

https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsf**DENATRAN - Para maiores informações**

Consultar

site: <https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/veiculo>**Gravame (Cortesia)**

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

Comunicação de venda

Não existe

09/2021

Consulta CONFERI AUTO PERICIA PLUS - PGH3093 - Pevel Vistoria Veicular Ltda

**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO

dados criptografados por SSL

**Fim desta pesquisa.****! Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.084.323/0001-95** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.084.323/0001-95 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.084.323/0001-95 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

 Recall

Não encontrado recall

 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA PGH3093 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA PGH-3093 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA PGH3093 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA PGH-3093 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

 Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>