

## SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	5217063
DATA DE VISTORIA:	23/10/2025 15:20:28
MARCA:	TOYOTA
MODELO:	HILUX
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2021
ANO MODELO:	2021
PLACA:	RJL4J74
RENAVAM:	01270954250
KM:	54283
COMBUSTÍVEL:	DIESEL
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



RJL4J74

5217063

Vídeo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



## CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN: 8AJBA3FS4M0299156  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 8AJBA3FS4M0299156  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 8AJBA3FS4M0299156

## • GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

## MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN: 1GD5011827  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: 1GD5011827  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 1GD5011827

## • NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE

## CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN: --  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: OBSTRUÍDO

## • NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

## ETA'S .

## • ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
 ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
 ETA ASSOALHO : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
 PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

## PLACAS .

## • PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

## • PLACA TRASEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

## VIDROS .

## • CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
 PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
 PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
 VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
 PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



RJL4J74

5217063

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 1 de 6

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**ESTRUTURA VEICULAR****• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO ..:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO ..:	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) ..:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA ..:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) ..:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) ..:	SEM AVARIAS APARENTES

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) ..:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO ..:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

**HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):****• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO****• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**• VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



RJL4J74

5217063

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



**OBSERVAÇÃO**

GRUPO BMZ

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLuíDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

**RJL4J74**

5217063

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**

FOTOS

Frente



Traseira




Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**RJL4J74**

5217063

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAOCOM**



Página 4 de 6

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq




Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**RJL4J74**

5217063


*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**



Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido do prestador de serviço: GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA inscrita no CNPJ: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**Endereço: AV MINISTRO AFRANIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 98311-1662**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 23/10/2025 15:20:28, conforme horário oficial de brasilia, por GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: SAMUEL DE SOUZA RAMOS - 281158055  
Conferido por: SAMUEL DE SOUZA RAMOS - 281158055





**SUPER  
COMPLETA**



TOYOTA  
HILUX  
SWSRXA4FD  
- 2021/2021 -  
CINZA

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56 DATA: 23/10/2025 - 14:37

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

RESTRIÇÕES	!	MULTAS E DÉBITOS	✓	SINISTRO	✓
RECALL	✓	REMARKETING	✓	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	✓
COMUNICAÇÃO DE VENDAS	✓	GRAVAME	✓	LEILÃO	✓

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

ANO FABRICAÇÃO	2021	MARCA MODELO	TOYOTA I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD
COMBUSTÍVEL	DIESEL	TIPO VEICULO	UTILITARIO
COR	CINZA	ANO MODELO	2021
PASSAGEIROS	7	ESPECIE VEICULO	MISTO
POTÊNCIA	204	CMT/PBT VEICULO	575 / 0
PROCEDÊNCIA VEICULO	ESTRANGEIRO	QUANTIDADE DE EIXOS	2
CILINDRADAS	2755	TIPO CARROCERIA	JIPE
PLACA ATUAL	RJL4J74	DATA ULTIMA ATUALIZAÇÃO	29/7/2021
UF JURISDIÇÃO	RJ	SITUAÇÃO VEICULO	CIRCULACAO
RENAVAM	01270954250	MUN. EMPLACAMENTO	SAQUAREMA
CHASSI	8AJBA3FS4M0299156	UF PLACA	RJ
Nº MOTOR	1GD5011827	TIPO CHASSI	NORMAL

RESTRIÇÕES

Restrição 01:	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 02:	NADA CONSTA
Restrição 03:	NADA CONSTA	Restrição 04:	NADA CONSTA
RENAJUD:	NADA CONSTA		

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

PLACA	RJL4J74	UF PLACA	RJ
MUN. EMPLACAMENTO	SAQUAREMA-RJ	RENAVAM	01270954250
DATA EMISSÃO CRV	29/7/2021	DATA EMPLACAMENTO	NÃO DISPONÍVEL
Nº DOC. FATURADO		TIPO DOC. FATURADO	/
CHASSI	8AJBA3FS4M0299156	UF JURISDIÇÃO	RJ
SITUAÇÃO VEÍCULO	CIRCULACAO	EXER. LICENCIAMENTO:	2023
DATA LICENCIAMENTO	2023	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO DISPONÍVEL
TIPO CHASSI	NORMAL	TIPO DOC. PROPRIETÁRIO	NÃO DISPONÍVEL
ANO FABRICAÇÃO	2021	MARCA MODELO	TOYOTA HILUX SWSRXA4FD
COMBUSTÍVEL	DIESEL	TIPO VEICULO	UTILITARIO
TIPO MONTAGEM		ANO MODELO	2021
COR	CINZA	ESPÉCIE VEICULO	MISTO
CATEGORIA VEICULO	PARTICULAR	PASSAGEIROS	7
CILINDRADAS	2755	CAPACIDADE DE CARGA	58
QUANTIDADE DE EIXOS	2	NACIONALIDADE	NÃO DISPONÍVEL
POTÊNCIA	204	CMT/PBT VEICULO	575 / 275
CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	Nº MOTOR (ESTADUAL)	1GD5011827

RESTRICOES			
<b>BLOQUEIO FURTO</b>	NADA CONSTA	<b>BLOQUEIO DE GUINCHO</b>	NADA CONSTA
<b>ADMINISTRATIVA</b>	NADA CONSTA	<b>JUDICIAL</b>	NADA CONSTA
<b>TRIBUTARIA</b>	NADA CONSTA	<b>FINANCEIRA</b>	ALIENACAO FIDUCIARIA
<b>DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTARIA</b>	NADA CONSTA		

RESTRIÇÃO (RENAJUD)			
NADA CONSTA			
MULTAS/DÉBITOS			
<b>DETRAN</b>	NÃO DISPONÍVEL	<b>DER</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>DERSA</b>	NÃO DISPONÍVEL	<b>CETESB</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>LICENCIAMENTO</b>	NÃO DISPONÍVEL	<b>DIVIDA ATIVA</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>MUNICIPAIS</b>	NÃO EXISTE DÉBITOS	<b>POL. RODO. FEDERAL ATIVA</b>	NÃO DISPONÍVEL
<b>RENAINF</b>	NÃO DISPONÍVEL	<b>IPVA</b>	NÃO EXISTE DÉBITOS
<b>DPVAT</b>	NÃO DISPONÍVEL		

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)			
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS			
COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)			
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS			

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)			
<b>NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS</b>			
HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 1			

**PROPRIETÁRIO ATUAL** ECO LAGOS INDUSTRIA DE METAIS LTDA      **PROPRIETÁRIO ANTERIOR** NÃO DISPONÍVEL

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2			
NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS			
GRAVAME (SNG)			

LICENCIAMENTO			
<b>MÊS LICENCIAMENTO</b>	JULHO	<b>UF EMPLOCAMENTO</b>	
HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO			

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)			
NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE			
OFERTADO EM LEILÃO (ESPECIAL)			

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)
NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.	HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA
NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.	
CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO	

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS	PARECER TÉCNICO
NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO	

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

## OUTROS SINISTROS

Realizamos uma busca em inúmeras bases de dados diferenciadas de empresas parceiras e não encontramos nenhum apontamento nas bases consultadas.

## HISTÓRICO DE RECALL

O veículo pesquisado não possui Recall pendente ou não pertence a nenhum Recall divulgado pelas montadoras a partir de 17/03/2011. Para períodos anteriores, entre em contato diretamente com o fabricante do veículo.

## HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

INDISPONÍVEL.

## HISTÓRICO DE CSV

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## QR CODE

ACESSE PARA VISUALIZAR A PESQUISA NA VERSÃO SIMPLIFICADA



FIM DA PESQUISA

**TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:** Eu, contratante/proprietário do veículo, declaro ter lido e compreendido todas as informações impressas nesta consulta, especialmente tendo a ciência que a pesquisa da Geração Tecnologia tem o objetivo exclusivo de COLABORAR com o processo de averiguação da procedência do veículo, ou seja, apenas como ANÁLISE PREVIA, como também estou ciente que a Geração Tecnologia se limita em apresentar as informações que estão nas bases e sites consultados sem nenhuma modificar, cabendo a mim, contratante, consultar o órgão competente para os casos de restrições ou divergências nas informações. Declaro estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo, não sendo válida como certidão e outra finalidade diversa da contratada, poderá ensejar ato ilícito. Tendo a ciência de que o levantamento das informações veiculares via consulta jamais pode substituir a consulta do órgão oficial de trânsito, compreendendo ainda que a Geração Tecnologia, por mais esforços que faça para conseguir as informações ora contratadas a respeito deste veículo, está isenta por mim de toda e qualquer responsabilidade a respeito dos resultados ora revelados, haja vista tratar-se de informações oriundas de meios eletrônicos, de empresas privadas, de órgãos ou entidades que declararam que o extrato, a certidão ou a consulta não valem como negativa de débito ou certidão de regularidade. Autorizo a utilização destas informações para fins estatísticos e de vistoria.