



Nº SOLICITAÇÃO: 32578071166 - DATA REALIZAÇÃO: 26/10/2021 12:17 - DATA IMPRESSÃO: 27/10/2021 14:08

### DADOS DO VEÍCULO

<b>Nº LAUDO:</b> 657240	<b>QUILOMETRAGEM:</b> 175410 KM
<b>Nº CHASSI:</b> 9362MKFWX9B048662	<b>COR:</b> PRATA
<b>Nº MOTOR:</b> 10DBSS0028734	<b>COMBUSTIVEL:</b> ALCOOL/GASOLINA
<b>PLACA:</b> SP KPZ1D03	<b>ANO FABRICAÇÃO:</b> 2009
<b>MARCA:</b> PEUGEOT	<b>ANO MODELO:</b> 2009
<b>MODELO:</b> 207HB XR S	<b>SITUAÇÃO CHASSI:</b> EM CIRCULAÇÃO

### PARECER FINAL



**CONFORME**

173



### SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	173 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



73

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



26

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

### HISTÓRICO VEICULAR



74

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.


### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RC SERVICOS  
E-MAIL: RAFAEL.SILVA@BMZ.COM.BR  
CPF: 07549352000140  
TELEFONE: 1197251185

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9362MKFWX9B048662  
Nº MOTOR: 10DBSS00287340  
PLACA: SP KPZ1D03  
MARCA: PEUGEOT  
MODELO: 207HB XR S

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2009  
ANO MODELO: 2009  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00139526455  
 MUNICÍPIO: CAJAMAR  
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 82

CILINDRADAS: 1360  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EIXOS:  
 CMT:  
 PBT:  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2009		
Câmbio	Câmbio Manual / Mecânico	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.4 8V ( 82cv ), 1.4 8V (75cv)...	Tipo da Carroçaria	Hatchback
Fabricante	PEUGEOT	Veículo	206, 207,
Localização da Fábrica	Porto Real - RJ		
País	Brasil		



CRLV



HODÔMETRO



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




PAINEL DE INSTRUMENTO



RENAJUD



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RC SERVICOS E-MAIL: RAFAEL.SILVA@BMZ.COM.BR CPF: 07549352000140 TELEFONE: 1197251185	Nº CHASSI: 9362MKFWX9B048662 Nº MOTOR: 10DBSS0028734 PLACA: SP KPZ1D03 MARCA: PEUGEOT MODELO: 207HB XR S	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2009 ANO MODELO: 2009 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

## MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: SP	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:2
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	4		

## MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 175410

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RC SERVICOS E-MAIL: RAFAEL.SILVA@BMZ.COM.BR CPF: 07549352000140 TELEFONE: 1197251185	Nº CHASSI: 9362MKFWX9B048662 Nº MOTOR: 10DBSS0028734 PLACA: SP KPZ1D03 MARCA: PEUGEOT MODELO: 207HB XR S	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2009 ANO MODELO: 2009 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  VERDE (Conforme)  AMARELO (Conforme com Observações)  VERMELHO (Não Conforme)

### MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
<b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b>		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
	LONGARINA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
<b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>		
	COLUNA DIANTEIRA	OK
	COLUNA CENTRAL	OK
	COLUNA TRASEIRA	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
<b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXA DO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
<b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>		
	COLUNA DIANTEIRA	OK
	COLUNA TRASEIRA	OK
	COLUNA CENTRAL	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
<b>TETO</b>		
	TETO	OK
<b>ASSOALHO</b>		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

**DADOS DO CLIENTE**CLIENTE: RC SERVICOS  
E-MAIL: RaFaEL.SILVa@BMZ.COM.BR  
CPF: 07549352000140  
TELEFONE: 1197251185**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9362MKFWX9B048662  
Nº motor: 10DBSS0028734  
Placa: SP KPZ1D03  
Marca:PEUGEOT  
Modelo:207HB XR SCor:Prata  
Combustivel:ALCOOL/GASOLINA  
Ano fabrica o:2009  
Ano modelo:2009  
Situa o chassi:EM CIRCULA O**IMPORTANTE**

Este laudo n o tem car ter pericial e, portanto, n o substitui a per cia criminal stica oficial. As informa es constantes neste laudo t m validade apenas para o exato momento de sua realiza o, limitando-se a verificar visualmente a identifica o, a estrutura do ve culo, a conformidade da pintura com os padr es originais, e o funcionamento aparente de acess rios, com a indica o das n o conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo n o verifica sinais de alagamento no ve culo.**

Esta empresa n o se responsabiliza por altera es realizadas no ve culo posteriormente   emiss o deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acess rios e em seu estado de conserva o. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informa es sobre ve culos automotores registradas nas bases p blicas e privadas detentoras das informa es. A CHECKAUTO n o   respons vel pelas informa es inseridas na sua base de dados j  que s o oriundas de consulta a bases p blicas e privadas sobre as quais n o det m a propriedade das informa es, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO   uma ferramenta de aux lio para compradores e vendedores na decis o de realiza o do neg cio jur dico, n o avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transa o. A decis o sobre a concretiza o do neg cio   tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme crit rios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO n o participa. De mesma forma n o se responsabiliza por informa es incorretas, faltantes, ou divergentes de bases p blicas e outra que n o detenha as informa es. A CHECKAUTO n o det m acesso e meios para a obten o advinda do RENAJUD.

**Hist rico de Leil o:** O cliente deve utilizar as informa es de oferta em leil o com car ter informativo no seu processo de negocia o. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de hist rico de leil o, nas quais registra-se se o ve culo fora ofertado na modalidade de leil o, n o necessariamente tendo sido comercializado na ocasi o. Devido   inexist ncia de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necess rio para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informa o est  sujeita a falhas.

**Cr terio de avalia o das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus pr prios m todos e crit rios de avalia o do risco para aceita o ou n o na realiza o dos neg cios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informa o de leil o possui parecer de car ter informativo, gerando apenas um apontamento da informa o de leil o, se dispon vel.

**Informa es Adicionais:**

**Roubo e Furto:** Este Laudo prev  apenas a informa o de roubo e furto em aberto. O Hist rico completo de roubo e furto poder  ser solicitado em uma consulta adicional.

**Mec nica, El trica e transmiss o:** : Neste Laudo N O verificamos itens de mec nica, el trica, transmiss o, suspens o e freios, nem nenhum outro item que n o tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**M dulo de Pintura:** Neste m dulo N O apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medi o da espessura da camada de tinta sobre partes met licas da carroceria.

**Air-Bag, Controle de tra o e estabilidade:** N o nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tra o, estabilidade e outros itens que requerem uma avalia o t cnica. A avalia o destes itens   realizada apenas visualmente atrav s da observa o do painel de instrumentos do ve culo

**Numer o da Caixa de cambio:** A verifica o da numer o e ind cios de adultera o na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de pe as. Com rela o ao confronto da numer o, o mesmo somente ser  analisado quando dispon vel pelo fornecedor

**Registro de quilometragem:** o hist rico de quilometragem   consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros servi os realizados nos ve culos onde a coleta da informa o de km do ve culo   realizada. Essa   a fonte de informa o de quilometragem utilizada, de forma que, se o ve culo nunca passou por uma vistoria ou outro servi o onde tenhamos acesso a informa o, n o constar  a informa o de registro de quilometragem para aquele ve culo. A quilometragem informada   obtida pela coleta do n mero no painel do ve culo no momento da vistoria ou do servi o realizado, n o possuindo meios de aferir a consist ncia desta informa o, disponibilizando-a exatamente como constava no hod metro no momento da sua coleta e n o se responsabilizando por eventual adultera o deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador  
15059 - Clebson Sousa Santos

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.

\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,  
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**  
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
**Peça ao Vistoriador!**

DEKRA  
Sua Segurança.

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.