



Vistoria Plena Cautelar

Dados do Veículo

Nº do Laudo:	507683	Data:	22/06/2021 13:14:36
Cliente:		Modelo:	I/BMW X1 SDRIVE1.8i VL31
Marca:	BMW	Cor:	PRATA
Ano de Fab/Modelo:	2011/2011	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Placa:	EUK3C32	Nº do Motor no Veículo:	A940I927
Nº do Chassi no Veículo:	WBAVL3100BVN91947	Nº do Motor no Cadastro:	
Nº do Chassi no Cadastro:	WBAVL3100BVN91947	Nº da Carroçaria:	
Nº do Câmbio no Veículo:		Kilometragem:	100283
Nº do Câmbio no Cadastro:			

A VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI, inscrita no cnpj 27.521.832/0001-00, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

Condições do Veículo

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

106 -Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

217-Tipo de gravação dentro dos padrões habituais do fabricante

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

314-Numeração dentro dos padrões habituais do fabricante

400-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

409-Numeração obstruída / sem acesso (item excluído de parecer)

500 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

510-DO BATENTE DA PORTA: Original

526-DO ASSOALHO: Não obrigatória

600 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS/VIN:

603- PARA BRISA : Blindado

611- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Blindado

619- VIDRO DA PORTA TRASEIRA / LATERAL ESQUERDA: Blindado

627- VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Blindado

635- VIDRO DA PORTA TRASEIRA / LATERAL DIREITA: Blindado

643- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Blindado

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

709-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO.

807-Nenhum registro encontrado.

Observações

VEÍCULO BLINDADO.

* O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Plena Visão Vistoria Veicular não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, mudança de motor, mudança de câmbio, etc. Passível de não aceitação por companhias de seguro, pois estas podem considerar critérios próprios de avaliação do risco, seja em relação ao veículo ou ao segurado, independente de pareceres externos.

Eu, proprietário deste veículo declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo.

Na hora de comprar, vender ou trocar seu veículo, não fique na indecisão, venha para a PLENA VISÃO!

Acesse nosso site e saiba sobre os nossos produtos e como podemos ajudá-lo a garantir o seu veículo.

PLENA VISÃO - A CERTEZA DE UM BOM NEGÓCIO!

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo. Acesse nosso site www.plenavisao.com e conheça todos os nossos produtos.

Av. Das Americas, 4485 - Loja 101 Shopping Car - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

WWW.PLENAVISAO.COM - (21) 3217-1733




ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:58:13



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:58:19



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:58:26



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:00:42



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:00:46



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:00:46

VII

VIII



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/20

IX



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/20

LONGARINA DIANT LD DIR.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/20

X



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:01:32

XI



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:01:37

XII



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/20

LONGARINA TRAS LD ESQ.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:02:19

XIII



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:02:21

XIV



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:02:30

XV



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:02:32

XVI



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:02:47

XVII



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:02:47
TORRE DO AMORTECEDOR LD ESQ.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E LOCAL; RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:03:57
LONGARINA DIANT LD DIR.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E LOCAL; RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:03:57
LONGARINA DIANT LD DIR.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E LOCAL; RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:03:57
LONGARINA TRAS LD ESQ.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E LOCAL; RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:03:57
XVIII



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI LOCAL; RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:03:57
COLUNA DIANT LD ESQ.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E LOCAL; RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:03:57
LONGARINA TRAS LD DIR.





ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:04:07
COLUNA TRAS LD ESQ.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:04:19
COLUNA TRAS LD DIR.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:04:27
COLUNA DIANT LD DIR.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:04:35
LONGARINA DIANT LD DIR.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:04:43
TORRE DO AMORTECEDOR LD DIR.



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:04:51
IV





ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:59:58

V



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR E
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:00:00
LONGARINA DIANT LD ESQ.




ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:58:04

TRASEIRA



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:57:52

FRENTE



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:58:34

CHASSI



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 13:27:54

MOTOR



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:57:32

PLACA



ECV Nº: VISTORIO PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR EIRELI
LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ - DATA E HORA: 22/06/2021 - 12:57:59

HODÔMETRO

Vistoriador
SANDRO RENIER

Auxiliar Conferente
LETICIA LIMA OLIVEIRA