



CONSULTA Nº: 7330989

CONFIDENCIAL PARA: Contato Pericia Automoti
va Ltda

REALIZADA EM: 21/01/2025 às 10:15



FIAT SIENA FIRE FLEX

 **Dados de Fabricação do Veículo**

Placa: NRP-9965	Marca/Modelo: I / FIAT SIENA FIRE FLEX	
Chassi: 8AP17206LC2244892	Motor: 310A10110533922	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Preta	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: DOURADOS / MS
Ano fabricação: 2011	Ano modelo: 2012	UF de Origem: MS
UF Faturado: MS	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 75
Carroceria:	Cilindradas: 1000	Procedência: Importado
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 184	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 1122213729	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - SEDAN PEQUENO	Grupo modelo veículo: SIENA	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 144	Última atualização: 2018-12-03

 **Informações do veículo - Base Nacional**

Placa: NRP-9965	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / FIAT SIENA FIRE FLEX	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não Informado	Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2012
Procedência: Importado	Município/UF: Dourados / MS
Chassi: 8AP17206LC2244892 Normal	Motor: 310A10110533922
Renavam: 416906389	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRETA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: Não Informado	Cilindradas: 1000
Peso bruto(PBT): 184	Peso bruto(CMT): 144
Potência: 75	Eixo: 0
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Nº carroceria: 82946807
Eixo auxiliar: Não Informado	Número do Câmbio: Não Informado
Número da Carroceria: 82946807	

 **RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES**

ALIENACAO FIDUCIARIA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	8AP17206LC2244892	8AP17206LC2244892	✓
Motor	310A10110533922	310A10110533922	✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: NRP-9965

Marca/Modelo: FIAT / SIENA FIRE FLEX

Categoria: PARTIC

Procedência: IMPORTADO

Chassi: 8AP17206LC2244892 **NORMAL**

Renavam: 00416906389

Cor: PRETA

Potência: 75

Peso bruto(PBT): 144

Espécie: PASSAGEIRO

Carroceria: 82946807

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2012

Município/UF: DOURADOS / MS

Motor: 310A10110533922

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1000

Peso bruto(CMT): 184

Capacidade de carga:



Informações de proprietário

Proprietário Atual: DAMIAO DE CARVALHO TELES



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: CONSTA DEBITO

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 606,26

Licenciamento: R\$ 232,97

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

ALIENAÇÃO

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.meudetran.ms.gov.br/veiculo.php#>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



🔍 Informações para comercialização

📊 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA NRP9965 NAS BASES CONSULTADAS

📊 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA NRP9965 NAS BASES CONSULTADAS

📊 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA NRP-9965 NAS BASES CONSULTADAS

📊 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA NRP-9965 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

⚠️ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 39.743.161/0001-00** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 39.743.161/0001-00 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 39.743.161/0001-00 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.



Contato Pericia Ltda

CNPJ: 39.743.161/0001-00



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

APROVADO COM APONTAMENTOS

Realizado em: 21/01/2025

OS N°: 1106951599

Vistoriador: JEAN CRISTIAN DA SILVA MOREIRA

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome PARTICULAR	000000000
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO

PLACA NRP9965	Marca/Modelo I / FIAT SIENA FIRE FLEX		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2011 / 2012	Quilometragem 182039		
Cidade Dourados	ESTADO MS		
CRLV Digital	N° do lacre da placa 0103882178	Tipo de lacre Antigo	Renavam 416906389

Chassi BIN
8AP17206LC2244892

Chassi ATUAL
8AP17206LC2244892

Motor BIN
310A10110533922

Motor ATUAL
310A10110533922

Combustível BIN
ALCOOL/GASOLINA

Combustível ATUAL
ALCOOL/GASOLINA

Cor BIN
PRETA

Cor ATUAL
PRETA

Câmbio BIN
Não informado

Câmbio ATUAL
Não informado



CONTATO PERICIA LTDA
CNPJ:39.743.161/0001-00
contatovistoria_dourados@hotmail.com tel: (67) 3308-0599

R Coronel Ponciano De Mattos Pereira, N°
2375
Bairro Vila Industrial
Dourados - MS, CEP: 79840-230



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



DIANTEIRA DIREITA



DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PAINEL INTERNO



ETIQUETA



HABITACULO DO MOTOR



ETIQUETA ETA




PLAQUETA

QUESTÕES DE VISTORIA

<p>✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração</p>	<p>✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL</p>
<p>✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL</p>	<p>! - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA BRISA : AUSENTE</p>
<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL</p>	<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL</p>
<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.4 VIDRO LATERAL ESQUERDO : ORIGINAL</p>	<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL</p>
<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.6 VIDRO LATERAL DIREITO : ORIGINAL</p>	<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL</p>
<p>✓ - 05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL</p>	<p>✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL</p>
<p>✓ - 07 ESTRUTURA: 07.1 ORIGINAL</p>	<p>✓ - CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS"</p>
<p>✓ - CHASSI: "apresenta características originais."</p>	

Croqui do veículo



<p>34 Capô Repintado</p>	<p>36 Teto Desgaste leve</p>
<p>37 Porta-malas Recuperado</p>	<p>39 Paralamas dianteiro esquerdo Componente original</p>
<p>41 Soleira Componente original</p>	<p>42 Porta Dianteira Repintado</p>
<p>44 Porta traseira Recuperado</p>	<p>46 Paralamas traseiro Recuperado</p>
<p>54 Coluna C Repintado</p>	<p>55 Paralamas dianteiro Componente original</p>
<p>57 Soleira Componente original</p>	<p>58 Porta dianteira Componente original</p>
<p>60 Porta traseira Componente original</p>	<p>62 Paralamas traseiro Recuperado</p>
<p>64 Longarina Componente original</p>	<p>65 Coluna superior Componente original</p>
<p>66 Coluna A Componente original</p>	<p>67 Travessa de reforço A Componente original</p>
<p>68 Coluna B Componente original</p>	<p>69 Travessa de reforço B Componente original</p>
<p>70 Coluna C Componente original</p>	<p>72 Longarina traseira direita Componente original</p>

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

-VEICULO APRESENTA REPAROS DE FUNILARIA E REPINTURA.



Vistoriador responsável: JEAN CRISTIAN DA SILVA MOREIRA

Emitido por: Contato Pericia Ltda

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

► Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).