



DADOS GERAIS:

DATA:	16/10/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	1286739
UNIDADE:	FERRAZ DE VASCONCELOS	VISTORIADOR:	JUNIOR CARLOS VIANA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW/FOX 1.0
ANO FAB./MODELO:	2007 / 2008	COR:	VERMELHA
PLACA:	DXE5799	CIDADE:	FERRAZ DE VASCONCELOS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWKA05ZX84095352	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	BNX170818
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWKA05ZX84095352	Nº DO MOTOR NA BIN:	BNX170818
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWKA05ZX84095352	Nº DO MOTOR NO CRLV:	BNX170818
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NC	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NC	KM:	147001

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ! NÃO CONTRATADA
- ✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

- ! NÃO CONTRATADA
- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradora:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as empresas de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação de risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

VISTORIADOR ESTRUTURAL
JUNIOR CARLOS VIANA

RG: 4130.760-5

JUNIOR CARLOS VIANA - 413076854
Vistoriador

VISTORIADOR ESTRUTURAL
BARBARA DA SILVA LEITE

RG: 4130.967-2

Auxiliar Conferente


Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AMATO - VISTORIAS AUTOMOTIVAS E PERICIAS LTDA - EPP e CNPJ: 24427979000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1286739

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



VISTORIADOR ESTRUTURAL
JUNIOR CARLOS VIANA
JUNIOR CARLOS VIANA - 413076854
Vistoriador

VISTORIADOR ESTRUTURAL
BARBARA DA SILVA LEITE
BARBARA DA SILVA LEITE - 420098722
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AMATO - VISTORIAS AUTOMOTIVAS E PERICIAS LTDA - EPP e CNPJ: 24427979000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1286739

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR ESTRUTURAL

JUNIOR CARLOS VIANA

Vistoriador

RG. 4.130.760-5

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AMATO - VISTORIAS AUTOMOTIVAS E PERICIAS LTDA - EPP e CNPJ: 24427979000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

VISTORIADOR ESTRUTURAL

BARBARA DA SILVA LEITE

Auxiliar Conferente

RG. 42.900.987-2



10128673920210116

DADOS GERAIS:

DATA:	16/10/2021	Nº DO LAUDO:	1286739
CLIENTE:		VISTORIADOR:	JUNIOR CARLOS VIANA
UNIDADE:	FERRAZ DE VASCONCELOS		

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW/FOX 1.0
ANO FAB./MODELO:	2007 / 2008	COR:	VERMELHA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM

- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
- ✓ ALARME
- ✓ AR QUENTE
- ✓ ESTEPE
- ✓ MACACO
- ✓ RÁDIO

ITEM

- ✓ RODAS DE LIGA LEVE
- ✓ AR CONDICIONADO
- ✓ TRAVAS ELÉTRICAS
- ✓ ANTENA

VISTORIADOR ESTRUTURAL
JUNIOR CARLOS VIANA
RG 4130.760-5
JUNIOR CARLOS VIANA - 413076854
Vistoriador

VISTORIADOR ESTRUTURAL
BARBARA DA SILVA LEITE
RG 42006.987-2
BARBARA DA SILVA LEITE - 420069872
Auxiliar Permanente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AMATO - VISTORIAS AUTOMOTIVAS E PERICIAS LTDA - CNPJ nº 24.422.997/9000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1286739

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



VISTORIADOR ESTRUTURAL
JUNIOR CARLOS VIANA
RG: 006398762-5

VISTORIADOR ESTRUTURAL
JUNIOR CARLOS VIANA
RG: 006398762-5

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: AMATO - VISTORIAS AUTOMOTIVAS E PERICIAS LTDA - EPP e CNPJ: 24427979000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

ASSOALHO CENTRAL



COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXA DE AR DIR.



CAIXA DE AR ESQ.



ASSOALHO INT. PORTA MALAS



JUNÇÃO ASSOALHO/PAINEL TRAS




PAINEL DIANTEIRO



TRILHO COLUMNA TRAS. DIR



TRILHO COLUMNA TRAS. ESQ



VISTORIADOR ESTRUTURAL
JUNIOR CARLOS VIANA
PC-4130.760-5
JUNIOR CARLOS VIANA - 413076854
Vistoriador

VISTORIADOR ESTRUTURAL
BARBARA DA SILVA LEITE
PC-42.005.987-2
BARBARA DA SILVA LEITE - 420069872
Auxiliar Conferente


Eu, / declaro ter recebido o seguinte da: AMATO - VISTORIAS AUTOMOTIVAS E PERICIAS LTDA - EPP e CNPJ: 24427979000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

CONSULTA Nº: 2642895

CONFIDENCIAL PARA: Amato Vistoria
Automotiva E Perícias Ltda

REALIZADA EM: 16/10/2021 às 09:04



🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: DXE-5799

Marca/Modelo: VW / VW/FOX 1.0

Ano fabricação/Ano modelo: 2007 / 2008

Município/UF: FERRAZ DE VASCONCELOS / SP

Motor: BNX170818

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 168

Capacidade de carga: 0

Eixo Traseiro Dif: 0

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: Nacional

Chassi: 9BWKA05ZX84095352 **Normal**

Renavam: 00943213363

Cor: VERMELHA

Espécie: Passageiro

Peso bruto(PBT): 148

Potência: 73

Eixo: 2

📌 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

👤 Queixa e histórico de roubo e furto

✅ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✅ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BWKA05ZX84095352

Região : BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

Categoria : AUTOMOVEL

Modelo : FOX 1.0

Carroceria : HATCH

Motor : 1.0

Chassi tratado: 9BWKA05ZX84095352

Retorno: Marca/Modelo/Ano Identificados

Origem : NACIONAL

País : BRASIL

Marca : VOLKSWAGEN

Ano : 2008

Versão : 1.0

local Fabricação : SAO JOSE DOS PINHAIS / PR

Combustível :



Base estadual (Cortesia)

Placa: DXE-5H99

Marca/Modelo: VW/FOX 1.0

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BWKA05ZX84095352 **NORMAL**

Renavam: 00943213363

Cor: VERMELHA

Potência: 73

Peso bruto(PBT): 1,48

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0

Nº carroceria: 999

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2007 / 2008

Município/UF: FERRAZ DE VASCONCELOS / SP

Motor: BNX170818

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 1,68

Capacidade de carga: 0,00

Carroceria: NENHUMA



Informações de proprietário

Proprietário Atual: ANDRESSA DOS SANTOS CORDEIRO Proprietário anterior: ISAIAS PEREIRA DA SILVA



Débitos do veículo

Débito de multas: NÃO EXISTE DEBITO DE MULTA

Débitos de IPVA: NÃO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débitos de Licenciamento: NÃO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito municipais: R\$ 0,00

Débito Multas: R\$ 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débitos de DPVAT: NÃO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$ 0,00

Débito RENAINF: R\$ 0,00

LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 02/10/2020

Ano de exercício do licenciamento: 2021

Data de licenciamento: 17/01/2021



Restrições

Roubo e Furtos: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: Não Consta Comunicação de Vendas

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Não Consta Bloqueio Judicial - Renajud

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular 'OK'

Informações do DETRAN (Cortesia)

Multas: NADA CONSTA

Licenciamento do Ano: em dia (prazo para licenciamento vencerá no próximo ano).

Inspeção GNV: NADA CONSTA

Licenciamento Digital - Acesso permitido: Sim

IPVA: NADA CONSTA - PAGO

Último licenciamento efetuado: exercício 2021

Inspeção Veicular:

Renavam: 00943213363

MULTAS SSP

Bloqueio de Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição financeira: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição por veículo guinchado: NADA CONSTA

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site

https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsf

SENATRAN - Para maiores informações

Consultar

site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

Comunicação de venda

NÃO EXISTE

Dívida Ativa (Cortesia)

VEÍCULO

Placa: DXE5H99

Faixa de IPVA: 1606000

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Tipo: AUTOMOVEL

Último licenciamento: 2021

Renavam: 00943213363

Ano/Fabricação: 2007

Espécie: PASSAGEIRO

Passageiros: 5

Marca/Modelo: VW/FOX 1.0

Município: Ferraz de Vasconcelos

Categoria: PARTICULAR

Carroceria: INEXISTENTE

IPVA 2021

[1] - Valor base: 15.318,00

[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---

[7] - Descontos e abatimentos: 18,39

[10] - Valor a pagar: 0,00

[2] - Alíquota: 4,0

[5] - IPVA devido: 612,72

[8] - Saldo: 0,00

[3] - IPVA Apurado: 612,72

[6] - Pagamento efetuado: 594,33

[9] - Acréscimos legais: ---

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

TAXAS

NADA CONSTA

MULTAS

NADA CONSTA

Total Débitos: 0,00

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA DXE5H99 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA DXE-5H99 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA DXE5H99 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA DXE-5H99 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE

 Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



Fim desta pesquisa.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 24.427.979/0001-47** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 24.427.979/0001-47 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 24.427.979/0001-47 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.