



**DADOS GERAIS:**

DATA:	06/12/2021	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1411444
UNIDADE:	BARUERI 2	VISTORIADOR:	FELIPE FERRAZ PINTO

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW/UP MOVE MA
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	VERMELHA
PLACA:	FQR9237	CIDADE:	BARUERI
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAG4129FT528835	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CSE036465
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAG4129FT528835	Nº DO MOTOR NA BIN:	CSE036465
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWAG4129FT528835	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CSE036465
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NI	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	nc	KM:	55201

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

- ✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

HASTE DE FIXAÇÃO DO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO ACOPLADO A LONGARINA DIANTEIRA DIREITA AMASSADO.  
CONFORME FOTOS

FELIPE FERRAZ PINTO - 362934149  
Vistoriador

JHENIFER PERVEIEFF DE OLIVEIRA DOS REIS - 495424523  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: ALPHA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 23378602000182 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FELIPE FERRAZ PINTO - 362934149  
Vistoriador

JHENIFER PERVEIEFF DE OLIVEIRA DOS REIS - 495424523  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: ALPHA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 23378602000182 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1411444

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



FELIPE FERRAZ PINTO - 362934149  
Vistoriador

JHENIFER PERVEIEFF DE OLIVEIRA DOS REIS - 495424523  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: ALPHA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 23378602000182 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1411444

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



FELIPE FERRAZ PINTO - 362934149  
Vistoriador

JHENIFER PERVEIEFF DE OLIVEIRA DOS REIS - 495424523  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: ALPHA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 23378602000182 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



**DADOS GERAIS:**

DATA:	06/12/2021	Nº DO LAUDO:	1411444
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	FELIPE FERRAZ PINTO
UNIDADE:	BARUERI 2		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW/UP MOVE MA
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	VERMELHA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ESTEPE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ ANTENA
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TAPETES

FELIPE FERRAZ PINTO - 362934149  
Vistoriador

JHENIFER PERVEIEFF DE OLIVEIRA DOS REIS - 495424523  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: ALPHA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 23378602000182 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



Número do Laudo: 1411444

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



FELIPE FERRAZ PINTO - 362934149  
Vistoriador

JHENIFER PERVEIEFF DE OLIVEIRA DOS REIS - 495424523  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: ALPHA VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 23378602000182 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**

CONSULTA Nº: 2820171

CONFIDENCIAL PARA: Alpha Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 06/12/2021 às 15:18



UP MOVE MA


 **Informações do veículo - Base Nacional**

<b>Placa:</b> FQR-9237	<b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO
<b>Marca/Modelo:</b> VW / UP MOVE MA	<b>Tipo de veículo:</b> AUTOMOVEL
<b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2014 / 2015	<b>Procedência:</b> Nacional
<b>Município/UF:</b> BARUERI / SP	<b>Chassi:</b> 9BWAG4129FT528835 <b>Normal</b>
<b>Motor:</b> CSE036465	<b>Renavam:</b> 01095174743
<b>Combustível:</b> ALCOOL/GASOLINA	<b>Cor:</b> VERMELHA
<b>Capacidade de passageiros:</b> 5	<b>Espécie:</b> Passageiro
<b>Cilindradas:</b> 999	<b>Peso bruto(PBT):</b> 137
<b>Peso bruto(CMT):</b> 137	<b>Potência:</b> 82
<b>Capacidade de carga:</b> 0	<b>Eixo:</b> 2
<b>Eixo Traseiro Dif:</b> 0	

 **RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES**

NADA CONSTA

 **Queixa e histórico de roubo e furto**
 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

**E-Decodificador de chassi**

<b>Chassi :</b> 9BWAG4129FT528835	<b>Origem :</b> NACIONAL
<b>Região :</b> BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	<b>País :</b> BRASIL
<b>Categoria :</b> AUTOMOVEL	<b>Marca :</b> VOLKSWAGEN
<b>Modelo :</b> UP	<b>Ano :</b> 2015
<b>Motor :</b> 1.0	<b>local Fabricação :</b> TAUBATE / SP
<b>Chassi tratado:</b> 9BWAG4129FT528835	<b>Combustível :</b> Flex
<b>Retorno:</b> Marca/Modelo/Ano Identificados	

 **Base estadual (Cortesia)**

<b>Placa:</b> FQR-9237	<b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO
<b>Marca/Modelo:</b> VW / UP MOVE MA	<b>Tipo de veículo:</b> AUTOMOVEL
<b>Categoria:</b> PARTICULAR	<b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2014 / 2015
<b>Procedência:</b> NACIONAL	<b>Município/UF:</b> BARUERI / SP
<b>Chassi:</b> 9BWAG4129FT528835 -	<b>Motor:</b> CSE036465
<b>Renavam:</b> 01095174743	<b>Combustível:</b> ALCOOL/GASOLINA
<b>Cor:</b> VERMELHA	<b>Capacidade de passageiros:</b> 5
<b>Potência:</b> 82	<b>Cilindradas:</b> 999
<b>Peso bruto(PBT):</b> 1,37	<b>Peso bruto(CMT):</b> 137
<b>Espécie:</b> PASSAGEIRO	<b>Capacidade de carga:</b>
<b>Eixo Traseiro Dif:</b> -	<b>Eixo auxiliar:</b> -
<b>Nº carroceria:</b> NENHUMA	<b>Nº da caixa de câmbio:</b> -

 **Informações de proprietário**
**Proprietário Atual:** STERFFSON RAFHAEL DA SILVA

**Proprietário anterior:** NATANIELI OLIVEIRA ANAZAR

### 🔍 Débitos do veículo

Débito de multas: NAO CONSTA DEBITO	Débito Multas: R\$ 0,00
Débitos de IPVA: NAO CONSTA DEBITO	Débito IPVA: R\$ 0,00
Débitos de Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO	Débito Licenciamento: R\$ 0,00
Débitos de DPVAT: NAO CONSTA DEBITO	Débito DPVAT: R\$ 0,00
Débito DERSA: R\$ 0,00	Débito DER: R\$ 0,00
Débito DETRAN: R\$0,00	Débito CETESB: R\$ 0,00
Débito RENAINF: 0,00	Débito municipais: R\$ 0,00

### ▶ LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: Não informado Data de licenciamento: Não informado

### 🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta Restrição Administrativa: Nada consta  
 Restrição Tributária: Nada consta Restrição Judiciária: Nada consta  
 Restrição Financeira: Nada consta Restrição Jurídica: Nada consta

### 🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

### 📄 Informações do DETRAN (Cortesia)

Multas: NADA CONSTA IPVA: NADA CONSTA - PAGO  
 Licenciamento do Ano: em dia (prazo para licenciamento vencerá no próximo ano). Último licenciamento efetuado: exercício 2021  
 Inspeção Veicular: Inspeção GNV: NADA CONSTA  
 Renavam: 01095174743 Licenciamento Digital - Acesso permitido: Sim

### 🚫 MULTAS SSP

Bloqueio de Furto: NADA CONSTA Restrição Administrativa: NADA CONSTA  
 Restrição Tributária: NADA CONSTA Restrição Judiciária: NADA CONSTA  
 Restrição financeira: NADA CONSTA Restrição por veículo guinchado: NADA CONSTA

### 📄 Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site [https://nadaconsta.prf.gov.br/nada\\_consta/index.jsfss](https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfss)

### 📄 SENATRAN - Para maiores informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

### 📄 Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

### 🗣️ Comunicação de venda

Não existe

### 📄 Dívida Ativa (Cortesia)

#### VEÍCULO

Placa: FQR9237	Renavam: 01095174743	Marca/Modelo: VW/UP MOVE MA
Faixa de IPVA: 1512220	Ano/Fabricação: 2014	Município: Barueri
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Espécie: PASSAGEIRO	Categoria: PARTICULAR
Tipo: AUTOMOVEL	Passageiros: 5	Carroceria: INEXISTENTE
Último licenciamento: 2021		

#### IPVA 2021

[1] - Valor base: 26.501,00	[2] - Alíquota: 4,0	[3] - IPVA Apurado: 1.060,04
[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---	[5] - IPVA devido: 1.060,04	[6] - Pagamento efetuado: 1.060,04
[7] - Descontos e abatimentos: ---	[8] - Saldo: 0,00	[9] - Acréscimos legais: ---
[10] - Valor a pagar: 0,00		

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

TAXAS

NADA CONSTA

MULTAS

NADA CONSTA

Total Débitos: 0,00

## Recall

Não encontrado recall


## Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

## Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## Parecer técnico (Cortesia)



## Informações para comercialização

## OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FQR9237 NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FQR-9237 NAS BASES CONSULTADAS

## EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FQR9237 NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FQR-9237 NAS BASES CONSULTADAS

## Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

## Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

Fim desta pesquisa.

#### Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 23.378.602/0001-82** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 23.378.602/0001-82 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 23.378.602/0001-82 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.