



DATA REALIZAÇÃO: 10/12/2021 09:21 - DATA IMPRESSÃO: 10/12/2021 09:58

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 673715	QUILOMETRAGEM: 76752 KM
Nº CHASSI: 95PJU81DBFB017630	COR: PRATA
Nº MOTOR: F4NAEU955024	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: SP PAA8825	ANO FABRICAÇÃO: 2014
MARCA: HYUNDAI	ANO MODELO: 2015
MODELO: IX35 B	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME

174



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

174 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)

1 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASSOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA/ MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOSÉ FRANCISCO SILVEIRA
E-MAIL: BMZARENA@BMZ.COM.BR
CPF: 95633456149
TELEFONE: 1798206482

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 95PJU81DBFB017630
Nº MOTOR: F4NAEU955024
PLACA: SP PAA8825
MARCA: HYUNDAI
MODELO: IX35 B

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2014
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 01035444027
MUNICÍPIO: BARRETOS
TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 178

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EXOS:
CMT: 359
PBT: 209
CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2015
Carroceria SUV
cc Motor 2.0 (166cv),
Cinto de Segurança / Tipo de Freio Ativo
Dígito Verificador Código de Fábrica
Fabricante HYUNDAI

País
Região Geográfica
Veículo

Brasil
América do Sul
IX35, Tucson,



CRLV



HODÔMETRO



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



RENAJUD



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOSÉ FRANCISCO SILVEIRA
E-MAIL: BMZARENA@BMZ.COM.BR
CPF: 95633456149
TELEFONE: 1798206482

DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 95PJU81DBFB017630
Nº MOTOR: F4NAEU955024
PLACA: SP PAA8825
MARCA: HYUNDAI
MODELO: IX35 B

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2014
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: SP
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	1
		RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA
		RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO
		RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO
		RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA
		RESTRIÇÃO CRLV
		RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
		DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV
		HISTORICO DE CONSULTAS
		QTD: 2
		RESERVA DE DOMÍNIO
		NADA CONSTA
		HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
		NADA CONSTA
		DUPLICIDADE DE MOTOR
		NADA CONSTA
		POSSUI LAUDO DEKRA?
		NÃO
		SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS
		NÃO
		OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)
		NADA CONSTA
		RENAJUD
		NADA CONSTA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 76752

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: JOSÉ FRANCISCO SILVEIRA E-MAIL: BMZARENA@BMZ.COM.BR CPF: 95633456149 TELEFONE: 1798206482	Nº CHASSI: 95PJU81DBFB017630 Nº MOTOR: F4NAEU955024 PLACA: SP PAA8825 MARCA: HYUNDAI MODELO: IX35 B	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2014 ANO MODELO: 2015 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

	VERDE (Conforme)		AMARELO (Conforme com Observações)		VERMELHO (Não Conforme)
---	---------------------	---	---------------------------------------	---	----------------------------

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
	LONGARINA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLONA DIANTEIRA	OK
	COLONA CENTRAL	OK
	COLONA TRASEIRA	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXA DO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLONA DIANTEIRA	OK
	COLONA TRASEIRA	OK
	COLONA CENTRAL	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTECLIENTE: JOSÉ FRANCISCO SILVEIRA
E-MAIL: BMZARENA@BMZ.COM.BR
CPF: 95633456149
TELEFONE: 1798206482**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº CHASSI: 95PJU81DBFB017630
Nº MOTOR: F4NAEU955024
PLACA: SP PAA8825
MARCA: HYUNDAI
MODELO: IX35 BCOR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2014
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**VERDE
(Conforme)AMARELO
(Conforme com Observações)VERMELHO
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOSÉ FRANCISCO SILVEIRA
E-MAIL: BMZARENA@BMZ.COM.BR
CPF: 95633456149
TELEFONE: 1798206482

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 95PJU81DBFB017630
Nº MOTOR: F4NAEU955024
PLACA: SP PAA8825
MARCA: HYUNDAI
MODELO: IX35 B

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2014
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOSÉ FRANCISCO SILVEIRA
E-MAIL: bmzarena@bmz.com.br
CPF: 95633456149
TELEFONE: 1798206482

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 95PJU81DBFB017630
Nº motor: F4NAEU955024
Placa: SP PAA8825
Marca: HYUNDAI
Modelo: IX35 B

Cor: Prata
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2014
Ano modelo: 2015
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
14235 - ALISSON ANDREOTTI

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.



*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.



HYUNDAI/IX35 B

Placa: PAA8825
Chassi: 95PJU81DBFB017630
00000000000

DADOS DO VEÍCULO

Ano / fabricação: 2014
Ano / modelo: 2015
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas: Não encontrado

Código da Consulta: 20208627 | Consultado por: | Data e horário: 10/12/2021 09:24:52 | Chave da consulta:

Foram encontradas informações do seu veículo!

🟢 Informações OK	45
⚠️ Informações que necessitam de atenção	0
🔍 Informações que afetam diretamente o veículo	0

Dados do veículo

Informações Estaduais

Chassi Extrato	95PJU81DBFB017630	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Placa	PAA8825	Tipo do Veículo	Camioneta
Cor	Prata	Espécie	Misto
Marca/Modelo	HYUNDAI/IX35 B	Potência	178
Ano/Fabricação	2014	Capacidade de Passageiros	5
Ano/Modelo	2015	Procedência	NACIONAL
		Município	BARRETOS

Informações Complementares da Base Estadual

UF da Placa	SP
Categoria	PARTICULAR
Data da Última Alteração	15/02/2016 00:00:00

Decodificador de Chassi

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2015
Carroceria	SUV
cc Motor	2.0 (166cv)
Cinto de Segurança / Tipo de Freio	Ativo
Dígito Verificador	Código de Fábrica
Fabricante	HYUNDAI
Localização da Fábrica	Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) - GO
País	Brasil
Região Geográfica	América do Sul
Veículo	IX35
Veículo	Tucson

Precificador FIPE

Código FIPE	Fabricante	Modelo	Ano	Combustível	Número de Passageiros	Valor
		IX35				
		GLS				
015086-0	HYUNDAI	2.0 16V 2WD	15	G	0	R\$77.414,00
		FLEX				
		AUT.				

Informações do Fabricante - Agregado Completo

Chassi	95PJU81DBFB017630
Placa	PAA8825
Número do Motor	F4NAEU955024
Ano Modelo	2015
Ano Fabricação	2014
Marca/Modelo	HYUNDAI/IX35 B
Número do Câmbio	
Número da Carroceria	
Potência	178
Quantidade de Eixos	2
Quantidade de Passageiros	5
Tipo de Carroceria	NAO APLICAVEL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cor	Prata
Tipo de Veículo	Camioneta

Agregados Qtd de Proprietários

Qtd de Proprietários (à partir de 2012) 1

Restrições e Impedimentos

Informações Estaduais

🕒 NADA CONSTA

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição de Bloqueio	NADA CONSTA
Tipo de Chassi	NORMAL	Veículo Sinistrado	NADA CONSTA
Restrição de Roubo e Furto	NADA CONSTA	Arrolamento de Bens	NADA CONSTA
Restrição Judicial (BIN)	NADA CONSTA	Restrição de Averbação	NADA CONSTA
Restrição Judicial (RENAJUD)	CLIQUE AQUI PARA PESQUISAR (https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br)	Veículo Baixado de Circulação	NADA CONSTA
Restrição de Alienação Fiduciária (Veículo Financiado)	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição de Apropriação Indébita	NADA CONSTA
Restrição de Arrendamento	NADA CONSTA	Restrição no CRLV - Exercício	NADA CONSTA
Restrição de Benefício Tributário	NADA CONSTA	Histórico de Leilão	NADA CONSTA
Restrição de Reserva de Domínio	NADA CONSTA	Veículo Apreendido	NADA CONSTA
		Restrição de Penhora	NADA CONSTA

Alertas

Débitos Estaduais

🕒 NÃO ENCONTRADO

Débitos de IPVA/Licenciamento	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito Licenciamento	NADA CONSTA
Débito de Multas	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito DPVAT	NADA CONSTA
Valor Débito IPVA	NADA CONSTA	Valor Débito Multas	NADA CONSTA

Documentos Extraviados - CRLV

🕒 CRLV NÃO INFORMADO

Duplicidade de Motor

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de Roubo - Base interna

🕒 NADA CONSTA

Histórico de KM

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Ofertas em leilão (Base 1 / Base 2 / Remarketing)

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações de Recall

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Registro de Roubo e Furto

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações Positivas

Garantia de Procedência e Mecânica – DEKRA Security

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Certificado de Garantia – DEKRA Garantido

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Inspeção Veicular – vistorias de regularização

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Gravação de Peças

🕒 NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de Consultas

🕒 ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZES.

Data
10/12/2021 09:24:52
10/12/2021 09:12:05

Importante: A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta à Bases Públicas e Privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não

detenha as informações.

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas abaixo, com as do DETRAN ESTADUAL.