



**DADOS GERAIS:**

DATA:	12/11/2021	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1355539
UNIDADE:	VILA VALQUEIRE	VISTORIADOR:	FELIPE AVOLIO DO NASCIME

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	SAVEIRO CS TL MB
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2015	COR:	BRANCA
PLACA:	AZN4E91	CIDADE:	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWKB45U2FP198608	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CCRT94015
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWKB45U2FP198608	Nº DO MOTOR NA BIN:	CCRT94015
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWKB45U2FP198608	Nº DO MOTOR NO CRLV:	nc
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	ob	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	nc	KM:	103225

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN  
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

ASSOALHO  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
BATENTE DA PORTA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

DIANTEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
DIANTEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA  
⚠ NÃO OBRIGATÓRIA -  
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA  
⚠ NÃO OBRIGATÓRIA -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA  
⚠ NÃO OBRIGATÓRIA -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
⚠ NÃO OBRIGATÓRIA -  
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

LONGARINAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS OK, PAINEL TRASEIRO COM CORROSÃO. ESTE VEICULO POSSUI RECALL PENDENTE DADOS DO RECALL  
IDENTIFICADOR: ELEMENTO FIXACAO CAVALETE FREIO TRASEIRO  
DESCRIÇÃO: RISCO TRAVAMENTO RODA ACIDENTES GRAVES  
SITUAÇÃO: PENDENTE DE ATENDIMENTO  
DATA DO REGISTRO: 31/12/2019

FELIPE AVOLIO DO NASCIMENTO - 287713036  
Vistoriador

JAQUELINE GOMES DOS SANTOS SILVA - 238299648  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FELIPE AVOLIO DO NASCIMENTO - 287713036  
Vistoriador

JAQUELINE GOMES DOS SANTOS SILVA - 238299648  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1355539

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



FELIPE AVOLIO DO NASCIMENTO - 287713036  
Vistoriador

JAQUELINE GOMES DOS SANTOS SILVA - 238299648  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1355539

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



FELIPE AVOLIO DO NASCIMENTO - 287713036  
Vistoriador

JAQUELINE GOMES DOS SANTOS SILVA - 238299648  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**

**DADOS GERAIS:**

DATA:	12/11/2021	Nº DO LAUDO:	1355539
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	FELIPE AVOLIO DO NASCIME
UNIDADE:	VILA VALQUEIRE		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	SAVEIRO CS TL MB
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2015	COR:	BRANCA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:****ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ CHAVE DE RODA
✓ AR QUENTE	✓ AR CONDICIONADO
✓ ESTEPE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ MACACO	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ RÁDIO	✓ CAPOTA MARÍTIMA
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ COMP. DE BORDO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ PROTETOR DE CAÇAMBA
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TAPETES
	✓ TRIÂNGULO
	✓ KIT GÁS

FELIPE AVOLIO DO NASCIMENTO - 287713036  
Vistoriador

JAQUELINE GOMES DOS SANTOS SILVA - 238299648  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



Número do Laudo: 1355539

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



FELIPE AVOLIO DO NASCIMENTO - 287713036  
Vistoriador

JAQUELINE GOMES DOS SANTOS SILVA - 238299648  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: FERNANDO E ARMANDO CORREIA VISTORIAS E PERICIAS EM AUTOMOVEIS EIRELI e CNPJ: 39922516000129 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**