



# Ultra Vision Pericias Veiculares Praia Grande Ltda

CNPJ: 41.317.524/0001-98

Laudo de pericia cautelar



APROVADO COM RESTRIÇÕES

Realizado em: 12/11/2021

OS N°: 1303373352

Perito: LUIS RODRIGO BEZERRA


## DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome Cliente Nao Selecionado	
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

## DADOS DO VEÍCULO

PLACA OPZ0352	Marca/Modelo FORD / FORD/FIESTA FLEX		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2013 / 2014	Quilometragem 085891		
Cidade SAO PAULO	ESTADO SP		
CRLV	N° do lacre da placa	Tipo de lacre QR CODE	Renavam 00536651981

Chassi BIN 9BFZF55A0E8493794	Chassi ATUAL 9BFZF55A0E8493794
Motor BIN SM9AE8493794	Motor ATUAL SM9AE8493794
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN PRATA	Cor ATUAL PRATA
Câmbio BIN Não informado	Câmbio ATUAL Não informado





CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO




FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



PLACA



ETIQUETA ETA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS

☰ QUESTÕES DE VISTORIA

✓ - <b>01 Motor:</b> 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ - <b>04 ETIQUETA ETA COLETADA:</b> 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL
✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.1 VIDRO PARA BRISA : ORIGINAL	✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.2 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : ORIGINAL
✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA : ORIGINAL	✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.4 VIDRO LATERAL ESQUERDO :ORIGINAL
✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.5 VIDRO TRASEIRO : ORIGINAL	✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.6 VIDRO LATERAL DIREITO : ORIGINAL
✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.7 PORTA TRASEIRO DIRETO : ORIGINAL	✓ - <b>05 GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:</b> 05.8 PORTA DIANTEIRO DIREITO : ORIGINAL
✓ - <b>06 LACRE NUMERO:</b> 06.1 ORIGINAL	✓ - <b>07 ESTRUTURA:</b> 07.1 ORIGINAL
✓ - <b>CHASSI:</b> "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."	

Croqui do veículo



**34** Capô  
Repintado com massa.

**39** Paralamas dianteiro esquerdo  
Repintado com massa.

**OBSERVAÇÕES ADICIONAIS**

Painel traseiro externo lado direito avariado

Junção do painel traseiro com longarina lado direito avariado

Painel traseiro interno reparado

Vestígios de funilaria e pintura na região dianteiro do veículo.

---

Perito responsável: LUIS RODRIGO BEZERRA

---

Emitido por: Ultra Vision Pericias Veiculares Praia Grande Ltda

**AVISOS IMPORTANTES!**

O Laudo é válido por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

**► Vistoria Cautelar**

O presente laudo possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística**. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).