



DADOS GERAIS:

DATA:	29/01/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	1506762
UNIDADE:	ITAIM BIBI	VISTORIADOR:	CASSIO FERREIRA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	MODELO/VERSÃO:	TUCSON GLSB
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2013	COR:	PRATA
PLACA:	EUA0388	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	95PJN81BPDB039269	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	G4GCBW056360
Nº DO CHASSI NA BIN:	95PJN81BPDB039269	Nº DO MOTOR NA BIN:	G4GCBW056360
Nº DO CHASSI NO CRLV:	95PJN81BPDB039269	Nº DO MOTOR NO CRLV:	G4GCBW056360
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	SEM ACESSO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NÃO CADASTRADO	KM:	93923

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

CASSIO FERREIRA - 445702345
Vistoriador

AMANDA SOARES SENA - 426446057
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS - VISTORIA AUTOMOTIVA - EPP e CNPJ: 16382568000154 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1506762

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



CASSIO FERREIRA - 445702345
Vistoriador

AMANDA SOARES SENA - 426446057
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS - VISTORIA AUTOMOTIVA - EPP e CNPJ: 16382568000154 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1506762

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



CASSIO FERREIRA - 445702345
Vistoriador

AMANDA SOARES SENA - 426446057
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: FRANCISCO RONEI DOS SANTOS - VISTORIA AUTOMOTIVA - EPP e CNPJ: 16382568000154 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



MC - Auto Vistoria com RECALL

Confidencial para CNPJ:
16.382.568/0001-54
 Realizada em: **29/01/2022**
11:13:00

Placa: **EUA0388**
 Modelo:
HYUNDAI/TUCSON
GLSB



Dados do Veículo

Placa: EUA0388	Renavam: 00475140087
Chassi: 95PJN81BPDB039269	Município/UF: SAO PAULO/SP
Marca/Modelo: HYUNDAI/TUCSON GLSB	Nº do Motor: G4GCBW056360
Ano Fabricação: 2012	Ano Modelo: 2013
Tipo: CAMIONETA	Espécie: MISTO
Cor: PRATA	Combustível: GASOLINA
Procedência: NACIONAL	Tipo de Montagem: COMPLETA
Cap. de Passageiro: 005	Capac. de Carga: 00047
Potência: 143	Cilindrada: 1975
PBT: 00209	Eixos: 02
CMT: 00359	N.º da Carroceria: N/C
N.º de Câmbio: N/C	Tipo de Carroceria: INEXIST.
N.º do Eixo: N/C	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: N/C
Quantidade de Eixos:	
Situação: CIRCULA	Remarc. Chassi: NORMAL

Dados do proprietário

Nome do Proprietário: ROBERTO SAMI ACHERBOIM	Proprietário Anterior: CAOA MONTADORA DE VEICULOS SA
---	---

Outros proprietários

Débitos

Multa:	0,00	IPVA:	1450,95
Licenciamento:	0,00	DPVAT:	0,00
Total:	1.450,95		

Observação: EXISTE DÉBITO IPVA.

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**Data do Licenciamento: **19/01/2021**Emissão CRV: **10/07/2012****Restrições****NADA CONSTA****Gravame****NADA CONSTA****Intenção de Gravame****NADA CONSTA****Comunicação de Venda****NADA CONSTA****Detalhes de Bloqueio do Detran****NADA CONSTA****Detalhes Bloqueios Renajud****NADA CONSTA****Sinistro****NADA CONSTA****Indício de Sinistro****NADA CONSTA****Histórico de Roubo/Furto****NADA CONSTA****Leilão****NADA CONSTA**

Recall

NADA CONSTA
