



Restrições	✓	Leilão	✗	Índice de Sinistro	✓
Histórico de Roubo e Furto	✓	Furto	✓	Parecer Técnico	⚠
Outras Informações Sinistro	✓	IPVA	✗		

Não consta - ✓ Consta Informação - ✗

**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	FWR2161	CHASSI	3GNCJ8CZXHL239211
RENAVAM	1119464541	Dt. ÚLTIMA ATU.	2019-09-24
MUNICÍPIO	FERRAZ DE VASCONCELOS	MARCA/MODELO	I/CHEV TRACKER LT
PROCEDÊNCIA	ESTRANGEIRA	TIPO	CAMIONETA
ANO FAB	2017	ANO MODELO	2017
COR	PRATA	CARROCERIA	N/I
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE	MISTO
CAP. PASSAG.	5	POTÊNCIA	153
CAP. CARGA	0.4	CMT	1.7
CILINDRADA	1399	EIXOS	0
PBT	1.7	REMARC. CHASSI	NORMAL
MOTOR	CHL239211	SITUAÇÃO VEIC.	CIRCULACAO
CÂMBIO	0		

**INFORMAÇÕES/BASE ESTADUAL**

PLACA	FWR2161	MUNICÍPIO	FERRAZ DE VASCONCELOS
FABRICAÇÃO	2017/2017	MARCA/MODELO	I/CHEV TRACKER LT
COR	PRATA	RENAVAM	01119464541
CHASSI	3GNCJ8CZXHL239211	MOTOR	CHL239211

**PROPRIETÁRIO**

ATUAL	CHRISTIANO THOMAZINI CAVALCANTI
ANTERIOR	GUARANI SA

**MULTAS**

As multas do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas. Para consulta de multas e débitos, favor consultar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

## IPVA/DPVAT

DÉBITOS IPVA 1.785,60

DÉBITOS DPVAT N/I

## LICENCIAMENTO

DATA LICENC. 09/02/2021

EXERCÍCIO LICENC. 2021

## RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

FURTO NADA CONSTA

BLOQ. GUINCHO NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

RESTR. JUDICIAL NADA CONSTA

TRIBUTÁRIA NADA CONSTA

BLOQ. JUDICIAL NÃO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

RESTR. FINANC. Nada Consta

## RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

## DETRAN SP

PLACA FWR2161

RESTR. GUINCHO NADA CONSTA

RENAVAM 01119464541

RESTR. JUDICIAL NADA CONSTA

BLOQ. RF NADA CONSTA

ULT LICENCIAMENTO EXERCICIO 2021

RESTR. FINANC. NADA CONSTA

INSP. VEICULAR ANO

TRIBUTÁRIA NADA CONSTA

INSP. GNV NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

LICENCIAMENTO EXERCICIO 2021

IPVA R\$ 1.785,60 - EM ATRASO - EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE WWW.IPVA.FAZENDA.SP.GOV.BR

MULTAS TOTAL NADA CONSTA

## RENAJUD DETALHADO

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

## GRAVAME

RESTR. FINANC. GRAVAME NÃO CADASTRADO NA BASE

## INTENÇÃO DE GRAVAME

TIPO TRANSAÇÃO

TIPO RESTRIÇÃO

NOME AGENTE

INCLUSÃO ITEN.

## COMUNICAÇÃO DE VENDAS

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDAS

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

## DECODIFICADOR DE PLACA

PLACA FWR2161

EMPLACAMENTO SÃO PAULO

## DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI 3GNCJ8CZXHL239211

VEÍCULO CHEVROLET/TRACKER LT

MONTADORA CHEVROLET

ANO MODELO 2017

COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA

QTDE. EIXOS

TIPO CARROCERIA

PAÍS MEXICO

REGIÃO GEOGR COSTA RICA / MEXICO / TRINIDAD

LOCAL FÁBRICA N/I

## INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

## OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTRO

NADA CONSTA

## RECALL DE VEÍCULO

VEICULO NÃO POSSUI REGISTRO


## ROUBO E FURTO - ATIVO

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

## PARECER TÉCNICO



Amarelo

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

# HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

VEÍCULO OFERTADO

BASE 1



BASE 2



BASE 3



VEÍCULO NÃO OFERTADO

VEÍCULO OFERTADO

**LEILÃO:** 84

**PLACA** FWR2161

**CHASSI** 3GNCJ8CZXHL239211

**ANO MODELO** 2017

**MARCA** I/CHEV TRACKER LT

**MODELO** I/CHEV TRACKER LT

**COR** PRATA

**COMBUSTÍVEL** ALCOOL/GASOLINA

**DATA LEILÃO** 08/08/2019

**COMITENTE** TEREOS

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.



**DADOS GERAIS:**

DATA:	08/04/2022	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1667480
UNIDADE:	SUZANO	VISTORIADOR:	JOSUE SANCHES JUNIOR

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	CHEV TRACKER LT
ANO FAB./MODELO:	2017 / 2017	COR:	PRATA
PLACA:	FWR2161	CIDADE:	FERRAZ DE VASCONCELOS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3GNCJ8CZXHL239211	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CHL239211
Nº DO CHASSI NA BIN:	3GNCJ8CZXHL239211	Nº DO MOTOR NA BIN:	CHL239211
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3GNCJ8CZXHL239211	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CHL239211
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	617QYWP707310862	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/C	KM:	148784

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

ASSOALHO  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
BATENTE DA PORTA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

DIANTEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 12/2016  
DIANTEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 12/2016  
TRASEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 12/2016  
TRASEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 12/2016

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2017  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2017  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2017  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2017  
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/2017  
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2017

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

⚠️ REGISTRO DE LEILÃO/ REMARKETING, SEM AVARIAS

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

PAINEL TRASEIRO REPARADO

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

JOSUE SANCHES JUNIOR - 411768876  
Vistoriador

PIETRA MARIA LOPES CHEREZ - 501468810  
Auxiliar Conferente


Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: HELANA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP e CNPJ: 10992574000309 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1667480

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



JOSUE SANCHES JUNIOR - 411768876  
Vistoriador

PIETRA MARIA LOPES CHEREZ - 501468810  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: HELANA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP e CNPJ: 10992574000309 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1667480

LACRE



FOTO ETA COLUNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



JOSUE SANCHES JUNIOR - 411768876  
Vistoriador

PIETRA MARIA LOPES CHEREZ - 501468810  
Auxiliar Conferente


Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: HELANA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP e CNPJ: 10992574000309 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**


EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



\_\_\_\_\_  
JOSUE SANCHES JUNIOR - 411768876  
Vistoriador

\_\_\_\_\_  
PIETRA MARIA LOPES CHEREZ - 501468810  
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: HELANA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP e CNPJ: 10992574000309 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**