



DATA REALIZAÇÃO: 05/04/2022 12:41 - DATA IMPRESSÃO: 05/04/2022 15:26

## DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	711977	QUILOMETRAGEM:	42806 KM
Nº CHASSI:	9BMTG4DW5HM002358	COR:	PRETA
Nº MOTOR:	27091031188877	COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	PI PIU6523	ANO FABRICAÇÃO:	2017
MARCA:	M.BENZ	ANO MODELO:	2017
MODELO:	GLA200FF	SITUAÇÃO CHASSI:	EM CIRCULAÇÃO

## PARECER FINAL


**CONFORME**

## SITUAÇÃO GERAL

- |  |                          |           |
|--|--------------------------|-----------|
|  | CONFORME                 | 173 ITENS |
|  | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 1 ITENS   |
|  | NÃO CONFORME             | 0 ITENS   |



## IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

## ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

## HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: RODADIANTEIRADIREITA COM RISCO AD.2/ PORTADIANTEIRADIREITA COM MOSSA AD.3/ PARALAMADIANTEIRO ESQUERDO COM RISCO AD.4/ PORTATRASEIRADIREITA COM RISCO AD.5/ NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

## ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: IVANHO DA SILVA  
 E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR  
 CPF: 51722585153  
 TELEFONE:

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: 9BMTG4DW5HM002358  
 Nº MOTOR: 27091031188877  
 PLACA: PI PIU6523  
 MARCA: M.BENZ  
 MODELO: GLA200FF

COR: PRETA  
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2017  
 ANO MODELO: 2017  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 01118020860  
 MUNICÍPIO: SAO JOAO DO PIAU  
 TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 156

CILINDRADAS:  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EIXOS:  
 CMT: 342  
 PBT: 192  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2017	Modelo	GLA 200
Carroceria	SUV	País	Brasil
cc Motor	1.6 16v ( 156cv ), Definido pelo Computador	Região Geográfica	América do Sul
DÍGITO DE CONTROLE	Veículo Produzido pela MB / Brasil	Veículo	GLA 200,
Dígito de Identificação	MERCEDES BENZ		
Fabricante			



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



CAIXADE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 01118020860  
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO PIAUI  
TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL  
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
MONTAGEM:  
POTÊNCIA: 156

CILINDRADAS:  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
NÚMERO DE EIXOS:  
CMT: 342  
PBT: 192  
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
NÚMERO DI:  
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
IDENT. PROPRIETÁRIO  
REVENDEDOR DISTRIB.  
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2017
Carroceria	SUV
cc Motor	1.6 16v ( 156cv ),
DIGITO DE CONTROLE	Definido pelo Computador
Dígito de Identificação	Veículo Produzido pela MB / Brasil
Fabricante	MERCEDES BENZ

Modelo  
País  
Região Geográfica  
Veículo

GLA 200  
Brasil  
América do Sul  
GLA 200,



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa?	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAINF?	Não
Existe recal?	Não
Ostenta placa novo padrão?	Não
RENAJUD	

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)	
CLIENTE: IVANHO DA SILVA E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR CPF: 51722585153 TELEFONE:		Nº CHASSI: 9BMTG4DW5HM002358 Nº MOTOR: 27091031188877 PLACA: PI PIU6523 MARCA: M.BENZ MODELO: GLA200FF	COR: PRETA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2017 ANO MODELO: 2017 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO    VERDE (Conforme)    AMARELO (Conforme com Observações)    VERMELHO (Não Conforme)

**MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO**

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA	
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: PI	RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS	QTD: 2
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	<b>CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA</b>	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENJUD	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	1		

**MODULO - IDENTIFICAÇÃO**

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 42806

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: IVANHO DA SILVA E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR CPF: 51722585153 TELEFONE:		Nº CHASSI: 9BMTG4DW5HM002358 Nº MOTOR: 27091031188877 PLACA: PI PIU6523 MARCA: M.BENZ MODELO: GLA200FF	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO      VERDE (Conforme)    AMARELO (Conforme com Observações)    VERMELHO (Não Conforme)

#### MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
<b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b>		
PAINEL DIANTEIRO		OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		OK
LONGARINAESQUERDA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		OK
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
COLUNATRASEIRA		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINATRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINATRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNATRASEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
<b>TETO</b>		
TETO		OK
<b>ASSOALHO</b>		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVANHO DA SILVA  
 E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR  
 CPF: 51722585153  
 TELEFONE:

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BMTG4DW5HM002358  
 Nº MOTOR: 27091031188877  
 PLACA: PI PIU6523  
 MARCA: M.BENZ  
 MODELO: GLA200FF

COR: PRETA  
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2017  
 ANO MODELO: 2017  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXADE AR



PAINEL TRASEIRO

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: IVANHO DA SILVA  
 E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR  
 CPF: 51722585153  
 TELEFONE:

## DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BMTG4DW5HM002358  
 Nº MOTOR: 27091031188877  
 PLACA: PI PIU6523  
 MARCA: M.BENZ  
 MODELO: GLA200FF

COR: PRETA  
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2017  
 ANO MODELO: 2017  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## FOTOS / ESTRUTURA



CAIXADO ESTEPE



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



COLUNA CENTRAL



CAIXADE AR



ASSOALHO DO PORTAMALAS




ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA



CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: IVANHO DA SILVA  
E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR  
CPF: 51722585153  
TELEFONE:

**DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: 9BMTG4DW5HM002358  
Nº MOTOR: 27091031188877  
PLACA: PI PIU6523  
MARCA: M.BENZ  
MODELO: GLA200FF

COR: PRETA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2017  
ANO MODELO: 2017  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

## LEGENDA DE AVALIAÇÃO

VERDE  
(Conforme)AMARELO  
(Conforme com Observações)VERMELHO  
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

CAIXADE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXADE RODA TRASEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
CLIENTE: IVANHO DA SILVA E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR CPF: 51722585153 TELEFONE:	N° CHASSI: 9BMTG4DW5HM002358 N° MOTOR: 27091031188877 PLACA: PI PIU6523 MARCA: M.BENZ MODELO: GLA200FF

### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO  
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: IVANHO DA SILVA  
E-MAIL: BMZSOUL@BMZ.COM.BR  
CPF: 51722585153  
TELEFONE:

**DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)**

Nº chassi: 9BMTG4DW5HM002358  
Nº motor: 27091031188877  
Placa: PI PIU6523  
Marca: M.BENZ  
Modelo: GLA200FF

Cor:Preta  
Combustível:ALCOOL/GASOLINA  
Ano fabricação:2017  
Ano modelo:2017  
Situacao chassi:EM CIRCULAÇÃO

**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

**Histórico de Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora oferecido na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

**Informações Adicionais:**

**Roubo e Furto:** Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

**Mecânica, Elétrica e transmissão:** Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**Módulo de Pintura:** Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

**Air-Bag, Controle de tração e estabilidade:** Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

**Numeração da Caixa de cambio:** A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

**Registro de quilometragem:** o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

---

Assinatura cliente

---

Assinatura vistoriador  
16388 - MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?

1

Antes de fechar negócio, faça uma  
vistoria DEKRA com mais de  
150 itens avaliados.

[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

3

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo  
e faça a Vistoria de Transferência, com  
5% de desconto. Aproveite!

[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

Pronto!

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.

\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,  
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



Baixar na  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**  
OBRIGATÓRIA - DETRAN  
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
Peça ao Vistoriador!

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA  
Sua Segurança.