



Laudo cautelar

Vistoria Cautelar

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Incompleto



Dados

Realizado Em: 10/02/2025 14:29 O.S: 8957454038 CNPJ: 56176515000100

Vistoriador: maicon antonio lima de quadros Digitador: Nenhum digitador

Dados do solicitante

Nome: Nílson veículos CPF/CNPJ: 01226317000103

Dados do proprietário

Nome do proprietário: Santa Cruz Ltda CPF/CNPJ: 03000720000145

Dados do veículo

Placa: IZW5B47 Marca: FIAT Modelo: UNO ATTRACTIVE 1.0 Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2020 / 2020 Quilometragem: Cidade: PORTO ALEGRE UF Atual: RS

CRLV: Nº do lacre: Nº do lacre: Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): 9BD195A4ZL0882507

Motor (BIN): 310A10114308783

Combustível (BIN): Alcool-Gasol

Cor (BIN): BRANCA

Cambio (BIN): Não Informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual):

Motor (Atual):

Combustível (Atual):

Cor (Atual):

Cambio (Atual):



Frente



Longarina traseira esquerda


Fotos do veículo



Motor



Hodômetro



Câmbio



Compartimento do motor



Número chassi



Etiqueta Chassi



Número Motor



Documento veículo



Longarina dianteira esquerda

Vistoria Cautelar

CNPJ: 56176515000100

Telefone: 5195840959

E-mail: maiconlimavendas@gmail.com

10 R Cruz Alta, Nº 99 - Parobé, Parobé, CEP: 95630000





Longarina dianteira direita



Longarina traseira direita



Placa Traseira



Estepe



Interna



Para-brisa



Frente 45°



Placa/Lacre



Traseira 45°

Vistoria Cautelar

CNPJ: 56176515000100

Telefone: 5195840959

E-mail: maiconlimavendas@gmail.com

10 R Cruz Alta, Nº 99 - Parobe, Parobé, CEP: 95630000





Vidro Vigia



Gravação de Vidro



Etiqueta ETA



Placa



Data do cinto



PNEU TRASEIRO DIREITO INTERNO
MARCA E MODELO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO
INTERNO MARCA E MODELO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO
MARCA E MODELO



PNEU DIANTEIRO DIREITO MARCA E
MODELO

Checklist

✘ 05 gravação do numero do chassi nos vidros
gravação no vidro traseiro: divergente

✘ 05 gravação do numero do chassi nos vidros
Porta dianteira lado direito: com marcas de lixa e
sobreposição

Vistoria Cautelar

CNPJ: 56176515000100


Telefone: 5195840959

E-mail: maiconlimavendas@gmail.com


10 R Cruz Alta, Nº 99 - Parobe, Parobé, CEP: 95630000




Croqui




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)




Esquerda (Externa)




Direita (Externa)




Teto (Externo)




Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)



Esquerda (Interna)



Direita (Interna)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.

Vistoria Cautelar

CNPJ: 56176515000100

Telefone: 5195840959

E-mail: maiconlimavendas@gmail.com

10 R Cruz Alta, Nº 99 - Parobe, Parobé, CEP: 95630000



Responsável: 56.176.515 Maicon Antonio Lima
De Quadros

Emitido por: Vistoria Cautelar



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Vistoria Cautelar

CNPJ: 56176515000100

Telefone: 5195840959

E-mail: maiconlimavendas@gmail.com

10 R Cruz Alta, Nº 99 - Parobe, Parobé, CEP: 95630000





CONSULTA Nº: 7453766

CONFIDENCIAL PARA: 56.176.515 Maico
n Antonio Lima De Quadros

REALIZADA EM: 10/02/2025 às 14:27



UNO ATTRACTIVE 1.0

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: IZW-5B47	Marca/Modelo: FIAT / UNO ATTRACTIVE 1.0	
Chassi: 9BD195A4ZL0882507	Motor: 310A10114308783	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: PORTO ALEGRE / R S
Ano fabricação: 2020	Ano modelo: 2020	UF de Origem: RS
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 75
Carroceria:	Cilindradas: 1000	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 175	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo: UNO	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 135	Última atualização: 2020-02-04

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: IZW-5B47	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FIAT / UNO ATTRACTIVE 1.0	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2020
Procedência: NACIONAL	Município/UF: PORTO ALEGRE / RS
Chassi: 9BD195A4ZL0882507 Normal	Motor: 310A10114308783
Renavam: 1221725731	Combustível: Alcool-Gasol
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: Passageiro	Cilindradas: 1000
Peso bruto(PBT): 1,35	Peso bruto(CMT): 1,75
Potência: 75	Eixo: 0
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Nº carroceria: 78056108
Eixo auxiliar: Não Informado	Número do Câmbio: Não Informado
Número da Carroceria: 78056108	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BD195A4ZL0882507	9BD195A4ZL0882507	✓
Motor	310A10114308783	310A10114308783	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BD195A4ZL0882507

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : FIAT Automóveis S.A.

Marca : FIAT

Versão : FIAT/ ATTRACTIVE 1.0

Ano Fabricação : 2020

Cilindradas : 1000

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Automovel

Modelo : FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2020

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: IZW-5B47

Marca/Modelo: FIAT / UNO ATTRACTIVE 1.0

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2020

Município/UF: PORTO ALEGRE / RS

Motor: 310A10114308783

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1000

Peso bruto(CMT): 175

Capacidade de carga:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BD195A4ZL0882507 **NORMAL**

Renavam: 01221725731

Cor: BRANCA

Potência: 75

Peso bruto(PBT): 135

Espécie: PASSAGEIRO

Carroceria: 78056108



Informações de proprietário

Proprietário Atual: LOCADORA DE VEICULOS SAN
TA CRUZ LTDA

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Licenciamento: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://pcsdetran.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Nada Consta

RENAINF

Infração: Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame

GRAVAME: Nenhum Registro Encontrado.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


❗ **Informações de sinistro (cortesia)**

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

❗ **Informações de indício de sinistro (Cortesia)**

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

❗ **Parecer técnico (Cortesia)**



🔍 **Informações para comercialização**

📄 **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA IZW5B47 NAS BASES CONSULTADAS

📄 **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA IZW5B47 NAS BASES CONSULTADAS

📄 **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA**

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA IZW-5B47 NAS BASES CONSULTADAS

📄 **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA**

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA IZW-5B47 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO 
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 56.176.515/0001-00** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 56.176.515/0001-00 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 56.176.515/0001-00 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.