



MC - Auto Vistoria

Confidencial para CNPJ:  
**26.859.791/0001-01**  
 Realizada em: **02/05/2022**  
**11:46:25**

Placa: **FWB7578**  
 Modelo: **FIAT/SIENA**  
**ESSENCE 1.6**



### Dados do Veículo

Placa: <b>FWB7578</b>	Renavam: <b>01020246518</b>
Chassi: <b>9BD197163F3227848</b>	Município/UF: <b>SAO PAULO/SP</b>
Marca/Modelo: <b>FIAT/SIENA ESSENCE 1.6</b>	Nº do Motor: <b>310A50112703594</b>
Ano Fabricação: <b>2014</b>	Ano Modelo: <b>2015</b>
Tipo: <b>AUTOMOVEL</b>	Espécie: <b>PASSAGEIRO</b>
Cor: <b>PRATA</b>	Combustível: <b>ALCOOL/GASOLINA</b>
Procedência: <b>NACIONAL</b>	Tipo de Montagem: <b>COMPLETA</b>
Cap. de Passageiro: <b>005</b>	Capac. de Carga: <b>00000</b>
Potência: <b>117</b>	Cilindrada: <b>1600</b>
PBT: <b>00157</b>	Eixos: <b>00</b>
CMT: <b>00197</b>	N.º da Carroceria: <b>N/C</b>
N.º de Câmbio: <b>N/C</b>	Tipo de Carroceria: <b>INEXIST.</b>
N.º do Eixo: <b>N/C</b>	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: <b>N/C</b>
Quantidade de Eixos:	
Situação: <b>CIRCULA</b>	Remarc. Chassi: <b>NORMAL</b>

### Dados do proprietário

Nome do Proprietário: **GABRIEL JOSE DA C BERNARDI**

### Proprietários Anteriores

**Outubro 2014**

AMAZONAS LESTE LTDA

### Débitos

Multa:	<b>0,00</b>	IPVA:	<b>0,00</b>
Licenciamento:	<b>0,00</b>	DPVAT:	<b>0,00</b>
Total:	<b>0,00</b>		

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**

Data do Licenciamento: **17/01/2021**

Emissão CRV: **06/10/2014**

**Restrições****NADA CONSTA****Gravame****NADA CONSTA****Intenção de Gravame****NADA CONSTA****Comunicação de Venda****NADA CONSTA****Detalhes de Bloqueio do Detran****NADA CONSTA****Detalhes Bloqueios Renajud****NADA CONSTA****Sinistro****NADA CONSTA****Indício de Sinistro****NADA CONSTA****Histórico de Roubo/Furto****NADA CONSTA****Leilão****NADA CONSTA**



**DADOS GERAIS:**

DATA:	02/05/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1715144
UNIDADE:	IPIRANGA	VISTORIADOR:	MICHAEL SILVA DA HORA

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	SIENA ESSENCE 1.6
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	PRATA
PLACA:	FWB7578	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BD197163F3227848	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	310A50112703594
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BD197163F3227848	Nº DO MOTOR NA BIN:	310A50112703594
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BD197163F3227848	Nº DO MOTOR NO CRLV:	310A50112703594
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	SEM ACESSO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NI	KM:	39826

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN  
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

**ASSOALHO**  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
**BATENTE DA PORTA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
**COMPARTIMENTO DO MOTOR**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

**DIANTEIRO DIREITO**  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
**DIANTEIRO ESQUERDO**  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
**TRASEIRO DIREITO**  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
**TRASEIRO ESQUERDO**  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
**VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/05/2022 13:33:15 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990;  
Conferido por: ELZA MARIA VITORINO - 227393971.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1715144

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/05/2022 13:33:15 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990;  
Conferido por: ELZA MARIA VITORINO - 227393971.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1715144

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/05/2022 13:33:15 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990;  
Conferido por: ELZA MARIA VITORINO - 227393971.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



**DADOS GERAIS:**

DATA:	02/05/2022	Nº DO LAUDO:	1715144
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	MICHAEL SILVA DA HORA
UNIDADE:	IPIRANGA		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	SIENA ESSENCE 1.6
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	PRATA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ CHAVE DE RODA
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ALARME	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ AR QUENTE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ CD PLAYER	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ ESTEPE	✓ ANTENA
✓ MACACO	✓ FAROL DE MILHA
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ TAPETES
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TRIÂNGULO
✓ AIR BAG MOTORISTA	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **02/05/2022 13:33:16 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990;  
Conferido por: ELZA MARIA VITORINO - 227393971.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1715144

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/05/2022 13:33:16 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990;  
Conferido por: ELZA MARIA VITORINO - 227393971.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.