VISTORIA CAUTELAR

01147427320220112

DADOS GERAIS:

DATA:	12/01/2022	**STATUS:**	**APROVADO**
CLIENTE:	GRUPO BMZ	**Nº DO LAUDO:**	1474273
UNIDADE:	BRASÍLIA - ASA NORTE	**VISTORIADOR:**	RODRIGO RIBEIRINHO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	**MODELO/VERSÃO:**	KA
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2015	**COR:**	PRATA
PLACA:	QDB6G96	**CIDADE:**	MARABÁ
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BFZH55L2F8241591	**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	XNKAF8241591
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BFZH55L2F8241591	**Nº DO MOTOR NA BIN:**	XNKAF8241591
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BFZH55L2F8241591	**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	XNKAF8241591
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	**COMBUSTÍVEL:**	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/C	**KM:**	73906

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:
- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:
- ✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:
- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:
ASSOALHO
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:
DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:
- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
- ✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:
- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Ultima revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergencias de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RODRIGO RIBEIRINHO - 329824272
Vistoriador

LEVI RENAN SILVA DOS SANTOS - 002742613
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 30316956000168 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1474273

CHASSI

MOTOR

FRENTE

TRASEIRA

PLACA

DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

CÂMBIO

ETIQUETA ETA MOTOR

KM

RODRIGO RIBEIRINHO - 329824272
Vistoriador

LEVI RENAN SILVA DOS SANTOS - 002742613
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 30316956000168 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1474273

LACRE

FOTO ETA COLUNA

TORRE AMORT DIANT / DIREITA

TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA

LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER

LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO

RODRIGO RIBEIRINHO - 329824272
Vistoriador

LEVI RENAN SILVA DOS SANTOS - 002742613
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 30316956000168 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

Super Visão® Vistorias Automotivas

VISTORIA CAUTELAR

01147427320220112

DADOS GERAIS:

DATA:	12/01/2022		
CLIENTE:	GRUPO BMZ	**Nº DO LAUDO:**	1474273
UNIDADE:	BRASÍLIA - ASA NORTE	**VISTORIADOR:**	RODRIGO RIBEIRINHO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	**MODELO/VERSÃO:**	KA
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2015	**COR:**	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ MANUAL DO VEÍCULO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ CHAVE DE RODA
✓ ALARME	✓ AR CONDICIONADO
✓ AR QUENTE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ ESTEPE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ MACACO	✓ ANTENA
✓ RÁDIO	✓ COMP. DE BORDO
✓ CHAVE TRAVA ESTEPE	✓ TAPETES
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ TRIÂNGULO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	
✓ AIR BAG MOTORISTA	

RODRIGO RIBEIRINHO - 329824272
Vistoriador

LEVI RENAN SILVA DOS SANTOS - 002742613
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 30316956000168 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

Número do Laudo: 1474273

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.

ACABAMENTO P.D

BANCO TRASEIRO

PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.

PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.

PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.

PNEU ESTEPE

RODRIGO RIBEIRINHO - 329824272
Vistoriador

LEVI RENAN SILVA DOS SANTOS - 002742613
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 30316956000168 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

Company Conferi
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº: 2890224
CONFIDENCIAL PARA: Lancini Vistoria Veicular Ltda
REALIZADA EM: 12/01/2022 às 09:22

KA SE 1.0 HA

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QDB-6G96
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FORD/KA SE 1.0 HA
Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA
Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2015
Procedência: NACIONAL
Município/UF: MARABA / PA
Chassi: 9BFZH55L2F8241591 Normal
Motor: XNKAF8241591
Renavam: 01058547019
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 005
Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 0997
Peso bruto(PBT): 1,45
Peso bruto(CMT): 1,45
Potência: 085
Capacidade de carga: 0,00
Eixo: 02
Última atualização: 27/09/2021

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BFZH55L2F8241591
Origem : NACIONAL
Região : BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
País : BRASIL
Categoria : AUTOMOVEL
Marca : FORD
Modelo : KA
Ano : 2015
Carroceria : HATCH
Motor : 1.0
local Fabricação : CAMACARI / BA
Chassi tratado: 9BFZH55L2F8241591
Combustível : Flex
Retorno: Marca/Modelo/Ano Identificados

Base estadual (Cortesia)

Placa: QDB-6G96
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 HA
Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Categoria: PARTICULAR
Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2015
Procedência: NACIONAL
Município/UF: MARABA-PA
Chassi: 9BFZH55L2F8241591 NORMAL
Motor: XNKAF8241591
Renavam: 01058547019
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5
Potência: 85
Cilindradas: 997
Peso bruto(PBT): 145
Peso bruto(CMT): 145
Espécie: PASSAGEIRO
Capacidade de carga: 0

Informações de proprietário

Proprietário Atual: JOAO PAULO DA SILVA BATISTA

Débitos do veículo

Débito de multas: EXISTE DEBITO DE MULTA
Débito Multas: R$ 130.16
Débitos de IPVA: EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO
Débito IPVA: R$ 778,99
Débitos de Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO
Débito Licenciamento: R$ 247,78
Débitos de DPVAT: NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Débito DPVAT: R$ 0,00
Débito DERSA: R$ 0,00
Débito DER: R$ 0,00
Débito DETRAN: R$0,00
Débito CETESB: R$ 0,00
Débito municipais: R$ 130,16
Guincho: NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 17/09/2021
Data de licenciamento: 17/09/2021

Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA
Restrição Administrativa: NADA CONSTA
Restrição Tributária: NADA CONSTA
Restrição Judiciária: NADA CONSTA
Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Informações do DETRAN (Cortesia)

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO

Proprietário: JOAO PAULO DA SILVA BATISTA

Placa: QDB6G96

Placa anterior: QDB6696

Renavam: 1058547019

Chassi: 9BFZH55L2F8241591

Remarcação chassi: Valor Original do Chassi

Marca/Modelo: FORD/KA SE 1.0 HA

Cor: PRATA

Ano Fabricação: 2015

Ano Modelo: 2015

Municipio de emplacamento: MARABA

Procedência: NACIONAL

Jurisdição: PA

Eixos: 2

Data da Aquisição: 17/09/2021

Data do Registro: 06/08/2015

Observação: (5) INFRAÇÃO(ÕES) COM EFEITO SUSPENSIVO

Potência: 85CV

Cilindradas: 997CC

Caixa de cambios:

CMT: 1.45Ton

PBT: 1.45Ton

Capacidade de carga: 0.0Ton

Categoria: PARTICULAR

Tipo: AUTOMOVEL

Carroceria: NENHUMA

Número do motor: ********

Especie: PASSAGEIRO

Capacidade passageiros: 5P

Combustível: GASOLINA e ALCOOL

Ano da Aquisição: 17/09/2021

Data de licenciamento: 12/01/2021

Situação do Licenciamento: NORMAL

Restrições: SEM REGISTRO DE RESTRICOES

IPVA: 0

Seguro: ** PAGO **

Status do VEículo: VEICULO EM SITUACAO NORMAL

INFRAÇÕES

Auto infracão	Orgão autuador	Municipio	Descricao	Local	Pontos	Data/Hora	Valor (R$)	Valor normalizado(R$)	Status
RA1818559	SEMOB	BELEM	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - FISC. ELETRONICA	Tv Quintino Bocaiuva x R Conselheiro Furtado	7 - GRAVISSIMA	12/12/2018 15:01	R$ 293,47	293.47	EFEITO SUSPENSIVO
A523602073	SEMOB	BELEM	ESTACIONAR NAS ESQUINAS A MENOS 5M DO ALINH VIA TRANSVERSAL	TRAV. APINAGES X RUA DOS MUNDURUCUS	4 - MEDIA	28/01/2019 09:06	R$ 130,16	130.16	EFEITO SUSPENSIVO
A523551275	SEMOB	BELEM	DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR	ROD. ARTHUR BERNARDES EM FRENTE AO NUM. 448	7 - GRAVISSIMA	05/02/2019 09:10	R$ 293,47	293.47	EFEITO SUSPENSIVO
RV2466027	SEMOB	BELEM	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 %	Av. Centenario, fte. ao PQR. AMB. G. VINGREN	4 - MEDIA	18/08/2020 08:27	R$ 130,16	130.16	EFEITO SUSPENSIVO
RA2488816	SEMOB	BELEM	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - FISC. ELETRONICA	Av. Joao Paulo II em frente a Pass. Ana Deusa	7 - GRAVISSIMA	07/09/2020 18:44	R$ 293,47	293.47	EFEITO SUSPENSIVO
RV2561600	SEMOB	BELEM	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 %	Av Perimetral da Ciencia em frente n 1000	4 - MEDIA	01/11/2020 14:34	R$ 130,16	130.16	A PAGAR

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfsss

SENATRAN - Para maiores informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

Comunicação de venda

Não existe

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QDB6G96 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QDB-6G96 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QDB6G96 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QDB-6G96 NAS BASES CONSULTADAS

Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site http://www.tst.jus.br/certidao

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

Fim desta pesquisa.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 30.316.956/0001-68** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 30.316.956/0001-68 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 30.316.956/0001-68 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.