

**DADOS GERAIS:**

DATA:	09/02/2022	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1528741
UNIDADE:	GOIANIA MARISTA	VISTORIADOR:	MARCIEL JOSÉ DA SILVA

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	POLO GTS AE
ANO FAB./MODELO:	2020 / 2020	COR:	PRETA
PLACA:	RBW5B97	CIDADE:	GOIÂNIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAJ5BZ7LP135892	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CWL081420
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAJ5BZ7LP135892	Nº DO MOTOR NA BIN:	CWL081420
Nº DO CHASSI NO CRLV:	NÃO APRESENTADO	Nº DO MOTOR NO CRLV:	NÃO APRESENTADO
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/C	KM:	13569

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:****ASSOALHO**

✓ NÃO OBRIGATÓRIA

**BATENTE DA PORTA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**COMPARTIMENTO DO MOTOR**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:****DIANTEIRO DIREITO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**DIANTEIRO ESQUERDO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**TRASEIRO DIREITO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**TRASEIRO ESQUERDO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:****VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:****NADA CONSTA****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apointamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 09/02/2022 14:42:00 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;  
Conferido por: RAYANE JARDIM FERREIRA RODRIGUES - 6091317.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 3480297000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1528741


CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 09/02/2022 14:42:01 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;  
Conferido por: RAYANE JARDIM FERREIRA RODRIGUES - 6091317.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 3480297000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1528741

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 09/02/2022 14:42:01 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;  
Conferido por: RAYANE JARDIM FERREIRA RODRIGUES - 6091317.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



**DADOS GERAIS:**

DATA:	09/02/2022	Nº DO LAUDO:	1528741
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	MARCIEL JOSÉ DA SILVA
UNIDADE:	GOIANIA MARISTA		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	POLO GTS AE
ANO FAB./MODELO:	2020 / 2020	COR:	PRETA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
------	------



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **09/02/2022 14:42:01 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;  
Conferido por: RAYANE JARDIM FERREIRA RODRIGUES - 6091317.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




Número do Laudo: 1528741

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 09/02/2022 14:42:02 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;  
Conferido por: RAYANE JARDIM FERREIRA RODRIGUES - 6091317.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 3480297000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.