



DATA REALIZAÇÃO: 22/02/2022 12:34 - DATA IMPRESSÃO: 22/02/2022 18:05

### DADOS DO VEÍCULO

<b>Nº LAUDO:</b> 697545	<b>QUILOMETRAGEM:</b> 89501 KM
<b>Nº CHASSI:</b> WV1DB42H7JA036145	<b>COR:</b> PRATA
<b>Nº MOTOR:</b> CNE110691	<b>COMBUSTIVEL:</b> DIESEL
<b>PLACA:</b> PI PIY0405	<b>ANO FABRICAÇÃO:</b> 2018
<b>MARCA:</b> VW	<b>ANO MODELO:</b> 2018
<b>MODELO:</b> AMAROK CD 4X4 SE	<b>SITUAÇÃO CHASSI:</b> EM CIRCULAÇÃO

### PARECER FINAL



**CONFORME**

172



### SITUAÇÃO GERAL

	<b>CONFORME</b>	<b>172 ITENS</b>
	<b>CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)</b>	<b>3 ITENS</b>
	<b>NÃO CONFORME</b>	<b>0 ITENS</b>

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: FOTO ADICIONAL 1 PLACADO VEÍCULO , FOTO ADICIONAL 2 ITENS OBRIGATÓRIO, FOTO ADICIONAL 3 MOSSADE 05 CM PORTA TRASEIRA ESQUERDA. NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.


**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: ROBSON GOIS  
E-MAIL: BMZEXECUTIVE@BMZ.COM.BR  
CPF: 00614528313  
TELEFONE: 8699910688

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: WV1DB42H7JA036145  
Nº MOTOR: CNE110691  
PLACA: PIY0405  
MARCA: VW  
MODELO: AMAROK CD 4X4 SE

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2018  
ANO MODELO: 2018  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 01156054203  
 MUNICÍPIO: PARNAIBA  
 TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 180

CILINDRADAS: 1968  
 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO  
 NÚMERO DE EXOS:  
 CMT: 555  
 FBT: 317  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO:  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)


Ano Fabr/Mod a partir de 99	2018	Portas	4
cc Motor	2.0 (180cv),	Região Geográfica	Europa
Combustível	Diesel	Sistema de segurança	Airbag Duplo
Dígito Verificador	Definido pelo Fabricante	Tipo da Carroçaria	Dupla
Fabricante	Volksw agen	Veículo	Amarok,
Localização da Fábrica	Alemanha	Versão	High



CRLV



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



COMPARTIMENTO DO MOTOR



HODÔMETRO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE CÂMBIO



PAINEL DE INSTRUMENTO



ETIQUETA



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3

**DADOS DE REGISTRO DO VEICULO**RENAVAM: 01156054203  
MUNICÍPIO: PARNAIBA  
TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE  
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
MONTAGEM:  
POTÊNCIA: 180CILINDRADAS: 1968  
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO  
NÚMERO DE EIXOS:  
CMT: 555  
FBT: 317  
CAPACIDADE DE CARGA:DATA DI:  
NÚMERO DI:  
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
IDENT. PROPRIETÁRIO  
REVENDEDOR DISTRIB.  
ORIGEM: NACIONAL**DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)**

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2018	Portas	4
cc Motor	2.0 (180cv),	Região Geográfica	Europa
Combustível	Diesel	Sistema de segurança	Airbag Duplo
Dígito Verificador	Definido pelo Fabricante	Tipo da Carroçaria	Dupla
Fabricante	Volksw agen	Veículo	Amarok,
Localização da Fábrica	Alemanha	Versão	High

Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição-2	Não há
Restrição-3	Não há
Restrição-4	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAINF?	Não
Existe recal?	Não
Ostenta placa novo padrão?	Não
<b>RENAJUD</b>	

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ROBSON GOIS E-MAIL: BMZEXECUTIVE@BMZ.COM.BR CPF: 00614528313 TELEFONE: 8699910688	Nº CHASSI: WV1DB42H7JA036145 Nº MOTOR: CNE110691 PLACA: PI PIY0405 MARCA:VW MODELO: AMAROK CD 4X4 SE	COR:PRATA COMBUSTÍVEL:DIESEL ANO FABRICAÇÃO:2018 ANO MODELO:2018 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

### MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: PI	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	999999,99/2854,33	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:3
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	<b>CONSTA RESTRICÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA</b>	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	1		

### MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 89501

### HISTÓRICO DE RECALL

RECALL VOLKSWAGEN CONFIRA SE EXISTE ALGUM SERVIÇO PROGRAMADO PARA O SEU AUTOMÓVEL. PARA INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS VEÍCULOS SELECIONE ABAIXO UMA CATEGORIA: MODELO AMAROK ANO MODELO 2017 CHASSI NÃO SEQUENCIAL HA003452 ATÉ HA041564 MODELO AMAROK ANO MODELO 2018 CHASSI NÃO SEQUENCIAL JA000117 ATÉ JA042914 DATA DE FABRICAÇÃO: DE 15/09/2016 ATÉ 26/04/2018 DATA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO: 05/08/2019 SOLUÇÃO: INSPEÇÃO DOS CHICOTES ELÉTRICOS DOS BANCOS DIANTEIROS COM REPARO SE NECESSÁRIO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO ADICIONAIS PARA OS CHICOTES ELÉTRICOS. RAZÃO TÉCNICA: FALHA DE FIXAÇÃO DOS CHICOTES ELÉTRICOS DOS BANCOS DIANTEIROS. RISCOS: A FALHA DE FIXAÇÃO PODERÁ DANIFICAR O CHICOTE ELÉTRICO, PODENDO LEVAR A MOVIMENTAÇÃO INVOLUNTÁRIA DOS BANCOS, COM RISCO DE ACIDENTES E DANOS FÍSICOS E MATERIAIS AOS OCUPANTES E A TERCEIROS. LOCAL DE AGENDAMENTO E ATENDIMENTO DO SERVIÇO: REDE DE CONCESSIONÁRIAS VOLKSWAGEN. COMPONENTE ENVOLVIDO: CHICOTES ELÉTRICOS DOS BANCOS DIANTEIROS. NOTIFICAÇÃO: ESSE SERVIÇO É GRATUITO. O TEMPO DO

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ROBSON GOIS E-MAIL: BMZEXECUTIVE@BMZ.COM.BR CPF: 00614528313 TELEFONE: 8699910688	Nº CHASSI: WV1DB42H7JA036145 Nº MOTOR: CNE110691 PLACA: PI PIY0405 MARCA: VW MODELO: AMAROK CD 4X4 SE	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: DIESEL ANO FABRICAÇÃO: 2018 ANO MODELO: 2018 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

## MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
<b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b>		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	OK
<b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	OK
<b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	OK
<b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	OK
<b>TETO</b>		
	TETO	OK
<b>ASSOALHO</b>		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ROBSON GOIS  
E-MAIL: BMZEXECUTIVE@BMZ.COM.BR  
CPF: 00614528313  
TELEFONE: 8699910688

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: WV1DB42H7JA036145  
Nº MOTOR: CNE110691  
PLACA: PI PIY0405  
MARCA: VW  
MODELO: AMAROK CD 4X4 SE

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2018  
ANO MODELO: 2018  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

### FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA




LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA




ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: ROBSON GOIS  
E-MAIL: BMZEXECUTIVE@BMZ.COM.BR  
CPF: 00614528313  
TELEFONE: 8699910688


**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: WV1DB42H7JA036145  
Nº MOTOR: CNE110691  
PLACA: PI PIY0405  
MARCA: VW  
MODELO: AMAROK CD 4X4 SE

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2018  
ANO MODELO: 2018  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**VERDE  
(Conforme)AMARELO  
(Conforme com Observações)VERMELHO  
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

CAIXADO ESTEPE



COLUNADIANTEIRA



COLUNATRASEIRA



COLUNACENTRAL



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTA MALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXA DE RODADIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODADIANTEIRA ESQUERDA

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ROBSON GOIS  
E-MAIL: BMZEXECUTIVE@BMZ.COM.BR  
CPF: 00614528313  
TELEFONE: 8699910688

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: WV1DB42H7JA036145  
Nº MOTOR: CNE110691  
PLACA: PI PIY0405  
MARCA: VW  
MODELO: AMAROK CD 4X4 SE

COR: PRATA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2018  
ANO MODELO: 2018  
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

### FOTOS / ESTRUTURA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ROBSON GOIS E-MAIL: BMZEXECUTIVE@BMZ.COM.BR CPF: 00614528313 TELEFONE: 8699910688	N° CHASSI: WW1DB42H7JA036145 N° MOTOR: CNE110691 PLACA: PI PIY0405 MARCA: VW MODELO: AMAROK CD 4X4 SE	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: DIESEL ANO FABRICAÇÃO: 2018 ANO MODELO: 2018 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO  
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



**DADOS DO CLIENTE**CLIENTE: ROBSON GOIS  
E-MAIL: BMZEXECUTIVE@BMZ.COM.BR  
CPF: 00614528313  
TELEFONE: 8699910688**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: WV1DB42H7JA036145  
Nº motor: CNE110691  
Placa: PI PIY0405  
Marca:VW  
Modelo: AMAROK CD 4X4 SECor:Prata  
Combustível:DIESEL  
Ano fabricação:2018  
Ano modelo:2018  
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

**Histórico de Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

**Informações Adicionais:**

**Roubo e Furto:** Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

**Mecânica, Elétrica e transmissão:** : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**Módulo de Pintura:** Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

**Air-Bag, Controle de tração e estabilidade:** Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

**Numeração da Caixa de cambio:** A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

**Registro de quilometragem:** o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador  
16333 - JANILSON NUNES LEOCADIO

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.

\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,  
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
**Peça ao Vistoriador!**

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA  
Sua Segurança.