



03158083920220104

**DADOS GERAIS:**

<b>DATA:</b>	04/03/2022	<b>STATUS:</b>	<b>APROVADO</b>
<b>CLIENTE:</b>	GRUPO BMZ	<b>Nº DO LAUDO:</b>	1580839
<b>UNIDADE:</b>	MOEMA	<b>VISTORIADOR:</b>	JOAO PEDRO MELO AGRA

**DADOS DO VEÍCULO:**

<b>FABRICANTE/MARCA:</b>	MERCEDES BENZ	<b>MODELO/VERSÃO:</b>	I/BMW 220I CATACTIVEFLE
<b>ANO FAB./MODELO:</b>	2018 / 2018	<b>COR:</b>	CINZA
<b>PLACA:</b>	FKG9553	<b>CIDADE:</b>	SÃO PAULO
<b>Nº DO CHASSI NO VEÍC.:</b>	WBA2A510XJ7A84189	<b>Nº DO MOTOR NO VEÍC.:</b>	F822H693B48A20B
<b>Nº DO CHASSI NA BIN:</b>	WBA2A510XJ7A84189	<b>Nº DO MOTOR NA BIN:</b>	F822H693
<b>Nº DO CHASSI NO CRLV:</b>	WBA2A510XJ7A84189	<b>Nº DO MOTOR NO CRLV:</b>	F822H693
<b>Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:</b>	.	<b>COMBUSTÍVEL:</b>	FLEX
<b>Nº DO CÂMBIO NA BIN:</b>	.	<b>KM:</b>	28249

**1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:**

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:**

- DENTRO DOS PADRÕES

 COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGIDO  
REGULARIZAÇÃO PELO ORGÃO DE TRÂNSITO

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

- OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

ASSOALHO

- NÃO OBRIGATÓRIA

BATENTE DA PORTA

- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

DIANTEIRO DIREITO

- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 01/2018

DIANTEIRO ESQUERDO

- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 01/2018

TRASEIRO DIREITO

- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 01/2018

TRASEIRO ESQUERDO

- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 01/2018

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/03/2022 10:22:17 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, PÓR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JOAO PEDRO MELO AGRA - 391494612;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



03158083920220104

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1580839

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/03/2022 10:22:17 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, PÓR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JOAO PEDRO MELO AGRA - 391494612;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



03158083920220104

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: | 1580839

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/03/2022 10:22:17 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, PÓR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JOAO PEDRO MELO AGRA - 391494612;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



03158083920220104

**DADOS GERAIS:**

DATA:	04/03/2022	Nº DO LAUDO:	1580839
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JOAO PEDRO MELO AGRA
UNIDADE:	MOEMA		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	MERCEDES BENZ	MODELO/VERSÃO:	I/BMW 220I CATACTIVEFLE
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2018	COR:	CINZA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:****ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ VIDROS VERDES
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ TACÓGRAFO
✓ ALARME	✓ AR CONDICIONADO
✓ CD PLAYER	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ ESTEPE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ RÁDIO	✓ BANCO DE COURO
✓ VIDROS DEGRADÊ	✓ FAROL DE MILHA
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TAPETES



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/03/2022 10:22:18 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, PÓR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JOAO PEDRO MELO AGRA - 391494612;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



03158083920220104

Número do Laudo: 1580839

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/03/2022 10:22:18 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, PÓR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JOAO PEDRO MELO AGRA - 391494612;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Confidencial para CNPJ:  
**11.206.488/0001-24**  
 Realizada em: **04/03/2022**  
**09:41:30**

MC - Auto Vistoria com RECALL

Placa: **FKG9553**  
 Modelo: **I/BMW 220I**  
**CATACTIVEFLEX**



### Dados do Veículo

Placa: <b>FKG9553</b>	Renavam: <b>01152812294</b>
Chassi: <b>WBA2A510XJ7A84189</b>	Município/UF: <b>SAO PAULO/SP</b>
Marca/Modelo: <b>I/BMW 220I CATACTIVEFLEX</b>	Nº do Motor: <b>F822H693</b>
Ano Fabricação: <b>2018</b>	Ano Modelo: <b>2018</b>
Tipo: <b>CAMIONETA</b>	Espécie: <b>MISTO</b>
Cor: <b>CINZA</b>	Combustível: <b>ALCOOL/GASOLINA</b>
Procedência: <b>IMPORTADO</b>	Tipo de Montagem: <b>COMPLETA</b>
Cap. de Passageiro: <b>005</b>	Capac. de Carga: <b>00197</b>
Potência: <b>192</b>	Cilindrada: <b>1998</b>
PBT: <b>00197</b>	Eixos: <b>00</b>
CMT: <b>00190</b>	N.º da Carroceria: <b>N/C</b>
N.º de Câmbio: <b>N/C</b>	Tipo de Carroceria: <b>INEXIST.</b>
N.º do Eixo: <b>N/C</b>	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: <b>N/C</b>
Quantidade de Eixos:	
Situação: <b>CIRCULA</b>	Remarc. Chassi: <b>NORMAL</b>

### Dados do proprietário

Nome do Proprietário: **SERGIO BOTELHO PAIS** Proprietário Anterior: **AGULHAS NEGRAS DIST DE AUTOMOVEIS LTDA**

### Outros proprietários

### Débitos

Multa:	<b>0,00</b>	IPVA:	<b>0,00</b>
Licenciamento:	<b>0,00</b>	DPVAT:	<b>0,00</b>
Total:	<b>0,00</b>		

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**Data do Licenciamento: **19/02/2021**Emissão CRV: **16/05/2018**

**Restrições****NADA CONSTA****Gravame****NADA CONSTA****Intenção de Gravame****NADA CONSTA****Comunicação de Venda****NADA CONSTA****Detalhes de Bloqueio do Detran****NADA CONSTA****Detalhes Bloqueios Renajud****NADA CONSTA****Sinistro****NADA CONSTA****Indício de Sinistro****NADA CONSTA****Histórico de Roubo/Furto****NADA CONSTA****Leilão****NADA CONSTA****Recall****NADA CONSTA**