

## SITUAÇÃO GERAL

## APROVADO COM APONTAMENTO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4688056
DATA DE VISTORIA:	02/05/2025 15:46:17
MARCA:	KIA MOTORS
MODELO:	I/KIA SORENTO 2.4EX3 G27
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2018
PLACA:	GBR9B43
RENAVAM:	01142632587
KM:	88150
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	SP - ITU
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



GBR9B43

4688056

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN:	KNAPH812BJ5419488
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	KNAPH812BJ5419488
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	KNAPH812BJ5419488

## • GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN:	G4KEHH617647
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	G4KEHH617647
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	G4KEHH617647

## • NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO . 

NO. CÂMBIO NA BIN:	N/C
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	SEM ACESSO

## • NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN
----------------------------

ETA'S 

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	
ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 

• PLACA DIANTEIRA	
PLACA DENTRO DOS PADRÕES	
• PLACA TRASEIRA	
PLACA DENTRO DOS PADRÕES	

VIDROS 

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.	
PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTE DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTE TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	SEM GRAVAÇÃO



GBR9B43

4688056

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :  
 PORTA DIANTE. DIR. :

 GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
 GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**ESTRUTURA VEICULAR**
**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRASEIRO .:	SEM AVARIAS APARENTE
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR DIREITA .:	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTE
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

**HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):**
**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO**
**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO


**GBR9B43**

4688056

**WWW.SUPERVISAO.COM**
*Veículo vistoriado, você despreocupado!*


- **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



**GBR9B43**

4688056

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira



Placa




KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**GBR9B43**

4688056

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**GBR9B43**

4688056

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAOCOM**



Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAS AUTOMOTIVAS ITU LTDA e cnpj: 50.019.431/0001-78 e  
compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros  
sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**Rua Arquiteto Marcio João de Arruda - Vila Leis - TEL: (11) 91840 9886**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 02/05/2025 15:46:17, conforme horário oficial de brasilia, por VISTORIAS AUTOMOTIVAS ITU LTDA  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: RAFAEL TAVARES DA SILVA - 474086513  
Conferido por: RAFAEL TAVARES DA SILVA - 474086513



**GBR9B43**

4688056

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**





CONSULTA Nº: 7973755

CONFIDENCIAL PARA: Vistorias Automotivas Itu Ltda

REALIZADA EM: 02/05/2025 às 14:52



KIA SORENTO 2.4EX3 G27

**🚗 Dados de Fabricação do Veículo**

Placa: GBR-9B43	Marca/Modelo: I / KIA SORENTO 2.4EX3 G27	
Chassi: KNAPH812BJ5419488	Motor: G4KEHH617647	Combustível: Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Camioneta	Município/UF: SALTO / SP
Ano fabricação: 2017	Ano modelo: 2018	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Misto	Lotação 5	Potência 172
Carroceria	Cilindradas 2359	Procedência Importado
Situação Chassi N	Capacidade carga 325	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 1801081044	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SUVs	Grupo modelo veículo SORENTO	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 251	Última atualização: 2023-02-24

**🚗 Informações do veículo - Base Nacional**

Placa: GBR-9B43	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / KIA SORENTO 2.4EX3 G27	Tipo de veículo: CAMIONETA
Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018	Procedência: IMPORTADA
Município/UF: SALTO / SP	Chassi: KNAPH812BJ5419488 Normal
Motor: G4KEHH617647	Renavam: 01142632587
Combustível: GASOLINA	Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Misto
Cilindradas: 2359	Peso bruto(PBT): 251
Potência: 172	Capacidade de carga: 325
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0

**🚫 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES**

Alienação Fiduciária

### Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

### Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	KNAPH812BJ5419488	KNAPH812BJ5419488	
Motor	G4KEHH617647	G4KEHH617647	
Cor	PRATA	PRATA	
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	

### E-Decodificador de chassi

**Chassi :** KNAPH812BJ5419488

**Região :** Coreia / Ceilao / Israel

**Montadora :** KIA COREIA DO SUL

**Marca :** KIA

**Versão :** I/KIA 2.4EX3 G27

**Ano Fabricação :** 2017

**Cilindradas :** 2359

**Origem :** Importado

**País :** Importado

**Categoria :** Camioneta

**Modelo :** I/KIA SORENTO 2.4EX3 G27

**Carroceria :** AU - SUVs

**Ano Modelo :** 2018

**Combustível :** Gasolina

### Base estadual (Cortesia)

**Placa:** GBR-9B43

**Marca/Modelo:** I / KIA SORENTO 2.4EX3 G27

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** IMPORTADA

**UF de origem:** SP

**Motor:** G4KEHH617647

**Combustível:** GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 2359

**Espécie:** Misto

**Eixo:** 2

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** CAMIONETA

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2017 / 2018

**Município/UF:** SALTO / SP

**Chassi:** KNAPH812BJ5419488 Normal

**Renavam:** 01142632587

**Cor:** PRATA

**Potência:** 172

**Peso bruto(PBT):** 251

**Capacidade de carga:** 325

**Eixo Traseiro Dif:** 0

### Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** OSWALDO THULER DE OLIVEIRA

## ⌚ Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** R\$ \*

## ➡ LICENCIAMENTO

**Ano de exercício do licenciamento:** 2025

## 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Alienação Fiduciária

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK

## ➡ DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## ➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## ➡ Gravame Cortesia

### DADOS DA RESTRIÇÃO

**Descrição do status do veículo:** Alienação Fiduciária

**Data da inclusão Gravame:** 13/02/2023

### DADOS DO VEÍCULO

**Chassi:** KNAPH812BJ5419488

**Placa:** GBR9B43

**UF:** SP

**Marca/Modelo:** I / KIA SORENTO 2.4EX3 G27

**Ano Fabricação:** 2017

**Ano Modelo:** 2018

### DADOS DO AGENTE / FINANCIADO

**Nome Financeira:** BANCO ITAUCARD SA

## ⌚ Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## ➡ Recall

**Não encontrado recall**

**!** **Informações de sinistro (cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

**!** **Informações de indício de sinistro (Cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

**!** **Informações para comercialização**

**!** **OFERTA EM LEILÃO**

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GBR9B43 NAS BASES CONSULTADAS**

**!** **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GBR9B43 NAS BASES CONSULTADAS**

**!** **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA**

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GBR-9B43 NAS BASES CONSULTADAS**

**!** **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA**

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GBR-9B43 NAS BASES CONSULTADAS**

**!** **Dívida Ativa proprietário atual**

**SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE**



**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**

dados criptografados por SSL



**FIM DESTA PESQUISA.**

**!** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 50.019.431/0001-78 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 50.019.431/0001-78 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 50.019.431/0001-78 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.