



# Fabio Moreira Alves

CNPJ: 27.321.669/0001-31

Laudo de pericia cautelar



SP - JAU  
FLD-5H19

APROVADO

Realizado em: 29/03/2022

OS N°: 1486429710

Perito: Alan Gomes da Silva

## DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome Particular	000000000
Nome do proprietário	CPF/CNPJ

## DADOS DO VEÍCULO

PLACA FLD5H19	Marca/Modelo PEUGEOT / 208 ALLURE		Tipo Automovel
Fabricação/Modelo 2014 / 2014	Quilometragem 103715		
Cidade JAU		ESTADO SP	
CRLV	Nº do lacre da placa	Tipo de lacre	Renavam 00995327688

Chassi BIN 936CLYFYYEB064319	Chassi ATUAL 936CLYFYYEB064319
Motor BIN 10DBSY0061830	Motor ATUAL 10DBSY0061830
Combustível BIN ALCOOL/GASOLINA	Combustível ATUAL ALCOOL/GASOLINA
Cor BIN BRANCA	Cor ATUAL BRANCA
Câmbio BIN Não informado	Câmbio ATUAL 20CR05059656



FABIO MOREIRA ALVES

CNPJ: 27.321.669/0001-31

curvados\_vistoria@hotmail.com tel: (19) 3432-1722

Av Armando Salles De Oliveira, N° 860

BairroCentro

Piracicaba - SP, CEP: 13400-000



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO




CÂMBIO



PAINEL INSTRUMENTOS




ETQ CINTO SEGURANÇA



TRASEIRA ESQ



TRASEIRA CENTRAL



TRASEIRA DIR



LONGARINA TRASEIRA ESQ



PORTA MALAS



LONGARINA TRASEIRA DIR



LATERAL ESQ DIANTEIRA



LATERAL ESQ TRASEIRA



GRAVAÇÃO VIDROS



LATERAL DIR TRASEIRA



LATERAL DIR DIANTEIRA



ETQ ETA BATENTE PORTA




PORTA DIANTEIRA ESQ



PAINEL




PORTA DIANTEIRA DIR




PORTA TRASEIRA ESQ



BANCOS TRASEIROS




PORTA TRASEIRA DIR




FRENTE DIR



FRENTE CENTRAL




FRENTE ESQ



TORRE AMORTECEDOR DIR



HABITÁCULO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQ



LONGARINA DIANTEIRA DIR



PARABRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQ



ETQ ETA COMP MOTOR



ESTEPE




LACRE

### ☰ QUESTÕES DE VISTORIA

✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração	✓ - 03 Cambio coletado: 03.1 Cambio sem vestígio de adulteração
✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL	✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL
- ANALISE DOS VIDROS - DIANTEIRO ( PARA-BRISA): ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE	- ANALISE DOS VIDROS - PORTA DIREITA DIANTEIRA: ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE
- ANALISE DOS VIDROS - PORTA DIREITA TRASEIRA: ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE	- ANALISE DOS VIDROS - PORTA ESQUERDA DIANTEIRA: ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE
- ANALISE DOS VIDROS - PORTA ESQUERDA TRASEIRA: ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE	- ANALISE DOS VIDROS - TRASEIRA: ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE
✓ - CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."	

## Croqui do veículo



**OBSERVAÇÕES ADICIONAIS**

O VEICULO EXAMINADO APRESENTAVA-SE COM A FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA SUBSTITUIDA.



Perito responsável: Alan Gomes da Silva

Emitido por: Fabio Moreira Alves

**AVISOS IMPORTANTES!**

O Laudo é valido por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um *test-drive* para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

**► Vistoria Cautelar**

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

CONSULTA N°: 3132956

CONFIDENCIAL PARA: Fabio Moreira  
Alves

REALIZADA EM: 29/03/2022 às 12:56



208 ALLURE



## Informações do veículo - Base Nacional

Placa: FLD-5H19

Situação: CIRCULAÇÃO

Marca/Modelo: PEUGEOT/208 ALLURE

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014

Procedência: NACIONAL

Município/UF: JAU / SP

Chassi: 936CLYFYYEB064319 Normal

Motor: 10DBSY0061830

Renavam: 00995327688

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Cor: BRANCA

Espécie: Passageiro

Cilindradas: 1449

Potência: 93

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

## Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

## Base estadual (Cortesia)

Placa: FLD-5H19

Situação: CIRCULAÇÃO

Marca/Modelo: PEUGEOT/208 ALLURE

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Categoria: PARTICULAR

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014

Procedência: NACIONAL

Município/UF: JAU / SP

UF de origem: SP

Chassi: 936CLYFYYEB064319 Normal

Motor: 10DBSY0061830

Renavam: 00995327688

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Cor: BRANCA

Capacidade de passageiros:

Potência: 93

Cilindradas: 1449

Espécie: Passageiro

Capacidade de carga: 191

## Informações de proprietário

Proprietário Atual: VANDIR ANTONIO DE SOUZA

Proprietário anterior: JOAO GUILHERME GALVANIN

## Débitos do veículo

**Débitos de IPVA:** 0,00  
**Débito DERSA:** R\$ 0,00  
**Débito DETRAN:** R\$0,00  
**Débito RENAINF:** 0,00

**Débito IPVA:** R\$ 0,00  
**Débito DER:** R\$ 0,00  
**Débito CETESB:** R\$ 0,00  
**Débito municipais:** R\$ 0,00

## LICENCIAMENTO

**Data da emissão CRV:** 16/03/2022

**Data de licenciamento:** 16/03/2022

**Ano de exercício do licenciamento:** 2022

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta  
**Restrição Tributária:** Nada consta  
**Restrição Financeira:** Nada consta  
**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK

**Restrição Administrativa:** Nada consta  
**Restrição Judiciária:** Nada consta  
**Restrição Jurídica:** Nada consta

## OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

## Informações do DETRAN (Cortesia)

**Multas:** NADA CONSTA  
**Licenciamento do Ano:** em dia (prazo para licenciamento vencerá no próximo ano).  
**Inspeção GNV:** NADA CONSTA  
**Licenciamento Digital - Acesso permitido:** Sim

**IPVA:** NADA CONSTA - PAGAMENTO ANTECIPADO  
**Último licenciamento efetuado:** exercício 2022  
**Inspeção Veicular:**  
**Renavam:** 00995327688

## MULTAS SSP

**Bloqueio de Furto:** NADA CONSTA  
**Restrição Tributária:** NADA CONSTA  
**Restrição financeira:** NADA CONSTA

**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA  
**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA  
**Restrição por veículo guinchado:** NADA CONSTA

## Multas PRF (Cortesia)

**Multas:** Consultar site [https://nadaconsta.prf.gov.br/nada\\_consta/index.jspsss](https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jspsss)

## SENATRAN - Para maiores informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## Comunicação de venda

**Não existe**

**Dívida Ativa (Cortesia)**

**VEÍCULO**

Placa: FLD5H19	Renavam: 00995327688	Marca/Modelo: PEUGEOT/208 ALLURE
Faixa de IPVA: 1613560	Ano/Fabricação: 2014	Município: Jaú
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Espécie: PASSAGEIRO	Categoria: PARTICULAR
Tipo: AUTOMÓVEL	Passageiros: 5	Carroceria: INEXISTENTE
Último licenciamento: 2022		

**IPVA**

[1] - Valor base: 36.544,00	[2] - Alíquota: 4,0	[3] - IPVA Apurado: 1.461,76
[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---	[5] - IPVA devido: 1.461,76	[6] - Pagamento efetuado: 1.461,74
[7] - Descontos e abatimentos: 0,02	[8] - Saldo: 0,00	[9] - Acréscimos legais: ---
[10] - Valor a pagar: 0,00		

**IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS**

NADA CONSTA

**IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**

NADA CONSTA

**DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)**

NADA CONSTA

**TAXAS**

NADA CONSTA

**MULTAS**

NADA CONSTA

Total Débitos: **0,00**

**Recall**

Não encontrado recall


**Informações de sinistro (cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

**Informações de indício de sinistro (Cortesia)**

**NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## Parecer técnico (Cortesia)



### Informações para comercialização

#### OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FLD5H19 NAS BASES CONSULTADAS**

#### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FLD-5H19 NAS BASES CONSULTADAS**

#### EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FLD5H19 NAS BASES CONSULTADAS**

#### HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FLD-5H19 NAS BASES CONSULTADAS**



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL 

Fim desta pesquisa.

## Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 27.321.669/0001-31** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 27.321.669/0001-31 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 27.321.669/0001-31 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.