



DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

Valide esse laudo!



DATA REALIZAÇÃO: 04/02/2022 15:08 - DATA IMPRESSÃO: 04/02/2022 15:32

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 691413
Nº CHASSI: 98FZB55H5E8889275
Nº MOTOR: TJJAEB889275
PLACA: MG FLY3057
MARCA: FORD
MODELO: ECOSPORT SE AT 2.0

QUILOMETRAGEM: 488185 KM
COR: CINZA
COMBUSTIVEL: ALCOOLIGASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2013
ANO MODELO: 2014
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

172 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) 3 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LELÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. CLIENTE BMZ.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: HENRIQUE BALLALAI DE CARVALHO CAPONI
E-MAIL: CENTRAL_ATENDIMENTO@LUNCEE.COM.BR
CPF: 06696881697
TELEFONE: 991076414

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 98FZB55H5E7889275
Nº MOTOR: 7JJA6886275
PLACA: MG FLY3057
MARCA: FORD
MODELO: ECOSPORT SE AT 2.0

COR: CINZA
COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2013
ANO MODELO: 2014
SITUAÇÃO CHASSI EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO:

RENAVAM: 00568378709
MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS
TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 0
MONTAGEM
POTÊNCIA: 147

CILINDRADAS
PROCEDENCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
OMT
PBT
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DE
NÚMERO DE
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99
co Motor
Dígito de conferência do VIN
Fabricante
Localização da Fábrica
País

2014
2.0 16v (147cv),
Definido pelo Sistema
FORD
Camaçari - Bahia
Brasil

Região Geográfica
Sem Significado
Tipo de Carroceria
Veículo
Versão
Versão

América do Sul
Código sem Definição
Hatchback / Sport Utility
Ecosport,
Freestyle
Titanium



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



DEKRA CAUTELAR ESTRUTURA

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: 691413
Consulta: 20561983
Data Realização: 04/02/2022 15:08
Data Impressão: 04/02/2022 15:32

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: HENRIQUE BALLALAI DE CARVALHO CAPONI
E-MAIL: CENTRAL_ATENDIMENTO@JUNCEB.COM.BR
CPF: 0609681607
TELEFONE: 891076414

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BF2B55H5E869275
Nº MOTOR: TJAE869275
PLACA: MG FLY3057
MARCA: FORD
MODELO: ECOSPORT SE AT 2.0

COR: CINZA
COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2013
ANO MODELO: 2014
SITUAÇÃO CHASSI EM CIRCULAÇÃO

LEGENDAGEM AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA



ESTRUTURA

NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PANEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMADO PARA CHOQUE	OK
PANEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	O

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLONA DIANTEIRA	OK
COLONA CENTRAL	OK
COLONA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	O

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PANEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	O

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLONA DIANTEIRA	OK
COLONA TRASEIRA	OK
COLONA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	O

TETO

TETO	OK
------	----

ASSOALHO

ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: HENRIQUE BALLALAI DE CARVALHO CAPONI
E-MAIL: CENTRAL_ATENDIMENTO@LINES.COM.BR
CPF: 06695881697
TELEFONE: 991076414

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 8BF205SHSE889275
Nº MOTOR: TJJAE889275
PLACA: MG FLY3057
MARCA: FORD
MODELO: ECOSPORT SE AT 2.0

COR: CINZA
COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2013
ANO MODELO: 2014
SITUAÇÃO CHASSI EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



PANEL TRASEIRO



ASSÓLIO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: HENRIQUE BALLALAI DE CARVALHO CAPONI
E-MAIL: CENTRAL_ATENDIMENTO@LUNCES.COM.BR
CPF: 06696881697
TELEFONE: 991076414

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BFZB55H5E889275
Nº MOTOR: TJAEB889275
PLACA: MG FLY3057
MARCA: FORD
MODELO: ECOSPORT SE AT 2.0

COR: CINZA
COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2013
ANO MODELO: 2014
SITUAÇÃO CHASSI EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE APLICAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
(Espessamento de camada de tinta. Indicação de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alta repassagem de camada de tinta. Indicação de que a peça pode ter sido repintada e repintada)




PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)





DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: 891413
Consulta: 20581983
Data Realização: 04/02/2022 15:08
Data Impressão: 04/02/2022 15:32

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: HENRIQUE BALLALAI DE CARVALHO CAPONI
E-MAIL: central_cliente@dekra.com.br
CPF: 0009881697
TELEFONE: 981076414

DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9B7Z554R8889275
Nº motor: TJAB8889275
Placa: MG FLY3057
Marca: FORD
Modelo: ECOSPORT SE AT 2.0

Cor: Cinza
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2013
Ano modelo: 2014
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJO. **Histórico de Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. **Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furtos: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Numeração da Caixa de câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
14974 - ALTON CALIXTO DE LIMA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma
vistoria DEKRA com mais de
150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprassegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo
e faça a Vistoria de Transferência, com
5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



Baixe na
App Store

Baixe na
Google play

www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na

Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, válida em todo o território nacional. O desconto é válido por 30 dias após a emissão.

DEKRA
Sua Segurança

Check@uto

A DEKRA Company

FORD/ECOSPORT SE AT 2.0

Placa: FLY3057
 Chassi: 9BFZB55H5E8889275
 00000000000

DADOS DO VEÍCULO

Ano / fabricação: 2013
 Ano / modelo: 2014
 Combustível: ALCOOL/GASOLINA
 Cilindradas: 1999

Código da Consulta: 20581983 | Consultado por: | Data e horário: 04/02/2022 15:08:25 | Chave da consulta:

Foram encontradas informações do seu veículo!

☒ Informações OK	45
☐ Informações que necessitam de atenção	1
☐ Informações que afetam diretamente o veículo	1

Dados do veículo**Informações Estaduais**

Chassi Extrato	9BFZB55H5E8889275	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Placa	FLY3057	Tipo do Veículo	Camioneta
Cor	Cinza	Espécie	Misto
Marca/Modelo	FORD/ECOSPORT SE AT 2.0	Potência	147
Ano/Fabricação	2013	Capacidade de Passageiros	0
Ano/Modelo	2014	Procedência	NACIONAL
		Município	POCOS DE CALDAS

Informações Complementares da Base Estadual

UF da Placa	MG
Categoria	PARTICULAR
Data da Última Alteração	17/04/2018 00:00:00
Decodificador de Chassi	Precificador FIPE

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2014	Código	Fabricante	Modelo	Ano	Combustível	Número de Passageiros	Valor
cc Motor	2.0 16v (147cv)	FIPE						
Dígito de conferência do VIN	Definido pelo Sistema							
Fabricante	FORD			ECOSPORT				
Localização da Fábrica	Camaçari - Bahia	003373-	FORD	SE 2.0 16V	14	G	0	R\$55.260,00
País	Brasil	1		FLEX 5P				
Portas	4			AUT.				
Região Geográfica	América do Sul							
Sem Significado	Código sem Definição							
Tipo da Carroceria	Hatchback / Sport Utility							
Veículo	Ecosport							
Versão	Freestyle							
Versão	Titanium							
Complementos								
Modelo	FORD/ECOSPORT SE AT 2.0							
Tipo Veículo	Camioneta							
Combustível	ALCOOL/GASOLINA							
Ano Modelo	2014							
Ano Fabricação	2013							
Potência	147CV							
Tipo de Carroceria	NAO APLICAVEL							
Cilindradas	1999							
Quantidade de Eixos	2							

Informações do Fabricante - Agregado Completo

Chassi	9BFZB55H5E8889275
Placa	FLY3057
Número do Motor	TJJA8889275
Ano Modelo	2014
Ano Fabricação	2013
Marca/Modelo	FORD/ECOSPORT SE AT 2.0
Número do Câmbio	
Número da Carroceria	
Potência	147
Quantidade de Eixos	2
Quantidade de Passageiros	5
Tipo da Carroceria	NAO APLICAVEL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cor	Cinza
Tipo de Veículo	Camioneta

Agregados Qtd de Proprietários

Qtd de Proprietários (à partir de 2012) 2

Restrições e Impedimentos**Informações Estaduais**

ps://www.checkauto.com.br/Consulta/Extrato?ConsultaID=9mxPpafzfor7wi1DWMfk2A==&UsuarioID=w/2lPaipHrk=&ContratoID=nyvVfGLVtZR... 1/4

NADA CONSTA

Situação	EM CIRCULAÇÃO	Restrição de Bloqueio	NADA CONSTA
Tipo de Chassi	NORMAL	Veículo Sinistrado	NADA CONSTA
Restrição de Roubo e Furto	NADA CONSTA	Arrolamento de Bens	NADA CONSTA
Restrição Judicial (BIN)	NADA CONSTA	Restrição de Averbação	NADA CONSTA
Restrição Judicial (RENAJUD)	CLIQUE AQUI PARA PESQUISAR (https://repositorio.renajaud.br/consulta/consulta-repo-rcj)	Veículo Baixado de Circulação	NADA CONSTA
Restrição de Alienação Fiduciária (Veículo Financiado)	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição de Apropriação Indébita	NADA CONSTA
Restrição de Arrendamento	NADA CONSTA	Restrição no CRLV - Exercício	NADA CONSTA
Restrição de Benefício Tributário	NADA CONSTA	Histórico de Leilão	NADA CONSTA
Restrição de Reserva de Domínio	NADA CONSTA	Veículo Apreendido	NADA CONSTA
		Restrição de Panhora	NADA CONSTA

Alertas

Débitos Estaduais

ENCONTRADO

Débitos de IPVA/Licenciamento	EXISTE DÉBITO DE IPVA E LICENCIAMENTO	Valor Débito Licenciamento	R\$135,85
Débito de Multas	NÃO EXISTE DÉBITO	Valor Débito DPVAT	NADA CONSTA
Valor Débito IPVA	NADA CONSTA	Valor Débito Multas	NADA CONSTA

Documentos Extraviados - CRLV

CRLV NÃO INFORMADO

Duplicidade de Motor

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de Roubo - Base interna

NADA CONSTA

Histórico de KM

INFORMACAO ENCONTRADA

KM	Data	Cidade
27657	28/03/2019	POCOS DE CALDAS

Ofertas em leilão (Base 1 / Base 2 / Remarketing)

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações de Recall

INFORMACAO ENCONTRADA

Registro de Roubo e Furto

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Origem da Informação
Telefone

site Montadora
0800 703 3673

A Ford Motor Company Brasil Ltda. convoca seus consumidores para atender à presente Campanha de Recall dos veículos New Fiesta, versões Hatch e Sedan modelos 2011 até 2014, EcoSport modelos 2013 e 2014 e Fusion modelo 2013, com finais de chassis abaixo relacionados: Veículos Modelos CHASSIS (8 últimos dígitos) Data de produção New Fiesta Hatch e Sedan 2011De BM100360 até BM240266 17 de abril de 2010 até 20 de dezembro de 2013 2012De CM100001 até CM214047 2013De DM100027 até DM221798 2014De EM100110 até EM109269 e de EB849580 até EB721943 EcoSport 2013De D8760812 até D8843021 1º de agosto de 2012 até 28 de dezembro de 2013 2014De E6786882 até E8932087 Fusion 2013De DR100258 até DR372898 11 de maio de 2012 até 31 de maio de 2013 Componente envolvido: trinco da fechadura das portas. Razões técnicas: possibilidade de quebra do guia da mola do trinco da fechadura das portas dos veículos envolvidos, resultando em dificuldade de fechamento e travamento das portas, em condições normais. Riscos: caso seja possível o fechamento das portas com esforço adicional, existe o risco de sua abertura involuntária com o veículo em movimento, o que pode causar acidentes com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros. Solução: substituição gratuita do trinco da fechadura das 4 (quatro) portas e, no caso do veículo EcoSport, também do trinco da fechadura do porta-malas. Agendamento: contate imediatamente o Centro de Atendimento Ford (CAF) pelo telefone 0800 703 3673 ou um Distribuidor Ford de sua preferência para verificar se seu veículo está envolvido nesta campanha. Caso confirmado, será agendada a realização gratuita do reparo. Tempo previsto de reparo: aproximadamente 2 (duas) horas e 18 (dezoito) minutos para os veículos Fusion, New Fiesta Hatch e New Fiesta Sedan e 1 (uma) hora e 36 (trinta e seis) minutos para o EcoSport, podendo ocorrer variações conforme o fluxo de atendimentos do Distribuidor Ford no momento da solicitação do serviço. Data de início do atendimento: 7 de agosto de 2015. A Ford destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

Motivo

Informações Positivas

Garantia de Procedência e Mecânica – DEKRA Security

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Certificado de Garantia – DEKRA Garantido

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Inspeção Veicular – vistorias de regularização

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Gravação de Peças

● NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

14/02/2022 15:36

Checkauto

Histórico de Consultas

● ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZES.

Data

04/02/2022 15:08:25
18/01/2022 11:25:05

Importante: A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta à Bases Públicas e Privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações.

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas abaixo, com as do DETRAN ESTADUAL.

DEKRA CAUTELAR
C/ TESTE DE PINTURA

Checkauto
Identificação
Pintura
Estrutura



DADOS DO VEÍCULO

Marca: FORD

Modelo: ECORPORT SE AT 2.0

Cor: C'cora

Ano / Fabricação: 2013

Ano / Modelo: 2014

Placa: MQ ELY 2057

Chassi: 90F2Z53M330888275

LAUDO DE VISTORIA

Número: 691413

Data: 04/02/2022

Certificado

Parabéns, você acaba de adquirir
um certificado de Garantia DEKRA.



Declaramos que o presente Certificado de Garantia foi emitido em conformidade com o laudo de vistoria acima identificado e com o procedimento operacional estabelecido pela DEKRA, e que, para tanto, todas as informações sobre o veículo foram obtidas, visualmente, através de vistoria de comparação e coleta de seus dados transcritos no laudo de vistoria DEKRA sem qualquer alteração / omissão. Declaramos que, a pedido do (a) PROPRIETÁRIO (a) vistoriados o veículo descrito, para exame de suas sinais de identificação, b) examinamos sua documentação e c) pesquisamos bancos de dados contendo exclusivamente informações sobre veículos roubados e / ou furtados.

Assumimos através do presente, total responsabilidade pela ordenação do valor do veículo, ao PROPRIETÁRIO, conforme tabela FIPE da época, caso após esta data ocorra a apreensão do veículo em decorrência de furto / roubo, cujo Boletim de Ocorrência policial tenha sido levantado anteriormente à data da realização de nossa vistoria.

A indenização será devida após a realização de perícia técnica confirmando ser o veículo certificado, diverso daquele apontado no laudo de vistoria, bem como após a decisão judicial de entrega do veículo ao proprietário divergente do constante neste certificado.

Esta certificação é válida por 03 (três) anos, a contar da data de emissão do laudo, desde que mantidas as características de identificação do veículo verificadas no momento da realização da vistoria.

Em caso de mudança do proprietário no período de validade desta CERTIFICAÇÃO, o novo proprietário somente gozará da garantia aqui estabelecida, pelo prazo restante na certificação, caso faça, junto a DEKRA, a vistoria de transferência obrigatória antes da efetiva transferência do veículo, onde será verificado se o veículo ainda mantém as mesmas características de identificação do momento da certificação. Em caso de não realização da vistoria de transferência fica cancelada, de pleno direito, na data da transferência do veículo, a garantia aqui estabelecida.

