



MC - Auto Vistoria com RECALL

Confidencial para CNPJ:
11.398.076/0001-33
 Realizada em: **15/02/2022**
13:18:38

Placa: **FAT9008**
 Modelo: **CITROEN/C3**
EXC 16 A FLEX



Dados do Veículo

Placa: FAT9008	Renavam: 00152656120
Chassi: 935FCN6AWAB500823	Município/UF: SAO PAULO/SP
Marca/Modelo: CITROEN/C3 EXC 16 A FLEX	Nº do Motor: N6A10DBWFPSA0003230
Ano Fabricação: 2009	Ano Modelo: 2010
Tipo: AUTOMOVEL	Espécie: PASSAGEIRO
Cor: VERMELHA	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Procedência: NACIONAL	Tipo de Montagem: COMPLETA
Cap. de Passageiro: 005	Capac. de Carga: 00000
Potência: 113	Cilindrada: 1587
PBT: 01530	Eixos: 02
CMT: 02430	N.º da Carroceria: N/C
N.º de Câmbio: N/C	Tipo de Carroceria: INEXIST.
N.º do Eixo: N/C	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: N/C
Quantidade de Eixos:	
Situação: CIRCULA	Remarc. Chassi: NORMAL

Dados do proprietário

Nome do Proprietário: **ADELAIDE QUEIROZ TEIXEIRA FERREIRA** Proprietário Anterior: **HECTOR LUIZ QUEIROZ**

Outros proprietários

FATIMA APARECIDA DE LIMA COSTI
PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

Débitos

Multa:	0,00	IPVA:	814,34
Licenciamento:	0,00	DPVAT:	0,00
Total:	814,34		

Observação: EXISTE DÉBITO IPVA.

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**Data do Licenciamento: **08/06/2021**Emissão CRV: **03/03/2015****Restrições****NADA CONSTA****Gravame****NADA CONSTA****Intenção de Gravame****NADA CONSTA****Comunicação de Venda****NADA CONSTA****Detalhes de Bloqueio do Detran****NADA CONSTA****Detalhes Bloqueios Renajud****NADA CONSTA****Sinistro****NADA CONSTA****Indício de Sinistro****NADA CONSTA****Histórico de Roubo/Furto****NADA CONSTA****Leilão****NADA CONSTA**

Recall

NADA CONSTA

**DADOS GERAIS:**

DATA:	15/02/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1540300
UNIDADE:	DIADEMA	VISTORIADOR:	DANIEL PEREIRA ISIDORO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	CITROEN	MODELO/VERSÃO:	C3 EXC 16 A FLEX
ANO FAB./MODELO:	2009 / 2010	COR:	VERMELHA
PLACA:	FAT9008	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	935FCN6AWAB500823	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	N6A10DBWFPSA0003230
Nº DO CHASSI NA BIN:	935FCN6AWAB500823	Nº DO MOTOR NA BIN:	N6A10DBWFPSA0003230
Nº DO CHASSI NO CRLV:	935FCN6AWAB500823	Nº DO MOTOR NO CRLV:	N6A10DBWFPSA0003230
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	nada consta	KM:	99091

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 04/09
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 04/09
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 04/09
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 04/09

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/09
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/09
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/09
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/09
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/09
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/09

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

CAIXA DE AR LADO DIREITO E ESQUERDO AMASSADA.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

DANIEL PEREIRA ISIDORO - 251054512
Vistoriador

ANA LUCIA RIOS DA SILVA - 572102355
Auxiliar Conferente


Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DIADEMA VISTORIA VEICULAR LTDA, e CNPJ: 09347136000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1540300

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DANIEL PEREIRA ISIDORO - 251054512
Vistoriador

ANA LUCIA RIOS DA SILVA - 572102355
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DIADEMA VISTORIA VEICULAR LTDA, e CNPJ: 09347136000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1540300

LACRE



FOTO ETA COLUNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DANIEL PEREIRA ISIDORO - 251054512
Vistoriador

ANA LUCIA RIOS DA SILVA - 572102355
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DIADEMA VISTORIA VEICULAR LTDA, e CNPJ: 09347136000147 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!