



DATA REALIZAÇÃO: 12/05/2022 08:49 - DATA IMPRESSÃO: 12/05/2022 09:55

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 724617
 Nº CHASSI: 9BFZD55J4EB703466
 Nº MOTOR: U2JAE703466
 PLACA: SP FOB9306
 MARCA: FORD
 MODELO: FIESTAHA1.5L S

QUILOMETRAGEM: 106973 KM
 COR: BRANCA
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2013
 ANO MODELO: 2014
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL


 CONFORME COM
OBSERVAÇÃO

172


SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	172 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. LATERAL TRASEIRA DIREITA REPARADA, PORTA TRASEIRA DIREITA REPARADA A CAIXA DE AR DIREITA REPARADA, COLUNA TRASEIRA DIREITA REPARADA

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS
 E-MAIL: DIOGO.SANTOS@BMZ.COM.BR
 CPF: 36371926000130
 TELEFONE:

DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BFZD55J4EB703466
 Nº MOTOR: U2JAE703466
 PLACA: SP FOB9306
 MARCA: FORD
 MODELO: FIESTA HA 1.5L S

COR: BRANCA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2013
 ANO MODELO: 2014
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC / LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC / LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC / LATERAL DIREITA



TRASEIRAC / LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 00616008155
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 111

CILINDRADAS: 1499
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT: 155
 PBT: 155
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2014	Região Geográfica
cc Motor	1.5 16V (125cv), Definido pelo Sistema	Sem Significado
Digito de conferência do VIN	FORD	Tipo da Carroçaria
Fabricante	São Bernardo do Campo	Veículo
Localização da Fábrica	Brasil	Versão
País		

América do Sul
 Código sem Definição
 Hatchback / Sport Utility
 Fiesta,
 SE



CRLV



ADICIONAL 1



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA ETA



CAIXADE CÂMBIO



ADICIONAL 2



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)



PAINEL DE INSTRUMENTO



ADICIONAL 3

DADOS DE REGISTRO DO VÉHICULO

RENAVAM: 00616008155
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
TIPO DO VÉICULO: AUTOMÓVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 111

CILINDRADAS: 1499
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
CMT: 155
PBT: 155
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99
cc Motor
Dígito de conferência do VIN
Fabricante
Localização da Fábrica
País

2014
1.5 16V (125cv),
Definido pelo Sistema
FORD
São Bernardo do Campo
Brasil

Região Geográfica
Sem Significado
Tipo da Carroçaria
Veículo
Versão

América do Sul
Código sem Definição
Hatchback / Sport Utility
Fiesta,
SE



ADICIONAL 4

RENAJUD

ADICIONAL 5

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)	
CLIENTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS E-MAIL: DIOGO.SANTOS@BMZ.COM.BR CPF: 36371926000130 TELEFONE:		Nº CHASSI: 9BFZD55J4EB703466 Nº MOTOR: U2JAE703466 PLACA: SP FOB9306 MARCA:FORD MODELO:FIESTA HA 1.5L S	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP	RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO	NADA CONSTA	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO	NADA CONSTA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS	QTD:3	
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO	NÃO
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA	NADA CONSTA
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	1			

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS. A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 106973

HISTÓRICO DE RECALL

A FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONVOCA SEUS CONSUMIDORES PARA ATENDER Á PRESENTE CAMPAÑA DE RECALL DOS VEÍCULOS NEW FIESTA, VERSÕES HATCH E SEDAN MODELOS 2011 ATÉ 2014, ECOSPORT MODELOS 2013 E 2014 E FUSION MODELO 2013, COM FAÍNIAIS DE CHASSIS ABASO RELACIONADOS: VEÍCULOS MODELOS CHASSIS (8 ÚLTIMOS DÍGITOS) DATA DE PRODUÇÃO NEW FIESTA HATCH E SEDAN 2011DE BM100360 ATE BM240266 17 DE ABRIL DE 2010 ATE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 2012DE CM100001 ATE CM214047 2013DE DM100227 ATE DM21798 2014DE EM100110 ATE EM109269 E DE EB649380 ATE EB61943 ECOSPORT 2013DE D976812 ATE D988812 DATA DE PRODUÇÃO 2012 ATE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 E37850 ATE E37857 FUSION 2013DE PR100258 ATE PR327881 ATE 11 DE FEVEREIRO DE 2012 ATE 31 DE MARÇO DE 2013 COMponente ENvolvido: TRINCO DA FECHADURA DAS PORTAS. RAZões TECNicas: POSSIBILIDADE DE QUEBRA DO GUIA DA MOLA DO TRINCO DA FECHADURA DAS PORTAS DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS. RESULTANDO EM DIFICULDADE DE FECHAMENTO E TRAVAMENTO DAS PORTAS. EM CONDIÇOES NORMAIS. Riscos: CASO SEJA POSSIVEL O FECHAMENTO DAS PORTAS.

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS E-MAIL: DIOGO.SANTOS@BMZ.COM.BR CPF: 36371926000130 TELEFONE:		Nº CHASSI: 9BFZD55J4EB703466 Nº MOTOR: U2JAE703466 PLACA: SP FOB9306 MARCA: FORD MODELO: FIESTA HA 1.5L S	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA		ESTRUTURA DO LADO DIREITO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO		OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		OK
LONGARINAESQUERDA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		OK
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
COLUNATRASEIRA		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINATRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINATRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNATRASEIRA		REPARADO
COLUNACENTRAL		OK
CAIXADE AR		REPARADO
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO		OK
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS
 E-MAIL: DIOGO.SANTOS@BMZ.COM.BR
 CPF: 36371926000130
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BFZD55J4EB703466
 Nº MOTOR: U2JAE703466
 PLACA: SP FOB9306
 MARCA:FORD
 MODELO:FIESTA HA 1.5L S

COR:BRANCA
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:2013
 ANO MODELO:2014
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

 VERDE
 (Conforme)

 AMARELO
 (Conforme com Observações)

 VERMELHO
 (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



CAIXADO ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA



CAIXADE AR

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)
CLIENTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS E-MAIL: DIOGO.SANTOS@BMZ.COM.BR CPF: 36371926000130 TELEFONE:	N° CHASSI: 9BFZD55J4EB703466 N° MOTOR: U2JAE703466 PLACA: SP FOB9306 MARCA: FORD MODELO: FIESTA HA 1.5L S

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)



VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS
E-MAIL: DIOGO.SANTOS@BMZ.COM.BR
CPF: 36371926000130
TELEFONE:

DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9BFZD55J4EB703466
Nº motor: U2JAE703466
Placa: SP FOB9306
Marca: FORD
Modelo: FIESTA HA 1.5L S

Cor: Branca
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2013
Ano modelo: 2014
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora oferecido na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
1038 - CARLOS DONISETE NARDIN

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?



Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



Baixar na
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.