



**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: AYZ0106**

DATA DA PESQUISA: 15/03/2022

09:40:58

DATA DA IMPRESSÃO: 15/03/2022

09:43:17



**BASE ESTADUAL**

|                 |                                 |             |                   |
|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
| ANO FABRICAÇÃO: | <b>2012</b>                     | ANO MODELO: | <b>2012</b>       |
| MARCA / MODELO: | <b>I/FIAT/FREEMONT PRECISIO</b> | COR:        | <b>PRETA</b>      |
| COMBUSTÍVEL:    | <b>GASOLINA</b>                 | ESPÉCIE:    | <b>MISTO</b>      |
| TIPO VEÍCULO:   | <b>CAMIONETA</b>                | CATEGORIA:  | <b>PARTICULAR</b> |

**FICHA TÉCNICA**

|                  |             |              |                    |
|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| PASSAGEIROS:     | <b>7</b>    | PROCEDÊNCIA: | <b>ESTRANGEIRA</b> |
| CILINDRADAS:     | <b>2400</b> | POTÊNCIA:    | <b>172</b>         |
| CAPAC. DE CARGA: | <b>57</b>   | CMT/PBT:     | <b>283/238</b>     |
| QTD. DE EIXOS:   | <b>0</b>    |              |                    |

**FICHA CADASTRAL**

|                   |                          |                   |                   |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| DATA EMISSÃO CRV: | <b>17/01/2022</b>        | DT LICENCIAMENTO: | <b>17/01/2022</b> |
| MUNICÍPIO PLACA:  | <b>CURITIBA-PR</b>       | RENAVAM:          | <b>469571853</b>  |
| CHASSI:           | <b>3C4PFABB7CT259397</b> | SITUAÇÃO VEICULO: | <b>CIRCULACAO</b> |
| TIPO CHASSI:      | <b>NORMAL</b>            |                   |                   |

**AGREGADOS (ESTADUAL)**

|                  |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Nº MOTOR: | <b>BCT259397</b> |
|------------------|-----------|------------------|

**AGREGADOS (FÁBRICA)**

|                  |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | Nº MOTOR: | <b>BCT259397</b> |
|------------------|-----------|------------------|

CARROCERIA:

**RESTRIÇÕES (ESTADUAL)**

|                   |                    |             |                    |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| BLOQUEIO FURTO:   | <b>NADA CONSTA</b> | JUDICIAL:   | <b>NADA CONSTA</b> |
| BLOQUEIO GUINCHO: | <b>NADA CONSTA</b> | FINANCEIRA: | <b>NADA CONSTA</b> |
| ADMINISTRATIVA:   | <b>NADA CONSTA</b> | RENAJUD:    | <b>NADA CONSTA</b> |

TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência

#### RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: **NADA CONSTA** RESTRIÇÃO 2: **NADA CONSTA**  
RESTRIÇÃO 3: **NADA CONSTA** RESTRIÇÃO 4: **NADA CONSTA**

#### MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: **0,00** LICENCIAMENTO: **86,50**  
DER: **0,00** MUNICIPAIS: **0,00**  
DERSA: **0,00** POL. ROD. FEDERAL: **0,00**  
CETESB: **0,00** IPVA: **1.146,67**  
DPVAT: **0,00** MULTAS: **0,00**

Em decorrência de falhas de comunicação entre os Detrans e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação em outros estados diferentes dos estados onde o veículo está registrado para circulação, sejam confirmados junto aos Detrans correspondentes e sistema Renainf.

#### INSPEÇÃO AMBIENTAL

**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL**

#### PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: **ARKAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP**  
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

#### COMUNICAÇÃO DE VENDA

**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**

#### GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

#### INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

**NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

### RECALL

**NENHUM RECALL PENDENTE**

### SENATRAN - RESTRIÇÕES

COMUN. VENDA: **NÃO** ROUBO E FURTO: **NÃO**  
RENAINF (MULTAS): **NÃO** INDICADOR ALARME: **NÃO**  
RECALL: **NÃO** INDICADOR LEILÃO: **NÃO**  
RENAJUD: **NÃO**

#### OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: **SEM RESTRICAO** RESTRIÇÃO 2: **SEM RESTRICAO**  
RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO** RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

### BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: **AYZ0106** CHASSI: **3C4PFABB7CT259397**  
MARCA/MODELO: **I/FIAT FREEMONT PRECISIO** ANO FAB/MODELO: **2012/2012**  
COR: **Preta** COMBUSTÍVEL: **Gasolina**  
TIPO DE VEÍCULO: **Camioneta** ESPÉCIE: **Misto**  
MUNICÍPIO / UF: **CURITIBA / PR** UF ORIGEM: **PR**

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR: BCT259397  
CAMBIO:  
CILINDRADAS: 2400  
SITUAÇÃO CHASSI: N  
NUMERO EIXOS: 0  
NUM. TERC. EIXO:  
NUM. EIXO TRAS.:

POTÊNCIA: 172  
CAP. MAX. TRAÇÃO: 283.0  
TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL  
SITUAÇÃO VEÍCULO: S  
PESO BRUTO TOTAL: 238.0  
CAP. DE CARGA: 57.0

## PROPRIETÁRIOS - LINHA DO TEMPO



## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

## REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA VENDA DIRETA NA CONSULTA REALIZADA.

## LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

## OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

## HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

**ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.**

---

## TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.



APROVADO

**DADOS GERAIS:**

|          |                      |              |                               |
|----------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| DATA:    | 15/03/2022 11:47:41  | STATUS:      | APROVADO                      |
| CLIENTE: | PARTICULAR CURITIBA  | Nº DO LAUDO: | 2248792                       |
| UNIDADE: | VISAO TOTAL CURITIBA | VISTORIADOR: | ALESSANDRO FABRICIO DAS DORES |

**DADOS DO VEÍCULO:**

|                        |                   |                       |                          |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| FABRICANTE/MARCA:      | FIAT              | MODELO/VERSÃO:        | I/FIAT FREEMONT PRECISIO |
| ANO FAB./MODELO:       | 2012/2012         | COR:                  | PRETA                    |
| PLACA:                 | AYZ0106           | CIDADE:               | CURITIBA                 |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | 3C4PFABB7CT259397 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | BCT259397                |
| Nº DO CHASSI NA BIN:   | 3C4PFABB7CT259397 | Nº DO MOTOR NA BIN:   | BCT259397                |
| Nº DO CHASSI NO CRLV:  | 3C4PFABB7CT259397 | Nº DO MOTOR NO CRLV:  |                          |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: |                   | COMBUSTÍVEL:          | GASOLINA                 |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN:   |                   | KM:                   | 106290                   |

**100 - Condição da placa:**

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

**200 - Condição da numeração do motor:**

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

**300 - Condição do número do chassi:**

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

**400 - Condição do número do câmbio:**

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

**500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:****1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

**2 - Do batente da porta:**

510-Original

**3 - Do assoalho:**

526-Não obrigatória

**600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:****1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

604-Não original/outro tipo

**2 - Vidro da porta dianteira esquerda:**

613-Original/dentro do padrão

**3 - Vidro da porta traseira esquerda:**

621-Original/dentro do padrão

**5 - Vidro traseiro (vigia):**

637-Original/dentro do padrão

**7 - Vidro da porta traseira direita:**

653-Original/dentro do padrão

**8 - Vidro da porta dianteira direita:**

661-Original/dentro do padrão

**700 - Condição da estrutura da carroçaria:**

704-Apresenta avaria e/ou reparo na região esquerda da carroçaria.

706-Apresenta avaria e/ou reparo na região direita da carroçaria.

**800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:**

806-Nenhum registro encontrado.

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL CURITIBA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL CURITIBA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL CURITIBA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

ALESSANDRO FABRICIO DAS DORES-28.150.276-6

Vistoriador

LUIS RENATO ROBALLO CRUZ- 6.237.616-3

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ANTÔNIO ESCORSIN, 3407 - CEP:82.310-010 - CURITIBA



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2248792

MOTOR



AYZ0106



ATZ0106



LACRE DA PLACA



TRASEIRA




AYZ0106




AYZ0106



AYZ0106



CHASSI



ALESSANDRO FABRÍCIO DAS DORES-28.150.276-6

Vistoriador

LUIS RENATO ROBALLO CRUZ- 6.237.616-3

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



APROVADO



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2248792

DOC. DO VEÍCULO



AYZ0106

AYZ0106



AYZ0106

AYZ0106



DIANTEIRA



AYZ0106



AYZ0106



AYZ0106



ALESSANDRO FABRICIO DAS DORES-28.150.276-6

Vistoriador

LUIS RENATO ROBALLO CRUZ- 6.237.616-3

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2248792

AYZ0106



AYZ0106



AYZ0106




AYZ0106



AYZ0106



ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA VIS COLUNA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ALESSANDRO FABRÍCIO DAS DORES-28.150.276-6

Vistoriador

LUIS RENATO ROBALLO CRUZ- 6.237.616-3

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERICIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2248792

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



HODÔMETRO KM




ETIQUETA DO CINTO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PANORÂMICA



ALESSANDRO FABRÍCIO DAS DORES-28.150.276-6  
Vistoriador

LUIS RENATO ROBALLO CRUZ- 6.237.616-3  
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CURITIBA declaro ter recebido o seguinte da: AGUIA TEC VISTORIAS E PERÍCIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 32.167.830/0001-02 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISAO TOTAL CURITIBA  
CNPJ: 32.167.830/0001-02  
Rua Antônio Escorsin, 3407 - Santa Felicidade / Curitiba - PR - CEP  
82310-010.

Número do Laudo = 2248792



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ALESSANDRO FABRÍCIO DAS DORES

\_\_\_\_\_  
Vistoriador  
ALESSANDRO FABRÍCIO DAS DORES (28.150.276-6)

\_\_\_\_\_  
Auxiliar Conferente  
LUIS RENATO ROBALLO CRUZ ( 6.237.616-3)

Rua Antônio Escorsin, 3407 - Santa Felicidade / Curitiba - PR - CEP 82310-010.